

当社と工事施工会社の工事報告書の比較調査にて確認された品質保証上改善すべき事項

管理 番号	プラント	年度	定検 回数	報告書名		設備名	不適合事象	評価	
				契約件名	個別件名				
1	2F-3	H7	7	3R RPV設備他定検工事	供用期間中検査工事報告書	PLR配管 (ラグ含む)	工事施工会社保有記録と当社保有記録の配管継手番号に相違有り (工事施工会社611-101-F92A、当社611-101-F29A)	機能上問題なし (当社保有記録の誤記)	
2	KK-1	H10	10	1号 RPV・EHC設備他定検工事	逆止弁点検(その1)	RCIC	本文に2弁について弁体交換実施と記載(工事施工会社、当社保有記録共) 当社保有記録の点検記録の特記事項に弁体交換の記載なし	機能上問題なし (記載漏れ)	
3	KK-1	H10	10	-	1号RPV胴フランジシール修理工 事	RPV	当社保有記録に写真記録なし	機能上問題なし (落丁)	
4	KK-1	H10	10	1号 RPV・EHC設備他定検工事	MSIV点検	MSIV	工事施工会社保有の浸透探傷試験成績書に指示模様の試験評価で機能上問題 無しの記載があるが当社保有記録に記載なし	機能上問題なし (記載漏れ)	
5	KK-1	H10	10	1号 RPV・EHC設備他定検工事	MO弁点検(ペローシール弁)	MS-F016 RHR-F055B	工事施工会社保有記録に開度計のスペック記載があるが当社保有記録に記載な し	機能上問題なし (記載漏れ)	
6	KK-1	H12	11	1号 RPV・EHC設備他定検工事	配管減肉調査	配管	工事施工会社保有の施工結果及び処置欄に対象箇所に記載有り(当社保有記録 に記載なし)	機能上問題なし (記載漏れ)	
7	KK-2	H10	6	2号 SRV設備他定検工事	SRV設備他定検工事	SRV	工事施工会社保有記録に当社の印漏れ(当社保有記録に印有り)	機能上問題なし (印漏れ)	
8	KK-2	H11	7	2号 SRV設備他定検工事	SRV設備他定検工事	SRV	工事施工会社保有記録にページのダブリ有り	機能上問題なし (記録管理上の不備)	
9	KK-2	H12	8	2号 RPV・EHC設備他定検工事	PLRポンプ本格点検(分解・組立)	PLR	当社保有報告書に評価の最終ページなし	機能上問題なし (落丁)	
10	KK-2	H12	8	2号 水没弁点検手入工事他2件	水没弁点検手入工事(手動弁)	弁	当社保有記録に推定原因記載なし	機能上問題なし (記載漏れ)	
11	KK-2	H14	9	2号 CRDポンプAOV駆動部設備 定検工事	PLRポンプケーシングボルト増締	PLRその他	当社保有記録に圧力計点検記録なし	機能上問題なし (落丁)	
12	KK-3	H10	4	3号 CRDポンプ・一般計測・原子 炉AOV他定検工事	PLRポンプ簡易点検	PLR	工事施工会社保有報告書にページのダブリがあり、当社保有報告書とページの相 違が発生	機能上問題なし (記録管理上の不備)	
13	KK-5	H9	6	5号 CUW再生Hx水室修理工事 他7件	5号D/W内小口径配管修理工事	MS、CUW RHR、PLR	工事施工会社保有報告書に添付されている仕切弁の点検記録が当社保有報告 書にない (記録は全て判定「良」)	機能上問題なし (落丁)	
14	KK-5	H9	6	5号 CUW再生Hx水室修理工事 他7件	5号水没弁点検手入工事	PLR	当社保有報告書の施工結果に処置欄の記載なし	機能上問題なし (記載漏れ)	
15	KK-6	H10	2	6号 RPV・R/B主要計測・電気 設備他定検工事	RIP点検	RIP	当社保有報告書に評価のページなし	機能上問題なし (落丁)	

:不正の可能性はない