



(ハンドルのひびのスケッチ)

\* ガイドローラ取付部の 4 ヶ所にはほぼ同様なひびが観察された。

## 制御棒概略図及びハンドルのひびスケッチ