

# 補助ボイラー側の蒸気供給弁が5%開度で停止したメカニズム

