


外観点検を実施した制御棒の炉内での位置

- : シース部、タイロッド部にひびが確認された制御棒
- (虚線) : タイロッド部のひびが貫通していた制御棒
- (斜線) : ひびがなかった制御棒



制御棒上部ひびの例

(ひびは全て制御棒の上部で発生している。)

6号機制御棒の外観点検結果