



別紙



ライナー
A図


当該部はコンクリートの継ぎ目であること、また、オペレーティングフロア（上部階）の下部に当たることから、地震時に発生したスロッシングの影響によりコンクリートに浸透していったものと推定。



ライナー
B図


1号機 原子炉建屋使用済燃料プール概略図

1号機 原子炉建屋 2階



1号機 原子炉建屋 3階 (ホールディングフロア)

⇒ 北側



①



①



②



②



③



③



③



③

