

不適合管理状況(1月審査分)

平成21年2月12日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

1. Cグレード 1件

発見日	号機	件名
2008/11/25	5号機	[中越沖地震] 所内変圧器(5B) 鉄心のズレについて

2. Dグレード 11件

発見日	号機	件名
2008/10/6	5号機	[中越沖地震] 原子炉建屋 原子炉冷却材浄化系配管[100A-CUW-016]の壁貫通部におけるスリーブ塗装のヒビ割れについて
2008/11/25	5号機	[中越沖地震] 補機取水路(B)系におけるコンクリートのひび割れについて
2008/12/1	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の壁貫通部におけるスリーブ穴仕舞材の不具合について
2008/12/1	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の床貫通部におけるスリーブ穴仕舞材の不具合について
2008/12/2	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 換気空調補機常用冷却水系配管の後打ちプレート部の床亀裂による不具合について
2008/12/3	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 換気空調補機常用冷却系配管の壁貫通部におけるスリーブ穴仕舞材の不具合について
2008/12/18	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 復水補給水系配管[100A-MUWC-049]の壁貫通部におけるスリーブ塗装のヒビ割れについて
2008/12/24	1号機	[中越沖地震] タービン建屋 主タービン ロングワイヤーリング計測結果の基準位置からのズレについて
2008/12/25	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 タービングランド蒸気系配管[80A-TGS-076]の壁貫通部におけるスリーブ(No.7S)の損傷およびスリーブ(No.8S)の塗装面のヒビ割れについて
2008/12/25	5号機	[中越沖地震] タービン建屋 タービングランド蒸気系配管[80A-TGS-076]の壁貫通部におけるスリーブ(No.17S)の位置ズレについて
2009/1/24	6号機	[中越沖地震] タービン建屋 低圧タービン(A) ダイアフラム(下半)クラッシュピンの接触跡について

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
A s	0
A	0
B	0
C	1
D	11
対象外	0
総計	12