

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所
2022年度 パフォーマンス向上会議情報(2022年6月15日(水)分)

◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年6月15日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【4号機タービン主油タンクからの油抜き出し設備設置における消防への申請の未実施について】 当社社員が、油処理装置運転開始に際し、既設の4号タービン主油タンクからの油抜き出しに使用する油抜き出し設備について、双葉消防本部へ申請の要否を確認したところ、事前に申請が必要であると指摘を受けた。 なお、双葉消防本部からは、油抜き出し設備は運転開始前であり、当該設備の設置について速やかに申請の上、許可が下りた後に運転するよう指示を受けた。 今後、早急に申請をするとともに、再発防止対策を検討。	G II	6月10日