◆不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年4月2日のパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

番号	不適合内容	グレード	発見日
1	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、5号機ディーゼル発電機(A)用軽油タンク室の防火戸について、自動閉鎖しないことから改善するよう指摘を受けた。 今後、防火戸の調整及び不具合部品の交換を実施予定。	G II	3月27日
2	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、6号機ディーゼル発電機制御室の防火戸について、自動閉鎖しないことから改善するよう指摘を受けた。 今後、防火戸の調整及び不具合部品の交換を実施予定。	G II	3月27日
3	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、入退域管理棟非常用発電機の保有空地内に雑草が生えている為除去するよう指摘を受けた。 今後、除草を実施予定。	G II	3月27日
4	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、所内共通ディーゼル発電機(B)室の防火戸について、自動閉鎖しないことから改善するよう指摘を受けた。 今後、防火戸の調整及び不具合部品の交換を実施予定。	G II	3月27日
5	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、屋外タンク貯蔵所に設置している大型消火器の表示(消火器名)が不鮮明であることから改善するよう指摘を受けた。 今後、不鮮明である表示について、交換を実施予定。	G II	3月27日
6	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、6号機ディーゼル発電機(A)の表示(火気厳禁、危険物一般取扱所)が不鮮明であることから改善するよう指摘を受けた。 今後、不鮮明である表示について、交換を実施予定。	G II	3月27日
7	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、6号機タービン建屋制御油室の防火戸について、自動閉鎖しないことから改善するよう指摘を受けた。 今後、防火戸の調整及び不具合部品の交換を実施予定。	G II	3月27日
8	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、電気品倉庫二酸化炭素消火設備室の表示(注意事項)が不鮮明であることから改善するよう指摘を受けた。 今後、不鮮明である表示について交換を実施予定。	G II	3月27日
9	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、電気機器類保管倉庫に設置している大型消火器の表示(消火器名)が不鮮明であることから改善するよう指摘を受けた。 今後、不鮮明である表示について交換を実施予定。	G II	3月27日
10	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、No.6軽油タンクについて、泡消火送水口及び消火栓箱前にあるバリケードが消防活動の障害となるため撤去すること、及び危険物配管に塗装の剥離、錆が見られるので補修することの指摘を受けた。 バリケードについては撤去済。 今後、危険物配管の補修を実施予定。	G II	3月27日
11	【双葉消防本部立入検査における指摘について】 双葉消防本部立入検査において、5号機ディーゼル発電機(A)の表示(火気厳禁、危険物一般取扱所)が不鮮明であることから改善するよう指摘を受けた。 今後、不鮮明である表示について、交換を実施予定。	G II	3月27日