

平成 17 年 12 月 14 日  
東京電力株式会社  
福島第二原子力発電所

## 2号機屋外消火栓付近における水漏れについて

平成 17 年 12 月 13 日午前 9 時 43 分頃、2 号機原子炉建屋近傍の屋外消火栓付近の芝生面から水が湧き出ていることを当社社員が確認しました。

その後、屋外消火配管の弁を閉めたことにより水の湧出は止まりました。このことから、屋外消火配管に不具合が生じ、消火用水が漏れたものと考えております。

停止した屋外消火配管については、代替処置として、近くの正常な消火栓に延長ホースを配備するなどにより対応しております。なお、湧き出た水の量は約 5 m<sup>3</sup>で、放射能は検出されませんでした。

今後、詳細な調査を実施し、修理等の必要な対策を行います。

以 上

「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」(平成 15 年 11 月 10 日お知らせ済み)における、区分 に該当するものとしてホームページに掲載したものです。