

第 144 回 「柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会」  
ご説明内容

1. 日 時 2015 年 6 月 3 日 (水) 18:30～21:00

2. 場 所 柏崎原子力広報センター 2 階研修室

3. 内 容

- (1) 前回定例会以降の動き、質疑応答  
(東京電力、原子力規制庁、資源エネルギー庁、新潟県、柏崎市、  
刈羽村)
- (2) 原子力防災計画について (柏崎市)、質疑応答
- (3) 会長・副会長の選出について

添付：第 144 回 「地域の会」 定例会資料

以 上

2015年6月3日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

## 第144回「地域の会」定例会資料〔前回以降の動き〕

### 【不適合関係】

- なし

### 【発電所に係る情報】

- 5月27日 フィルタベント設備・代替循環冷却系について [P. 3]
- 5月27日 福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所ならびに柏崎刈羽原子力発電所の防災訓練実施結果報告書の提出について [P. 12]
- 5月28日 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の取り組み状況について [P. 25]
- 5月28日 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の新規制基準への適合性審査の状況について [P. 28]

### 【その他】

- 5月22日 2015年度夏期の電力需給見通しについて [P. 31]
- 5月28日 湯沢発電所の建屋屋根の崩落による発電停止に係わる報告書の経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部への提出について [P. 33]

### 【福島の進捗状況に関する主な情報】

- 5月28日 福島第一原子力発電所1～4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況（概要版） [別紙]

#### <参考>

当社原子力発電所の公表基準（平成15年11月策定）における不適合事象の公表区分について

区分I	法律に基づく報告事象等の重要な事象
区分II	運転保守管理上重要な事象
区分III	運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象
その他	上記以外の不適合事象

**【柏崎刈羽原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合の開催状況】**

- ・ 5月 14日 第225回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合  
　　－東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の設計基準への適合性について
- ・ 5月 22日 第228回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合  
　　－東京電力(株) 地震、津波および火山について
- ・ 5月 28日 第231回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合  
　　－東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の重大事故等対策について
- ・ 6月 2日 第233回原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合  
　　－東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所6・7号機の設計基準への適合性について

以上

# フィルタベント設備について

平成27年5月27日



東京電力

## 格納容器ベント設備の更なる改善への取組みについて

■設置許可申請以降も安全性を向上させるため、更なる安全対策の実施等、継続的に改善を行っています

### (1) 格納容器ベント実施時期の延伸

- 設置許可申請ケース（25時間後ベントケース）の評価条件見直し

→更なる安全対策の実施、訓練による要員の力量向上や運用面の改善等を踏まえ、評価条件を実態にあった条件に変更

【格納容器ベント実施時間の延伸】	事象発生25時間後	→	事象発生後38時間
【Cs-137総放出量の低減】	約0.0025TBq	→	約0.0005TBq

※平成26年度第4回（H27.3.24）技術委員会にてご説明済み

### (2) 格納容器ベント実施時のように素低減対策


- サプレッションプール水のpH制御
- よう素フィルタの設置

### (3) 地下式フィルタベントの設置

**引き続き、格納容器ベント実施時期の延伸／回避に向けた安全性向上対策に取り組んでまいります**

# 系統の概要

- 地上式フィルタベントは、建設当初より設置している耐圧強化ベント系に追加して設置したものであり、耐圧強化ベント系から分岐し、フィルタ装置、よう素フィルタで放射性物質を低減後、原子炉建屋屋上より排気
- 地下式フィルタベントは、既設系統から完全に独立したラインを新たに敷設し、フィルタ装置、よう素フィルタで放射性物質を低減後、原子炉建屋屋上より排気




2

## よう素の挙動について (LOCA 25時間後ベントケース)

平成26年度第2回技術委員会  
資料No.2-2に加筆

- NUREG-1465の参照元であるNUREG/CR-5732では、格納容器内をアルカリ性(pH7以上)にした場合BWRで有機・無機よう素の発生量は実質的にゼロとしている
- 今回の有機よう素放出量評価では、NUREG-1465の知見を活用し、発生量をゼロとはせず保守的に評価




4

3

# サプレッションプール水のpH制御

- 平成26年度第1回（H26.8.27）技術委員会にてご説明済みの、よう素発生低減対策の装置構成概略は下記の通り

- サプレッションプール水をアルカリ性（pH7以上）に維持することで、格納容器内でのガス状よう素の発生を抑制し、ベントに伴って環境へ放出されるよう素の量を低減




## よう素フィルタの設置について（基本仕様）

- よう素フィルタの設計条件は以下の通り

設計条件	考え方
最高使用圧力	250kPa[gage] 格納容器圧力逃がし装置の系統の圧力損失を評価した結果から、よう素フィルタで発生しうる最大の圧力を考慮して250kPa[gage]とする。
最高使用温度	200°C 格納容器圧力逃がし装置の設計条件に合わせて200°Cとする。
設計流量 (ベントガス流量)	31.6kg/s 原子炉格納容器が最高使用圧力の2倍の圧力にてベントを実施した際に、原子炉定格熱出力の2%相当の飽和蒸気を排出可能な設計とする。
効率	有機よう素に対して98%以上 有機よう素に対して、効率98%以上(DF50以上)とする。
機器クラス	重大事故等クラス2 常設の重大事故等対処設備であることから、『重大事故等クラス2』とする。
耐震クラス	基準地震動Ssにて機能維持 基準地震動Ssによる地震力により、よう素フィルタの機能が喪失しないよう、『基準地震動Ssにて機能維持』とする。

# よう素フィルタの構造



## 吸着塔

- 吸着塔には、銀ゼオライトを充填
- 気体状のよう素を含んだガスが吸着塔を通過する過程で、銀ゼオライトに気体状よう素が吸着・捕捉される

よう素フィルタでは、格納容器ベントにより排気ガスと共に放出される放射性物質のうち、気体状放射性よう素（有機よう素）を98%以上除去する



製造過程


- ※ よう素フィルタは、容量50%のものを並列に2基設置
- ※ ガスの流れ方向（上下）は検討中

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

6



## よう素フィルタの捕集メカニズム



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

7




6

# 地下式フィルタベント設備の概要

- 格納容器の予備ペネトレーション（貫通配管）から地下式フィルタ装置まで配管を新規で敷設し、フィルタで放射性物質を低減後、原子炉建屋屋上より排気する
- 操作が必要な弁は、電源喪失しても二次格納施設外側から遠隔操作可能とする
- 他系統、及び地上式フィルタベント設備とも独立させ、確実にガスをフィルタに通す
- 事故後の冷却のため、空調ダクトを設置する(密閉されるというデメリットへの対応)
- 現地では、フィルタ装置の設置に向け地盤の掘削準備作業を実施している

原子炉建屋屋上より排気



※地下式フィルタベントのよう素フィルタ配管は詳細設計中

無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

8

## 地下式フィルタベント設備の設計条件

- 地上式フィルタベント設備と同様に、『実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則』の要求を満足するため、以下の仕様とする

項目	当社の仕様・評価結果
環境条件	耐震性能
	最高使用温度
	最高使用圧力
操作の容易性	電源喪失時においても、手動操作可能
悪影響の防止（他系統との隔離）	他系統と接続する箇所は無い
現場の作業環境（操作時の線量低減）	放射線量の低い場所からの手動操作が可能
容量（能力）	31.6 (kg/s) の蒸気を処理可能 【定格出力の1%に相当する蒸気量は15.8 (kg/s) であり2倍の能力】
(他ユニットとの) 共用禁止	別ユニットと共に用していない
敷地境界の線量評価	$4.2 \times 10^{-2} \text{ mSv}$ (炉心損傷前のベント)
性能（放射性物質の低減）	粒子状放射性物質を、99.9%以上除去
可燃性ガスの爆発防止	系統内は不活性ガスで置換している
ラプチャの使用条件	ラプチャの設定圧は0.1 MPa (gage)
放射線防護対策	フィルタ装置を地下の遮へいピット内に設置することで使用後にフィルタ装置から放出される放射線による影響を軽減
水素・放射能測定装置の設置	水素検出器、放射性物質濃度測定装置を設置


無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

9


7

# 地下式フィルタベント設備の構造及び性能について

■地上式フィルタベント設備と同様の構造とし、同等の性能を発揮する(赤字が変更点)




\* 詳細設計の結果、格納容器からフィルタ装置までの配管が地上式よりも長く、凝縮水が増加するため、容器の高さを地上式より1m長いものとする



無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

10

## 地下式フィルタベント設備の設計



### 弁の駆動方式

地下式フィルタベント設備に設ける操作弁は、電動駆動弁を採用している。これは、地上式フィルタベント設備の操作弁が空気作動弁であり、多様性の観点から弁の駆動方式を変更したことによるものである。

図中番号	弁名称	駆動方式	
①	地下式FCVS原子炉格納容器一次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側)	電動駆動	常時閉
②	地下式FCVS原子炉格納容器二次隔離弁 (サプレッション・チェンバ側)	電動駆動	常時閉
③	地下式FCVS原子炉格納容器一次隔離弁 (ドライウェル側)	電動駆動	常時閉
④	地下式FCVS原子炉格納容器二次隔離弁 (ドライウェル側)	電動駆動	常時閉




無断複製・転載禁止 東京電力株式会社

11

# 地下式フィルタベント設備の設計進捗状況について

## ■ 地下式フィルタベント設備の検討スケジュール



# 代替循環冷却系について



## 格納容器ベント設備の更なる改善への取組みについて

1

■設置許可申請以降も安全性を向上させるため、更なる安全対策の実施等、継続的に改善を行っています

■ 格納容器ベント実施時期延伸による避難時間の確保／回避および放射性物質の放出量低減

○事象発生25時間後ベント実施

↓ ←訓練実施、運用の見直し

○事象発生38時間後ベント実施

↓ ←代替循環冷却系統の設置

○ベント実施の回避

## 格納容器ベント実施時期延伸/回避による放射性物質の放出量低減(1/2)

- 設置許可申請後以降も安全性を向上させるため、訓練による要員の力量向上や運用面の改善等を図っています

- ・ガスタービン発電機を起動するまでの時間を早めて、原子炉への注水開始時間を早めています
- ・重大事故時に、格納容器を冷やす水を枯渇させないための対策を実施することで、格納容器のベント実施までの時間を延ばしています



ガスタービン発電機起動訓練の様子



- 格納容器ベント実施時間の延伸：事象発生後約25時間 → 約38時間

- セシウム-137の総放出量の低減：約0.0025TBq → 約0.0005TBq


(実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイドでは、セシウム-137の放出量が100TBqを下回ることを求められています)



東京電力

## 格納容器ベント実施時期延伸/回避による放射性物質の放出量低減(2/2)

- サプレッションプール水を循環させ除熱をできるライン（代替循環冷却系）を設置し、格納容器圧力の上昇を抑制することで、格納容器ベントの回避を図っています



- 代替循環冷却系により格納容器ベント回避することで、放射性物質を周辺へ放出することなく、事象の収束が可能となります



東京電力

福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所ならびに  
柏崎刈羽原子力発電所の防災訓練実施結果報告書の提出について

2015年5月27日  
東京電力株式会社

当社は、2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所の発電所ごとに作成した「原子力事業者防災業務計画\*」に従い、防災訓練を実施しています。

原子力災害対策特別措置法の規定において、原子力事業者は防災訓練の実施結果について、原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表することとなっております。

本日、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所ならびに柏崎刈羽原子力発電所の「防災訓練実施結果報告書」を原子力規制委員会に受領していただきましたのでお知らせいたします。

以上

\* 「原子力事業者防災業務計画」

原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、並びに原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。

○別添資料1

- ・福島第一原子力発電所「防災訓練実施結果報告書」

○別添資料2

- ・福島第二原子力発電所「防災訓練実施結果報告書」

○別添資料3

- ・柏崎刈羽原子力発電所「防災訓練実施結果報告書」

## 防災訓練実施結果報告書

原管発官 27 第 54 号

平成 27 年 5 月 27 日

原子力規制委員会 殿

## 報告者

住所 東京都千代田区内幸町 1 丁目 1 番 3 号

氏名 東京電力株式会社

代表執行役社長 廣瀬直己

担当者 [REDACTED]

所 属 柏崎刈羽原子力発電所

防災安全部 防災安全グループマネージャー

電 話 0257-45-3131 (代表)

防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第 13 条の 2 第 1 項の規定に基づき報告します。

原子力事業所の名称 及 び 場 所	東京電力株式会社 柏崎刈羽原子力発電所 新潟県柏崎市青山町 16 番地 46	
防災訓練実施年月日	平成 27 年 2 月 26 日	平成 26 年 4 月 1 日 ～平成 27 年 2 月 26 日
防災訓練のために想定した原子力災害の概要	地震を起因に、津波・内部溢水・油漏洩が随伴し、原子力災害対策特別措置法第 15 条事象に至る原子力災害を想定	シビアアクシデント事象による原子力災害を想定
防災訓練の項目	防災訓練 (緊急時演習)	要素訓練
防災訓練の内容	(1) 通報訓練 (2) 緊急被ばく医療訓練 (3) 緊急時対策要員の動員訓練 (4) モニタリング訓練 (5) 避難誘導訓練 (6) 電源機能等喪失時訓練	(1) モニタリング訓練 (2) アクシデントマネジメント訓練 (3) 電源機能等喪失時訓練
防災訓練の結果の概要	別紙 1 のとおり	別紙 2 のとおり
今後の原子力災害対策に向けた改善点	別紙 1 のとおり	別紙 2 のとおり

## 防災訓練（緊急時演習）結果報告の概要

本訓練は、「柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第2章 第7節」に基づき実施したものである。

### 1. 訓練の目的

本訓練は、地震を起因に、津波・内部溢水・油漏洩が随伴し原子力災害に至る場合を想定した。これらの事象が発生した場合の緊急時対応要員の力量の把握と対応能力の向上を図るものである。具体的には以下の検証項目を定めた。

- (1) I C S (Incident Command System) の考え方を取り入れた緊急時体制（以下、「I C S体制」という。）により指揮命令、情報共有等が機能するか。
- (2) 各機能班が緊急時活動で参照する情報共有ツールC O P (Common Operational Picture) の改良版が機能するか。
- (3) 対外対応として防災センター（O F C），自治体へ派遣した要員と緊急時対策所（以下、「T S C」という。）との双方向の情報共有ができているか、また派遣者は説明能力を有しているか。

### 2. 実施日時および対象施設

#### (1) 実施日時


平成27年2月26日（木）13：00～15：20

#### (2) 対象施設


柏崎刈羽原子力発電所

### 3. 実施体制、評価体制および参加人数

#### (1) 実施体制



## (2) 情報の流れ



### (3) 評価体制

本部要員及び各班においては、訓練対象者以外の社員から評価者を選任し評価とともに、本部要員は対応の実効性等について自己評価を行い改善点の抽出を行う。また、訓練終了後には、訓練対象者間で反省会を実施し、改善点の抽出を行う。

#### (4) 参加人数

柏崎刈羽原子力発電所：287名（社員268名、協力企業19名）

本店 : 223名 (社員 223名)

#### 4. 原子力災害想定の概要

### ＜訓練の前提条件＞

- シナリオはブラインド
  - 平日昼間に事象が発生
  - 全号機訓練対象（ただし1号機及び7号機は運転中、2～6号機は停止中）
  - ページング及び保安電話、一般回線は使用可能

### ＜事故災害の想定＞

地震及び地震に伴う津波、内部溢水、油漏洩（配管破損）により全交流電源喪失及び原子炉の冷却機能を全て喪失し、原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第15条事象に至る原子力災害を想定する。詳細は以下の通り。

- 大規模地震（周辺市町村で震度6強）が発生し、運転中の1, 7号機は原子炉が自動停止するとともに外部電源が喪失。また、7号機非常用ディーゼル発電機3台が次々と故障し全台が停止し、原災法第10条特定事象の「全交流電源喪失」に至る。

- 大湊側のディーゼル駆動消火系ポンプは起動するが、燃料タンク損傷により後にトリップする。
- 1号機及び7号機の原子炉隔離時冷却系は、余震の影響でトリップし、原災法第15条原子力緊急事態の「注水機能の喪失」に至る。
- 停止中の2号機及び6号機も地震の影響で、非常用ディーゼル発電機3台が次々と故障し、原災法第10条特定事象の「全交流電源喪失」に至る。これにより隣接号機から1, 7号機への融通が不可能となる。さらに使用済燃料プールもスロッシングにより水位低の警報が発生する。（注水により警報クリア）
- 重大事故等対処設備である緊急M/Cは、荒浜側（1～4号機側）高台、大湊側（5～7号機側）高台とともに設備不具合が発生し、高台ガスタービン発電機車からの電源を各プラントに供給できない状況となる。
- 最終的に1号機は電源車による電源確保が完了し、原子炉の急速減圧、復水補給水系の注水により原子炉水位が回復する。7号機は、廃棄物処理建屋内設備の復水補給水ポンプが内部溢水により被水して、当該系統が使用できることから、原子炉建屋に横付けした消防車により原子炉へ注水、水位が回復する。

## 5. 防災訓練の項目

防災訓練（緊急時演習）

## 6. 防災訓練の内容

- (1) 通報訓練
- (2) 緊急被ばく医療訓練
- (3) 緊急時対策要員の動員訓練
- (4) モニタリング訓練
- (5) 避難誘導訓練
- (6) 電源機能等喪失時訓練
- (7) その他訓練
  - a. 防災センターへの実派遣・説明訓練
  - b. 自治体への実派遣・説明訓練
  - c. 後方支援拠点での情報連係訓練

## 7. 訓練結果の概要

### (1) 通報訓練

警戒事象、原災法第10条事象、第15条事象及び第25条通報発生時の通報文の作成および関係箇所への通報連絡を実施。

### (2) 緊急被ばく医療訓練

原災法第10条特定事象発生に至った段階で、ヨウ素剤の配布（ダミー）を行い、総務統括が服用を指示。

### (3) 緊急時対策要員の動員訓練

緊急地震速報システム発信及び所内一斉放送による緊急時対策要員の参集を実施。

### (4) モニタリング訓練

気象観測データ、モニタリングポストの値より環境影響評価システムによる評価を実施。

また、地震により破損したモニタリングポストの代用のため可搬型モニタリングポストを設置。

### (5) 避難誘導訓練

大規模地震の発生ならびに津波警報発令に伴い、発電所本館や管理区域及び非管理区域の作業員や見学者を防護本部の駐車場まで避難誘導するとともに、管理区域作業員について退城時にサーバイ等を実施。

### (6) 電源機能等喪失時訓練

全交流電源喪失を踏まえた緊急安全対策について以下のとおり緊急時対策要員による実動訓練を実施。

#### ①電源車による電源確保

- ✓ 緊急M／Cの不具合のためガスタービン発電機車ならびに高台のスリップオン接続箱からの電源供給不可を想定し、原子炉建屋脇への電源車配置を実施。

#### ②消防車による原子炉への注水（原子炉注水用の消防用ホース接続）

- ✓ 消防車による原子炉への注水を行うため、取水箇所に消防車を移動・配置。ホースを展開し原子炉建屋注水口への接続を実施。

### (7) その他の訓練

#### a. 防災センターへの実派遣・説明訓練

防災センターに役員や要員を実派遣するとともに、合同対策協議会（国職員や自治体職員はダミー）を模擬し、プラント状況の説明を実施。

#### b. 自治体への実派遣・説明訓練

当所の緊急時演習にご参画頂いた自治体に社員を実派遣し、発電所対策本部から送信した通報内容（プラント状況）の説明訓練を実施。

#### c. 後方支援拠点での情報連係訓練

後方支援拠点での活動として、エネルギーホール及び信濃川電力所にて拠点開設を行い本店と情報連係の訓練を実施。

## 8. 訓練の評価

「1. 訓練の目的」で設定した主たる事項 3 点についての評価結果は以下の通り。

- (1) I C S (Incident Command System) の考え方を取り入れた I C S 体制により指揮命令、情報共有等が機能するか。

柏崎刈羽原子力発電所では、平成 25 年 1 月より I C S の考え方を取り入れた訓練を実施してきている。特に平成 26 年度は社内訓練を 1 回／月以上の頻度で行っており I C S システムの定着及び全体の底上げ（昨年の課題）が図られて来たものと考えている。

今回の緊急時演習においてもその習熟の結果を確認した。具体的な確認事項を以下に示す。

本部では、今回の事象に対する中央操作室（運転訓練センター＋サイトシミュレータ）からの情報を基に緊急時活動における重要な判断、優先順位付けを行っていた。

今後の事故進展を予測し先手を打って複数のバックアップ手段を設定しており的確な指示・判断が行われていることを確認した。

30 分に一度、プラントの状況を整理し目標設定会議を開催。緊急時対応の方向性を全機能班と情報共有していた。

- (2) 各機能班が緊急時活動で参照する情報共有ツール C O P (Common Operational Picture) が機能するか。

当所では各機能班が緊急時活動で参照する情報共有ツール（C O P）を活用している。平成 26 年度では、大型タブレットによる直接記入方式や、汎用アプリによるマクロ処理などさまざまな手段を試行してきた。C O P 自体は各機能班で活用されており、I C S の弱点である末端の班員にも情報が行き渡っていることが確認された。

一方、今回の演習では、C O P に一部不具合が発生している。これは、プログラム上の問題や異なる O S (オペレーションシステム) でアクセスしていた事が原因と判明している。実際の緊急時においても、今回の演習と同様にシステム上の不具合が生じる可能性も考えられることから頑健性の確保が必要と考える。

- (3) 防災センター、自治体へ派遣した要員と T S C との双方向の情報共有ができるか、また派遣者は説明能力を有しているか。

当社では、平成 26 年度から本格的に防災センターや自治体に社員の実派遣を行って、派遣要員の説明能力のスキルアップを行っている。今回の演習でも一部自治体への実派遣を行っており、通報文に対する説明と先方からの質問回答を行っている。理解が進んだというご回答を頂いたので一定の説明能力は有しているものと考える。また、防災センターでは、合同対策協議会を模擬し、プラント概略図（ポンチ絵）を活用して状況説明を実施した。

過去の緊急時演習において抽出された課題に対するフォローアップは以下の通り。

(1) 夜間・休祭日を想定した宿直当番者による初動対応訓練

社内訓練において実施している。限られた人数による ICS 体制での要員構成となり、各要員の役割がより明確となり緊急時対応自体に問題は生じなかつたが、人数の制約上チャットへの入力など一部の活動を縮小する必要があることを確認した。

(2) 自治体派遣者の PC, タブレットの使用者の拡大・能力向上

毎月の訓練で実派遣やダミー自治体を設定しており使用者の習熟が深まっている。(発電所構内図やプラントの断面図など主な資料もパネル化し合わせて説明に活用)

(3) チャットシステムの使用不能時を想定した訓練

社内訓練として実施済みである。本店でチャット閲覧不可となる状況を想定して、発電所の情報基盤班が衛星FAXを活用して、プリントアウトしたチャットテキストを数分～10数分おきに送付して情報共有を行つた。結果として、本店側でも十分な情報を把握することを確認した。

## 9. 今後に向けた改善点

(1) 緊急時演習において抽出された今後の改善点は以下の通り。

COP など情報共有ツールでは、そのデータを処理するサーバなどシステム環境に依存するため、頑健なシステム構成が必要となる。他方、ペーパーカードなど、システムに依存しないローテクな対応手段の確保も必要である。

(2) 緊急時演習において、本店対策本部の対応で抽出された今後の改善点は以下の通り。

本店対策本部ERC対応ブースからERCプラント班への情報提供が一部滞った。その原因は以下のとおり。

①レイアウト

ERC対応ブースは、本店本部から離れた場所に設置し、統合原子力防災ネットワークのTV会議システムを介してERCプラント班へ情報提供を行う体制（3名）を組んでいた。

②システム

本店側のチャットシステムが動かなくなつた上、COPの更新も遅くなつたことから、発電所対策本部からの発話情報のみが頼りという状況となり、本店対策本部全体が発電所の状況を入手しにくい状況になつた。

③要員

同ブースには本店本部内の発話とTV会議システムからの発電所対策本部の音声が入っていたが、ERCコンタクトパーソンは、ERCプラント班からの問合せに対応をしながら発電所の音声を聞き取ることは難しく、支援要員2名もチャットシステムが動かなくなつたことからフォローできなくなつた。

これに対して、以下の改善を行い、3月18日の福島第一・福島第二の合同訓練において効果の検証を行い、一定の改善効果が確認できた。

①レイアウト

E R C 対応ブースを別室から本店対策本部官庁連絡班の隣に移動し、バックアップ体制を強化した。

②システム

チャットシステムが動かなかった原因が判明したことから、その対策を実施した。

③要員

チャットシステムを見る担当者の他に発電所からの発話を聞き取る担当者も配置し、重要な情報をE R C コンタクトパーソンに伝えることにより、E R C プラント班へ速やかに情報提供できる体制を構築した。

今年度の総括として、免震重要棟での防災訓練は地震・津波のみならず、竜巻・巨大台風・雷・高潮など多種多様な過酷事象を設定した訓練を一月に一度の頻度で実施してきた。

これにより一定の習熟が図られてきており、様々な状況に対応できることが今回の緊急時演習からも確認ができたと考える。

平成27年度は、緊急時対策所の多様性を図った3号機緊急時対策所でも同様な過酷な状況を設定しても対応が可能か検証をしていく。(3号機緊急時対策所は免震重要棟が機能喪失した場合に使用)

以上

## 要素訓練結果報告の概要

### 1. 訓練の目的

本訓練は、「柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画 第2章 第7節」に基づき実施する要素訓練であり、手順書の適応性や人員・資機材確認等の検証を行い、手順の習熟および改善を図るものである。

### 2. 実施日および対象施設

#### (1) 実施日

平成26年4月1日（火）～平成27年2月26日（木）

#### (2) 対象施設

柏崎刈羽原子力発電所

### 3. 実施体制、評価体制および参加人数

#### (1) 実施体制

訓練ごとに訓練総括責任者を設け、実施担当者が訓練を行う。

詳細は、「添付資料1」のとおり。

#### (2) 評価体制

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価する。

#### (3) 参加人数

「添付資料1」のとおり。

### 4. 原子力災害想定の概要

#### (1) モニタリング訓練

放射性物質の放出により敷地内の放射線または空気中の放射能濃度が上昇した状態を想定した個別訓練

#### (2) アクシデントマネジメント訓練

全交流電源喪失により原子炉の冷却機能が全て喪失し、原子力災害対策特別措置法第15条事象に至る事象を想定した総合訓練

#### (3) 電源機能等喪失時訓練

全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失の状態を想定した個別訓練

### 5. 防災訓練の項目

要素訓練

## 6. 防災訓練の内容

- (1) モニタリング訓練
- (2) アクシデントマネジメント訓練
- (3) 電源機能等喪失時訓練

## 7. 訓練結果の概要（添付資料1参照）

### (1) モニタリング訓練

- ・ 可搬型モニタリングポスト等を用いた空間放射線量率の測定、空气中放射線物質濃度測定について、実動訓練を実施。
- ・ 代替気象観測機器による気象観測について、実動訓練を実施。
- ・ モニタリングポスト電源喪失時の発動発電機での電源供給について、実動訓練を実施。
- ・ 緊急時影響評価システムを用いた最大空間放射線線量率出現予測地点、大気中放射性物質濃度最大濃度出現地点における線量評価について、実動訓練を実施。

### (2) アクシデントマネジメント訓練

- ・ 津波による全交流電源、原子炉および使用済燃料プールへの注水ならびに冷却機能の喪失を想定し、緊急時対策本部活動ならびに配備した緊急安全対策により代替電源・冷却機能を確保するための実動訓練を実施。
- ・ 緊急被ばく医療訓練として、原子炉建屋内で汚染水を浴び、けがをした汚染傷病者を想定。一部の汚染除去後に緊急車両やヘリを活用し指定医療機関への搬送を実施。（新潟県との合同訓練）

### (3) 電源機能等喪失時訓練

- ・ 全交流電源喪失、原子炉除熱機能喪失および使用済燃料プール除熱機能喪失を踏まえた緊急安全対策の各対策について個別に緊急時対策要員による実動訓練を実施。
- ・ 訓練にあたり、本設機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし、現場での動作確認または机上での手順確認を実施。

## 8. 訓練の評価

各要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認できた。  
訓練毎の評価結果は、「添付資料1」のとおり。

## 9. 今後に向けた改善点

各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料1」のとおり。

以上

〈添付資料〉

1：要素訓練の概要

## 要素訓練の概要

## 1. モニタリング訓練（訓練実施日：平成26年4月～平成27年2月（当該期間内で計169回実施），参加人数：延べ284名）

概要	実施体制 (①訓練総括責任者, ②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後に向けた改善点
モニタリング訓練 ----- 空間放射線率の測定、予測線量評価等の実動訓練を実施	①放射線安全部長 ②放射線安全部各G員、 安全総括部改善推進G員	良	・代替モニタリング機器との接続に 使用するケーブルにはマーキングや テプラにより誤接続を防止 ・資機材の配置がわかるように配置 図（写真）を作成し手順書に反映	・放射線防護装備を装着した実動 訓練は訓練で取り入れているが、 その範囲を拡大する。 ・建屋内の照明がないなど、暗闇 を想定した訓練を実施（ヘッドラ イト等による実動訓練）

## 2. アクシデントマネジメント訓練（訓練実施日：平成26年4月～平成27年2月（当該期間内で計14回実施），参加人数：延べ4,320名）

概要	実施体制 (①訓練総括責任者, ②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後に向けた改善点
アクシデントマネジメント訓練 ----- 電源機能等喪失時における対策本部活動ならびに各種緊急安全対策の実動訓練を実施	①原子力防災管理者 ②緊急時対策要員	良	・関係機関へ派遣した要員と情報共 有（プラントパラメータ等）や各班 の活動状況等の情報共有を行うため の情報共有ツールの拡充を実施。 ・夜間・休祭日を想定した宿直者に よる初動対応訓練を実施。	・これまでの緊急時対策本部活 動は免震重要棟がメインであつ たが、3号機緊急時対策所にお ける対応活動の検証を行う。

## 要素訓練の概要

3. 電源機能等喪失時訓練（訓練実施日：平成26年4月～平成27年2月（当該期間内で計2,481回実施），参加人数：延べ4,730名）

概要	実施体制 (①訓練総括責任者, ②実施担当者)	評価結果	当該期間中の改善点	今後に向けた改善点
緊急時の電源確保に係る訓練  電源車およびガスタービン発電機車等による電源確保の手順の実動訓練や机上訓練等を実施	①放射線安全部長、 第一・第二保全部長 ②放射線安全部各G員、 第一・第二保全部各G員	良	・他サイトからの異動者を考慮し、モニタリングポストのマップやモニタリングポスト用発電機への燃料の給油方法など手順書に反映	・モニタリング発電機の起動前のチェック項目に、発電機吸気口も追記するなど安全面への配慮を行う。
緊急時の最終的な除熱機能の確保に係る訓練  消防車による原子炉・使用済燃料プールへの代替注水等の実動訓練やライン構成等の一連の動作確認を現場にて実施	①第一・二運転管理部長、 第一・第二保全部長 ②第一・二運転管理部発電G員、 第一・第二保全部各G員、 自衛消防隊員	良	・代替熱交換器の設置に必要な資機材はトレーラにあらかじめ積み込んでおくことで、作業時間を短縮	・降雨時には、代替熱交換器資機材トレーラの荷台が滑りやすくなることが訓練を通じて判明した。荷台の改造（滑り止め）を実施する。
シビアアクシデント対策に係る訓練  原子炉建屋のベント開放操作に係る動作手順確認やホイルローダによる模擬がれき等を用いた実動訓練等を実施	①第一・二運転管理部長、 第一・第二保全部長 ②第一・二運転管理部発電G員、 第一・第二保全部各G員	良	・過酷事故を想定し夜間かつ降雨時にタンクステンベストを着用した上ヘッドライトを活用し原子炉建屋のベント開放操作を実施	・特殊車両に関する要員の確保に向け、継続的に免許の取得を行っていく。

# 柏崎刈羽原子力発電所における 安全対策の取り組み状況について

2015年5月28日  
東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所



## 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機における規制基準への主な対応状況

2015年5月27日現在

規制基準の要求機能と当所6、7号機において講じている安全対策の例	対応状況	
	6号機	7号機
I . 耐震・対津波機能（強化される主な事項のみ記載）		
1. 基準津波により安全性が損なわれないこと		
(1) 基準津波の評価	完了	
(2) 防潮堤の設置	完了	
(3) 原子炉建屋の水密扉化	完了	完了
(4) 津波監視カメラの設置	完了	
(5) 貯留堰の設置	完了	完了
(6) 重要機器室における常設排水ポンプの設置	完了	完了
2. 津波防護施設等は高い耐震性を有すること		
(1) 津波防護施設(防潮堤)等の耐震性確保	完了	完了
3. 基準地震動策定のため地下構造を三次元的に把握すること		
(1) 地震の揺れに関する3次元シミュレーションによる地下構造確認	完了	完了
4. 安全上重要な建物等は活断層の露頭がない地盤に設置		
(1) 敷地内断層の約20万年前以降の活動状況調査	完了	完了
II . 重大事故を起こさないために設計で担保すべき機能(設計基準) (強化される主な事項のみ記載)		
1. 火山、竜巻、外部火災等の自然現象により安全性が損なわれないこと		
(1) 各種自然現象に対する安全上重要な施設の機能の健全性評価	完了	完了
(2) 防火帯の設置	完了(機能確保) <sup>※1</sup>	
2. 内部溢水により安全性が損なわれないこと		
(1) 溢水防止対策(水密扉化、壁貫通部の止水処置等)	工事中	工事中

:検討中 :工事中 :完了  
※1 付帯工事は継続実施

## 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機における規制基準への主な対応状況

2015年5月27日現在

規制基準の要求機能と当所6、7号機において講じている安全対策の例	対応状況	
	6号機	7号機
3. 内部火災により安全性が損なわれないこと		
(1) 耐火障壁の設置等	工事中	工事中
4. 安全上重要な機能の信頼性確保		
(1) 重要な系統(非常用炉心冷却系等)は、配管も含めて系統単位で多重化もしくは多様化	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
5. 電気系統の信頼性確保		
(1) 発電所外部の電源系統多重化(3ルート5回線)	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
(2) 非常用ディーゼル発電機(D/G)燃料タンクの耐震性の確認	完了	完了
III. 重大事故等に対処するために必要な機能		
1. 原子炉停止		
(1) 代替制御棒挿入機能	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
(2) 代替冷却材再循環ポンプ・トリップ機能	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
(3) ほう酸水注入系の設置	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
2. 原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧		
(1) 自動減圧機能の追加	完了	完了
(2) 予備ポンベ・バッテリーの配備	完了	完了
3. 原子炉圧力低圧時の原子炉注水		
(1) 復水補給水系による代替原子炉注水手段の整備	完了	完了
(2) 原子炉建屋外部における接続口設置による原子炉注水手段の整備	完了	完了
(3) 消防車の高台配備	完了	

※2 福島原子力事故以前より設置している設備

2 / 5

## 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機における規制基準への主な対応状況

2015年5月27日現在

規制基準の要求機能と当所6、7号機において講じている安全対策の例	対応状況	
	6号機	7号機
4. 重大事故防止対策のための最終ヒートシンク確保		
(1) 代替水中ポンプおよび代替海水熱交換器設備の配備	完了	完了
(2) 耐圧強化ベントによる大気への除熱手段を整備	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
5. 格納容器内雰囲気の冷却・減圧・放射性物質低減		
(1) 復水補給水系による格納容器スプレイ手段の整備	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
6. 格納容器の過圧破損防止		
(1) フィルタベント設備(地上式)の設置	性能試験終了 <sup>※3</sup>	性能試験終了 <sup>※3</sup>
7. 格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却(ペデスタル注水)		
(1) 復水補給水系によるペデスタル(格納容器下部)注水手段の整備	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
(2) 原子炉建屋外部における接続口設置によるペデスタル(格納容器下部)注水手段の整備	完了	完了
8. 格納容器内の水素爆発防止		
(1) 原子炉格納容器への窒素封入(不活性化)	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
9. 原子炉建屋等の水素爆発防止		
(1) 原子炉建屋水素処理設備の設置	完了	完了
(2) 格納容器頂部水張り設備の設置	完了	完了
(3) 原子炉建屋水素検知器の設置	完了	完了
(4) 原子炉建屋トップベント設備の設置	完了	完了
10. 使用済燃料プールの冷却、遮へい、未臨界確保		
(1) 復水補給水系による代替使用済燃料プール注水手段の整備	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応	既存設備 <sup>※2</sup> にて対応
(2) 使用済燃料プールに対する外部における接続口およびスプレイ設備の設置	工事中	工事中

※2 福島原子力事故以前より設置している設備

※3 周辺工事は継続実施

3 / 5

# 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機における規制基準への主な対応状況

2015年5月27日現在

規制基準の要求機能と当所6、7号機において講じている安全対策の例	対応状況	
	6号機	7号機
11. 水源の確保		
(1) 貯水池の設置(淡水タンク・防火水槽への送水配管含む)	完了	完了
(2) 大湊側純水タンクの耐震強化		完了
(3) 重大事故時の海水利用(注水等)手段の整備	完了	完了
12. 電気供給		
(1) 空冷式ガスタービン車・電源車の配備		完了
(2) 緊急用電源盤の設置		完了
(3) 緊急用電源盤から原子炉建屋への常設ケーブルの布設	完了	完了
(4) 代替直流電源(バッテリー等)の配備	工事中	工事中
13. 中央制御室の環境改善		
(1) シビアアクシデント時の運転員被ばく線量低減対策(中央制御室ギャラリー室内の遮へい等)		工事中
14. 緊急時対策所		
(1) 免震重要棟の設置		完了
(2) シビアアクシデント時の所員被ばく線量低減対策(免震重要棟内の遮へい等)		完了
(3) 3号機における緊急時対策所の整備		工事中
15. モニタリング		
(1) 常設モニタリングポスト専用電源の設置		完了
(2) モニタリングカーの配備		完了
16. 通信連絡		
(1) 通信設備の増強(衛星電話の設置等)		完了
17. 敷地外への放射性物質の拡散抑制		
(1) 原子炉建屋外部からの注水設備(高所放水車およびコンクリートポンプ車)の配備		完了

4 / 5

## 柏崎刈羽原子力発電所における安全対策の実施状況

2015年5月27日現在

項目	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	7号機
I. 防潮堤(堤防)の設置			完了			完了	
II. 建屋等への浸水防止							
(1) 防潮壁の設置(防潮板含む)	完了	完了	完了	完了		海拔15m以下に開口部なし	
(2) 原子炉建屋等の水密扉化	完了	検討中	検討中	検討中	完了	完了	完了
(3) 熱交換器建屋の浸水防止対策	完了	完了	完了	完了	完了	一	
(4) 開閉所防潮壁の設置※4					完了		
(5) 浸水防止対策の信頼性向上(内部溢水対策等)	工事中	検討中	検討中	検討中	工事中	工事中	工事中
III. 除熱・冷却機能の更なる強化等							
(1) 水源の設置				完了			
(2) 貯留堰の設置	完了	検討中	検討中	検討中	完了	完了	完了
(3) 空冷式ガスタービン発電機車等の追加配備					完了		
(4) -1 緊急用の高圧配電盤の設置					完了		
(4) -2 原子炉建屋への常設ケーブルの布設	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了
(5) 代替水中ポンプおよび代替海水熱交換器設備の配備	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了
(6) 高圧代替注水系の設置※4	工事中	検討中	検討中	検討中	工事中	工事中	工事中
(7) フィルタベント設備(地上式)の設置	工事中	検討中	検討中	検討中	工事中	性能試験終了※3	性能試験終了※3
(8) 原子炉建屋トップベント設備の設置	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了
(9) 原子炉建屋水素処理設備の設置	完了	検討中	検討中	検討中	完了	完了	完了
(10) 格納容器頂部水張り設備の設置	完了	検討中	検討中	検討中	完了	完了	完了
(11) 環境モニタリング設備等の増強 ・モニタリングカーの増設					完了		
(12) 高台への緊急時用資機材倉庫の設置※4					完了		
(13) 大湊側純水タンクの耐震強化			一			完了	
(14) コンクリートポンプ車等の配備					完了		
(15) アクセス道路の補強	完了	一	一	一	一	一	一
(16) 免震重要棟の環境改善					完了		
(17) 送電鉄塔基礎の補強※4・開閉所設備等の耐震強化工事※4					完了		
(18) 津波監視カメラの設置			工事中			完了	

※3 周辺工事は継続実施

※4 当社において自主的な取り組みとして実施している対策


今後も、より一層の信頼性向上のための安全対策を実施してまいります。

5 / 5

# 柏崎刈羽原子力発電所6、7号機の新規制基準への適合性審査の状況について

2015年5月28日

## 審査の流れについて



## 地震・津波等の審査状況

2015年5月27日現在

主要な審査項目		審査状況
地質・地盤	敷地周辺の断層の活動性	実施中
	敷地内の断層の活動性	実施中
	地盤・斜面の安定性	今後実施
地震動	地震動	実施中
津波	津波	実施中
火山	対象火山の抽出	今後実施

2

## 地震・津波等の審査状況

- 当社に関わる審査会合は、2015年5月27日までに10回行われています。
- 2015年3月17日に原子力規制委員会による追加地質調査に関する現地調査（3回目）が行われています。  
(1回目：2014年2月17日、18日 2回目：2014年10月30日、31日)
- 至近の状況として、5月22日に当社に関わる審査会合が開催され、敷地内の断層に関する分析結果等について説明させていただいております。

## プラントの審査状況

2015年5月27日現在

主要な審査項目		審査状況
設計基準 対象施設	外部火災（影響評価・対策）	実施中
	火山（対策）	今後実施
	竜巻（影響評価・対策）	実施中
	内部溢水対策	実施中
	火災防護対策	実施中
重大事故 等対処施設	確率論的リスク評価（シーケンス選定含）	実施中
	有効性評価	実施中
	解析コード	実施中
	制御室（緊急時対策所含）	実施中
	フィルタベント	実施中

4

## プラントの審査状況

- 当社に関わる審査会合は、2015年5月27日までに37回行われています。
- 2014年12月12日に原子力規制委員会による現地調査が行われています。
- 至近の状況として、5月14日に当社に関わる審査会合が開催され、設計基準への適合性について（内部溢水の影響評価）説明させていただいております。

## 2015 年度夏期の電力需給見通しについて

2015 年 5 月 22 日  
東京電力株式会社

広く社会の皆さんには節電へのご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。  
当社は、このたび、2015 年度夏期の電力需給見通しを取りまとめましたのでお知らせいたします。

電力需要については、お客さまにご協力いただいている節電の効果等を踏まえ、今夏において需要が高まると予想している 7、8 月において、平年並みの気温の場合では 4,920 万 kW、2010 年度並みの猛暑の場合では 5,090 万 kW になると見通しております。

これに対して供給力は、止水のために停止していた塩原発電所（1～3 号機、計 90 万 kW）の工事が 7 月に完了する見通しであることなどを踏まえ、猛暑の場合でも 7 月で 5,547 万 kW、8 月で 5,650 万 kW の供給力を確保できる見込みです。

これにより、2010 年度並みの猛暑の場合において、7 月の予備力は 457 万 kW、予備率は 9.0% となり、安定供給を確保できるものと考えております。

なお、本日開催された政府の「電力需給に関する検討会合」において、『現在定着している節電の取組<sup>※1</sup>が、国民生活、経済活動等への影響を極力回避した無理のない形で、確実に行われるよう、全国（沖縄電力管内を除く）で節電の協力を要請<sup>※2</sup>する。』とされており、お客さまにおかれましては、引き続き、無理のない範囲での節電へのご協力をお願ひいたします。

当社といたしましては、電力設備の確実な運転・保守を含めた供給力の確保を着実に進めしていくことで安定供給の確保に全力を尽くしてまいります。

以上

※1 節電を行うにあたっての目安として、節電の定着分（2010 年度最大電力比）である  
▲12.2%が示されている

※2 政府の節電協力要請期間・時間帯

2015 年 7 月 1 日（水）～2015 年 9 月 30 日（水）の平日 9:00～20:00  
ただし、8 月 13 日（木）～8 月 14 日（金）を除く

今夏の電力需給見通し内訳

① 平温並みの気温の場合

(万 kW)

	7月	8月	9月
需 要 (発電端1日最大)	4,920	4,920	4,380
供 給 力	5,537	5,640	5,295
原 子 力	0	0	0
火 力	4,233	4,314	4,070
水 力 (一般水力)	289	271	260
揚 水	870	910	860
地熱・太陽光・風力	123.1	123.0	84.5
融通	0	0	0
新電力への供給等	22	21	21
予 備 力	617	720	915
予 備 率 (%)	12.5	14.6	20.9

※ 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある

※ 需要には、節電効果として▲730万kW程度を織り込んでいる

※ 上記需給バランスは電力需給検証小委員会の前提にある原子力の再起動がないとした場合

② 2010年度猛暑並みの場合

(万 kW)

	7月	8月	9月
需 要 (発電端1日最大)	5,090	5,090	4,890
供 給 力	5,547	5,650	5,315
原 子 力	0	0	0
火 力	4,233	4,314	4,070
水 力 (一般水力)	289	271	260
揚 水	880	920	880
地熱・太陽光・風力	123.1	123.0	84.5
融通	0	0	0
新電力への供給等	22	21	21
予 備 力	457	560	425
予 備 率 (%)	9.0	11.0	8.7

※ 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある

※ 需要には、節電効果として▲730万kW程度を織り込んでいる

※ 上記需給バランスは電力需給検証小委員会の前提にある原子力の再起動がないとした場合

以 上

## 湯沢発電所の建屋屋根の崩落による発電停止に係わる報告書の 経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部への提出について

2015年5月28日  
東京電力株式会社

当社は、2015年1月15日、経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部から、湯沢発電所（新潟県南魚沼郡湯沢町）の建屋屋根の崩落による発電停止に係わる報告徴収の指示をいただきました。  
(2015年1月15日お知らせ済み)

その後、安全確保を最優先に、湯沢発電所の建屋屋根が崩落した原因等の調査を進め、事実関係ならびに再発防止のための当面の対策を中間報告として取りまとめ、2015年2月9日に経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部に報告いたしました。

(2015年2月9日お知らせ済み)

当社は、中間報告後、湯沢発電所の建屋屋根が崩落した詳細原因の究明、ならびに、恒久的な再発防止対策を検討し、報告書として取りまとめ、本日、経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部へ報告しましたのでお知らせいたします。

このたびは、湯沢発電所の建屋屋根が崩落したことにより、地元の皆さんをはじめ、広く社会の皆さんにご心配をおかけしたことにつきまして、改めて心よりお詫び申し上げます。

今後も、水力発電設備の的確な点検保守に努めるとともに、自然災害や運転管理などに関する社内外の知見を収集して、保安向上に努めてまいります。

以上

### ○ 添付資料

- ・電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収に対する報告について（概要）
- ・電気事業法第106条第3項の規定に基づく報告徴収に対する報告について（本文）
- ・解説動画（URL：<http://www.tepco.co.jp/niigata/index-j.html>）

（経済産業省関東東北産業保安監督部東北支部からの指示事項）

2015年1月10日に東京電力株式会社湯沢発電所建屋屋根崩落により発電を停止したことはまれに見る事象である。

今後の再発防止を図る観点から、以下の項目について調査の上、2015年2月9日までに関東東北産業保安監督部東北支部に報告すること。

1. 事故の状況（事故発生前における運転・管理状況、体制等を含む。）
2. 他に与えた被害の状況及び貴社の対応状況
3. 事故原因分析
4. 再発防止対策（他の水力発電所を含む。）

- 発生日時
  - ・2015年1月10日 6時34分
- 事故発生の電気工作物
  - ・名 称 : 湯沢発電所建屋
  - ・設置場所: 湯沢発電所(新潟県南魚沼郡湯沢町)
  - ・沿革 : 1922年(大正11年) 東京電燈株式会社にて建設  
1923年(大正12年) 運転開始(5月)  
1939年(昭和14年) 日本発送電株式会社へ移管  
1951年(昭和26年) 東京電力株式会社へ移管
  - ・諸 元 : 【最大出力】15,600kW  
【最大使用水量】6.121m<sup>3</sup>/s 【使用電圧】66kV  
【制御方式】遠隔常時監視制御方式(無人発電所)

## 【当社の対応体制】


- 原因究明・対策検討委員会
  - ・武部常務執行役を委員長として関係各部を横断する検討体制を構築  
メンバーに社外有識者を迎える、知見を取り入れ原因究明を実施  
(2015年1月15日～：計8回開催)
- 現地対策本部
  - ・武部常務執行役を本部長として、陣頭指揮を執ること、地域や社会に与える影響に鑑みた対応を検討することを目的に設置  
(2015年1月16日～：計45回開催)

## 1. 事故の状況 (事故発生前における運転状況、体制等を含む。)

### 【事故発生前における運転状況】

- 運転状況
  - ・2015年1月10日：水車発電機4台のうち3台で運転(出力7,900kW)。
- 建屋点検状況
  - ・信濃川電力所建物管理保全基本マニュアルに基づく定期点検(漏水、躯体破損有無等目視確認)を1回／年の頻度で実施。至近では2014年11月9日に行い、異常はなかった。
- 除雪実施状況
  - ・過去の実績や安全対策施設の設置高さなどから、信濃川電力所豪雪対応マニュアルに屋根の除雪目安を1.5m程度に定め確認していた。今回も2015年1月5日に1.3m程度の積雪を確認したことから、協力会社へ手配を行い、調整の結果、1月14日から除雪を行う予定となっていた。

2003年11月撮影  
湯沢発電所 外観



2014年11月9日撮影 建屋点検時のトラス状況

## 【トラブル発生概要】

- 湯沢発電所建屋屋根崩落(新潟県南魚沼郡湯沢町)…2015年1月10日 6時34分
  - ・6時34分 湯沢発電所にて構内回路の電気的故障を検出、あわせて火災検知器が動作。
  - ・8時32分 当社社員により、建屋屋根の崩落を確認。人身事故の発生なし。
  - ・10時51分 湯沢発電所とつながる石打発電所沈砂池付近にて油の浮遊を確認。
  - ・14時30分 石打発電所沈砂池付近にオイルフェンスを設置。

湯沢発電所 外観




2003年11月 撮影



2015年1月10日 9時頃 撮影

[ ] 屋根崩落範囲

油流出状況とオイルフェンス設置

オイルフェンス設置  
2015年1月10日 17時頃 撮影

水路内を流れる浮油 (2015年1月10日 11時頃 撮影)

## 1. 事故の状況 (設備被害状況)

## 【設備被害状況】

- ・建屋屋根 : 602m<sup>2</sup>崩落
- ・水車 : 1,2,3,4号機 導水路分岐管、流水遮へい装置、速度調整装置に破損あり
- ・発電機 : 破損なし
- ・変圧器 : No.1変圧器[PCB含有: 0.51mg/kg] : 外観上異常なし、油漏えいなし



- ↑ 法令によって管理対象となる濃度0.5mg/kg超過に該当
- No.2変圧器[PCB含有: 0.48mg/kg] : コンサベータ※傾斜、配管フランジ破損、低圧側碍子破損、油漏えいあり
- No.3変圧器[PCB含有: 0.44mg/kg] : コンサベータ※脱落、配管脱落、油漏えいあり



※ 変圧器に充填されている絶縁油は周囲温度や通電により発生する熱によって体積変化を生じる。  
コンサベータとは、その体積変化を吸収する役割を担うもの。

## 【破損した設備からの油漏えい状況】→漏えい量4,915L(漏えいは発電所構内で止めた)

- ・水車発電機軸受(潤滑油) : 軸受～油冷却器を接続する循環配管、油冷却器から漏えいしたと想定
- ・制御用圧油装置(潤滑油) : 圧油配管が破損し漏えいしたと想定
- ・入口弁圧油装置(潤滑油) : 圧油配管が破損し漏えいしたと想定
- ・変圧器(絶縁油) : コンサベータと変圧器本体との接続部が破損し漏えいしたと想定

## 2. 他に与えた被害の状況及び当社の対応状況

5

### 【他に与えた被害の状況】

- ・今回の事故によって人身災害や供給支障は発生していない。
- ・崩落した瓦礫等によって発電所構外への被害は発生していない。
- ・公共用水域(周辺河川)への油流出は確認されていない。

### 油漏えい、流出防止対応状況

対策事項	内容	実施結果	実施時期
石打発電所沈砂池付近で油の浮遊処理	オイルフェンス設置	設置完了	2015年1月10日
	河川パトロール実施	油なし確認	2015年1月10,11日
	油漏えい有無の現地監視	昼3時間毎、夜4時間毎実施	2015年1月10日～31日
湯沢発電所発電機フロア地下の放水路への油漏えい対策	放水路内滞留の油の回収	回収実施済	2015年1月12日
	PCB含有検査	ごく微量(0.33mg/kg)のPCBを検出(回収実施済)	2015年1月15日
	コンクリート壁設置による閉塞	設置完了	2015年1月30日
漏えいした油の回収と流出防止対策の信頼性向上対策	ごく微量のPCBを検出した油水を回収	回収実施済 (以降、放水路においてPCBは検出されていない)	2015年1月28日
	変圧器から充填絶縁油(ごく微量のPCB含む)を回収	実施中(のべ11回実施)	2015年2月12日～
	油水分離装置の設置	設置完了	2015年4月16日
	油水回収自動化と保管貯留設備の設置	設置完了	2015年3月19日
破損した油入機器の撤去	変圧器等の撤去	---	2015年7月下旬目途

## 3. 事故原因分析 (除雪運用上の検証)

6


### 【除雪運用の検証】

- 事故発生までの除雪計画の決定と決定後の対応状況→規定通りに業務が行われていたか確認
  - ・除雪計画は信濃川電力所豪雪対応マニュアルに基づき、過去の知見等を基に積雪状態を踏まえ除雪実施の判断をしていた。
- 除雪判断目安の根拠→規定されている除雪判断目安の根拠の確認
  - ・作業効率と作業安全に考慮し、積雪1.5m程度を目安に定めていた。
- 現行建築基準法と照し合わせた時の除雪判断目安の評価→除雪判断目安の根拠は妥当か確認
  - ・建築基準法に基づく新潟県の現行基準では、屋根設計に考慮する積雪荷重を積雪の単位荷重3kg/cm<sup>2</sup>以上、積雪量を雪下ろしを行う屋根に対して200cmとしている。
  - ・当該建屋は、設計図書や構造計算書がなく、当初の設計に反映した最大荷重は不明である。今までの除雪判断目安1.5m程度は、積雪量としては現行建築基準法の範囲内であったが、積雪の単位荷重への配慮はなかった。
- 2014年度冬期の気象状況ならびに雪質について→積雪単位荷重の影響はあったのか確認
  - ・屋根崩落までの間に降雨があり、密度の高い積雪状態に成りやすい環境であった。
  - ・湯沢発電所構内の積雪(230cm)から各層サンプルを採取し比重測定をしたところ、現行建築基準法で設計に考慮すべき積雪荷重(雪下ろしによる低減を考慮した値)600kg/m<sup>2</sup>を上まわる750kg/m<sup>2</sup>の結果であった。

過去の経験則に基づいた積雪深のみにより除雪判断を行うマニュアルとなっており、建屋の構造耐力を把握した上で積雪荷重を考慮した除雪実施基準となっていたなかった。

### 3. 事故原因分析（屋根崩落の状況調査）

7



発電所本館建屋断面図

#### 【屋根構造】


- ・屋根スラブは鉄骨トラス梁（以降「トラス梁」）の上に設置。
- ・鉄骨トラス梁は22組で構成されていた。

#### 【崩落状況の調査結果】

- ①トラス梁は22組全て落下
- ②トラス梁の構成材に大きな変形、破断等あり
- ③トラス梁の接合部（以降「ガセットプレート」）に複数破断、損傷あり
- ④トラス梁端部のアンカーボルトの差し込み状態から、両端支承部の固定が弱いことを確認
- ⑤屋根スラブの、1層目と2層目のコンクリートの間にアスファルト防水層がある特殊な構造であることを確認




② 崩落した鉄骨トラス梁(1組)の状況



③ ガセットプレートの状況

### 3. 事故原因分析（材料試験・耐力検討結果）

8



#### 【トラス梁構成材の材料試験】

- ・崩落したトラス梁の各構成材より降伏強度、最大強度、伸び能力を確認  
→ いずれの試料においても一般的な鋼材の最低限の基準（降伏強度： $235\text{N/mm}^2$ 、最大強度 $400\text{N/mm}^2$ 、伸び能力21.0%以上）を満たしており、また、成分分析結果から、崩落要因となり得る要素なし。
- ガセットプレートも同様の結果だった。

#### 【ガセットプレート破断面調査】

- ・破断が認められたガセットプレートについて破面調査を実施  
→ 延性破壊、脆性破壊が認められ、疲労破壊は認められなかった。

#### 【トラス梁構成部の耐力】

- ・今冬の積雪荷重に対する各トラス梁の各構成部が負担する荷重（応力）を分析  
→ トラス梁中央部付近のガセットプレートにおいて、負担する荷重が部材の許容耐力（降伏強度）を超過（1.28倍）した。


材料の経年劣化や、長年の繰り返し荷重による材料の疲労等は見受けられなかった。  
破断したガセットプレートには許容耐力を超える力がかかったことが想定され、破断面からは今冬の積雪により大きく変形した後に突然破断した形跡が確認された。

37

#### 【崩落プロセス】

・材料試験、数値解析、耐力検討結果から

→ 建屋の屋根トラス梁の端部のガセットプレートが破断、トラス梁が屋根本体の重量と積雪荷重を負担しきれず崩落した。



### 3. 事故原因分析（結論）

#### 【結論】

- 積雪が100cmを超えた時期に降雨を観測するなど、稀な気象状況であり、密度の高い積雪状態に成りやすい環境であった。
- 当社の除雪判断基準は、過去の経験則に基づいた積雪深のみによる除雪判断であり、建屋の構造耐力と積雪荷重を考慮した除雪実施基準となっていなかった。
- トラス梁上の屋根スラブは30cmを超える厚みであり、相当の重量であった。スラブ中には防水層が複数存在すること、および各層のコンクリート比重が異なることから、新築後に2層目コンクリートスラブが追加的に施工された可能性が高く、この追加的に施工された2層目コンクリートスラブの重量が積雪量に対して不利に働いた。  
(2層目コンクリートの施工記録は、当社の保全履歴からは確認されなかった。)
- ガセットプレートにおいて屋根本体の重量と積雪荷重により働く力が許容耐力を超える結果となり屋根崩落の起点となった可能性が高い。
- コンクリート及び鉄骨については、現行の規格材と比較しても同程度の強度を有していた。また、破断面調査から屋根崩落の原因が構成部材の経年劣化によることを示す痕跡は認められなかった。

上記より、屋根崩落に至った原因是、屋根を支えるトラス梁の許容耐力に対し、積雪荷重が上回ったことによる過荷重であると判断する。

その背景には除雪判断基準が積雪荷重を考慮したものになっていなかったこと、追加施工された屋根スラブの重量が不利に働いたことがあげられる。

## 【恒久対策】

## ■ 施設対策

- (a) 多雪地域にある水力発電所の積雪に対する構造耐力の明確化・・・(2015年9月末までに実施)
    - ・積雪に対する構造耐力が不明な建屋について、屋根トラス梁の部材調査や試験体による強度調査から建屋の構造耐力を個別に算出し評価する。
  - (b) 建屋補強・・・(2015年11月末までに実施)
    - ・構造耐力の算出結果を踏まえ、必要に応じて補強工事を実施。ガセットプレートの補強やトラス梁両端支承部の脱落防止対策などを実施する。
  - (c) 融雪装置設置・・・(2015年11月末までに実施)
    - ・除雪頻度が高く、除雪運用が困難と考えられる建屋について屋根屋上に融雪装置を設置する。
    - ・なお新潟県内の水力発電所の中でも豪雪地域にある信濃川発電所、中津川第一発電所には融雪装置の設置を決定している。

### ■ 運用対策

- ### (a) 除雪業務運用見直し・標準化

[積雪重量計の設置]…(2015年10月末までに実施)

- ・地域毎に代表計測点を選定し、積雪重量計(新潟県自治体で活用実績のあるもの)を設置する。

〔除雪実施基準の標準化〕…(2015年10月末までに実施)

- ・建屋最寄りの観測所における過去実績から1日あたりの最大積雪増加量として、日積雪量(積雪差日合計)の最大値を抽出し、積雪荷重に換算(積雪比重を新雪 $0.2\text{g/cm}^3$ により算出)。換算した積雪荷重を設計積雪荷重から差し引いた値を除雪実施基準とする。

[除雪実施基準=設計積雪荷重( $\text{kg}/\text{m}^2$ ) - 日積雪量最大値( $\text{cm}$ ) × 新雪比重( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) × 10]

- #### (b) 除雪の実施

- ・除雪実施基準を超過しないよう、気象情報を参考に早期に実施手配を行う。
  - ・万一、除雪手配が滞った場合には、当社社員による除雪を速やかに実施できるよう除雪機の配備ならびに計画的な操作訓練を実施していく。

#### 4. 再発防止対策（他の水力発電所含む恒久対策・今後の取り組み）

## 【水力発電設備の保安の向上に向けた取り組み】

- ・経年電力設備の中長期的な保安を確保しつつ運転継続するため、自然災害や環境汚染リスクについて、その影響度・発生可能性を軸に評価し、設備対策や防災態勢の強化、リスク顕在化時の対応方策の強化に取り組んできた。
  - ・水力発電設備の保安を更に向上していくことを目的として、海外・国内のトラブル事例を収集・分析し、また有識者からの指導を頂いて、取り組みを充実させている。

#### ■ トラブル事例の収集と要因分析

- ・海外・国内水力発電所における重大事故事例(計118例)を収集し、個々の事象の分類、要因について分析し、これまでの取り組みによって概ね対応してきていることが確認できた。


## ■ 保安向上に向けた取り組みの検討

- ・個々の要因を確認した際の気づきに加え、有識者からのご指導を得て、必要な対策を実施していく。
  - ・非常災害時の対応はもとより、トラブル発生時の被害を低減させるための関係機関との連携を含めた対応策を整理している。

以上

## 「廃炉」の主な作業項目と作業ステップ

～4号機使用済燃料プールからの燃料取り出しが完了しました。1～3号機の燃料取り出し、燃料デブリ(注1)取り出しの開始に向け順次作業を進めています～



### 使用済燃料プールからの燃料取り出し

3号機の使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、プール内の大型ガレキ撤去作業を進めています。

3号機使用済燃料プール内の大型ガレキ撤去作業は、2014年8月のガレキ落下を受け中断していましたが、追加の落下対策を実施し、2014年12月より大型ガレキ撤去作業を再開しています。



(2015/3/6:燃料交換機西側フレーム撤去作業状況)

## 「汚染水対策」の3つの基本方針と主な作業項目

～事故で溶けた燃料を冷やした水と地下水が混ざり、1日約300トンの汚染水が発生しており、下記の3つの基本方針に基づき対策を進めています～

### 方針1. 汚染源を取り除く

- ①多核種除去設備等による汚染水浄化
- ②トレーンチ(注2)内の汚染水除去
- （注2）配管などが入った地下トンネル。

### 方針2. 汚染源に水を近づけない

- ③地下水バイパスによる地下水汲み上げ
- ④建屋近傍の井戸での地下水汲み上げ
- ⑤凍土方式の陸側遮水壁の設置
- ⑥雨水の土壤浸透を抑える敷地舗装

### 方針3. 汚染水を漏らさない

- ⑦水ガラスによる地盤改良
- ⑧海側遮水壁の設置
- ⑨タンクの増設（溶接型へのリプレイス等）



### 多核種除去設備(ALPS)等

- ・タンク内の汚染水から放射性物質を除去しリスクを低減させます。
- ・多核種除去設備に加え、東京電力による多核種除去設備の増設（2014年9月から処理開始）、国の補助事業としての高性能多核種除去設備の設置（2014年10月から処理開始）により、汚染水の処理を進めています。
- ・汚染水のリスクを低減するため、ストロンチウムを除去する複数の浄化設備での処理を進めています。



(高性能多核種除去設備)

### 凍土方式の陸側遮水壁

- ・建屋を陸側遮水壁で囲み、建屋への地下水流入を抑制します。
- ・2013年8月から現場にて試験を実施しており、2014年6月に着工しました。
- ・先行して凍結を開始する山側部分について、凍結管の設置が約99%完了しています。
- ・2015年4月末より試験凍結を開始しました。



(陸側遮水壁 試験凍結箇所例)

### 海側遮水壁

- ・1～4号機海側に遮水壁を設置し、汚染された地下水の海洋流出を防ぎます。
- ・遮水壁を構成する鋼管矢板の打設は一部を除き完了（98%完了）。閉合時期については調整中です。



(設置状況)


## 取り組みの状況

### 汚染水(RO濃縮塩水) の処理完了

多核種除去設備(ALPS)等7種類の設備を用い、汚染水(RO濃縮塩水)の処理を進め、タンク底部の残水を除き、5/27に汚染水の処理が完了しました。

なお、タンク底部の残水については、タンク解体に向けて順次処理を進めます。

また、多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水等、さらに浄化が必要な処理水は、今後、多核種除去設備で再度浄化し、更なるリスク低減を図ります。



### 1号機 建屋カバー解体着手


1号機からの燃料取り出しのため、建屋カバーを解体し、原子炉建屋上部のガレキを撤去する必要があります。

まずは、屋根パネル貫通による飛散防止剤散布を5/15～20に実施しました。

その後、放射性物質の放出量を抑えるために設置したバルーンにそれが確認されたことから、今後、対策を実施した上で、屋根パネルを取り外します。



<飛散防止材の散布状況>



### 1号機原子炉内 調査結果

1号機原子炉内の燃料デブリの状況を調査するため、宇宙線由来のミュオノン(素粒子の一種)を用いた燃料デブリ位置測定を2/12から5/19にかけて実施しました。

約3か月の測定により、データが蓄積し統計誤差が減少したことから、炉心部に大きな燃料がないことを定量的に確認できました。

### H3エリアタンク 底板部のにじみ

H3エリアの汚染水を多核種除去設備により処理するため、過去に高線量箇所が確認されたタンクに水を通しておいたところ、5/1にタンクの底板付近ににじみを確認しました。

そのため、H3エリアの汚染水処理は、にじみの発生したタンクを経由しない形に切り替えました。

なお、にじみ箇所の対策は実施済であり、堰外への漏えいはありません。

### 大型休憩所の運用開始

作業員の皆さまが休憩する大型休憩所を設置し、5/31より運用を開始する予定です。

大型休憩所には、休憩スペースに加え、事務作業が出来るスペースや集合して作業前の安全確認が実施できるスペースを設けています。

また、食堂(6/1より運用開始予定)や売店を設置します。



<大型休憩所>

### 陸側遮水壁 試験凍結の状況

陸側遮水壁について、4/30から18箇所(凍結管58本、山側の約6%)において試験凍結を実施中です。

試験凍結において、凍結管等に循環される冷媒の温度により設備全体の稼動状況を確認しています。また、地中温度などから本格運用時に留意すべき点を確認しています。

### トラブル等に関する 「通報基準・公表方法」 の更新

東京電力はトラブル等に関する迅速・的確な情報発信を目的に策定した「通報基準・公表方法」について、廃炉作業の進捗やこれまでの運用実績などを踏まえ更新し、5/12より運用を開始しました。

今後も、迅速、的確な情報発信を実施してまいります。

### 中長期ロードマップ 改訂に向けた動き

5/21に、廃炉・汚染水対策チーム会合を開催し、改訂に向けた案を公表しました。今後、目標工程の具体化、地元関係者の方々や有識者からのご意見を伺った上で、できるだけ早期に改訂を進めていきます。

### 熱中症予防対策の実施

熱中症発生が増加したことから定めた熱中症対策のルールを2015年5月から周知・徹底し、熱中症の予防に努めています。

#### ○主な熱中症対策のルール

- 酷暑時間帯(7～9月の14～17時)は原則作業禁止
- WBGT注による作業制限の実施
- 移動式給水所の充実(5台を配備)

注) WBGT: 人体の熱収支に影響の大きい湿度、熱輻射、気温の3つを取り入れた指標



<移動式給水所 イメージ>

## 主な取り組み 構内配置図



提供: 日本スペースイメージング(株)、(C)DigitalGlobe

\*モニタリングポスト (MP-1~MP-8) のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト (MP) のデータ (10分値) は  $0.992 \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 3.998 \mu\text{Sv}/\text{h}$  (2015/4/28~5/26)。

MP-2~MP-8については、空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、2012/2/10~4/18に、環境改善（森林の伐採、表土の除去、遮へい壁の設置）の工事を実施しました。

環境改善工事により、発電所敷地内と比較して、MP周辺の空間線量率だけが低くなっています。



MP-6については、さらなる森林伐採等を実施した結果、遮へい壁外側の空間線量率が大幅に低減したことから、2013/7/10~7/11にかけて遮へい壁を撤去しました。

MP-8については、2015/2/18より5月下旬を目処に、環境改善（周辺の舗装化等）の工事を実施しており、MP周辺の空間線量率が低下傾向にあります。

## I. 原子炉の状態の確認

### 1. 原子炉内の温度

注水冷却を継続することにより、原子炉圧力容器底部温度、格納容器気相部温度は、号機や温度計の位置によって異なるものの、至近1ヶ月において、約15~50度で推移。



※トレンドグラフは複数点計測している温度データの内、一部のデータを例示

### 2. 原子炉建屋からの放射性物質の放出

2015年4月において、1~4号機原子炉建屋から新たに放出される放射性物質による、敷地境界における空気中放射性物質濃度は、Cs-134 約  $7.8 \times 10^{-11}$  ベクレル/cm<sup>3</sup> 及び Cs-137 約  $2.2 \times 10^{-10}$  ベクレル/cm<sup>3</sup> と評価。放出された放射性物質による敷地境界上の被ばく線量は 0.0027mSv/年未満と評価。



1~4号機原子炉建屋からの放射性物質（セシウム）による敷地境界における年間被ばく線量評価  
(参考)

※周辺監視区域外の空気中の濃度限度：

[Cs-134] :  $2 \times 10^{-5}$  ベクレル/cm<sup>3</sup>、

[Cs-137] :  $3 \times 10^{-5}$  ベクレル/cm<sup>3</sup>

※1F敷地境界周辺のダスト濃度「実測値」：

[Cs-134] : ND (検出限界値: 約  $1 \times 10^{-7}$  ベクレル/cm<sup>3</sup>)、

[Cs-137] : ND (検出限界値: 約  $2 \times 10^{-7}$  ベクレル/cm<sup>3</sup>)

※モニタリングポスト (MP1~MP8) のデータ

敷地境界周辺の空間線量率を測定しているモニタリングポスト (MP) のデータ (10分値) は  $0.992 \mu\text{Sv}/\text{h} \sim 3.998 \mu\text{Sv}/\text{h}$  (2015/4/28~5/26) MP2~MP8 空間線量率の変動をより正確に測定することを目的に、環境改善 (周辺の樹木伐採、表土の除去、遮へい設置) を実施済み。

(注) 線量評価については、施設運営計画と月例報告とで異なる計算式及び係数を使用していたことから、2012年9月に評価方法の統一を図っている。  
4号機については、使用済燃料プールからの燃料取り出し作業を踏まえ、2013年11月より評価対象に追加している。

### 3. その他の指標

格納容器内圧力や、臨界監視のための格納容器放射性物質濃度 (Xe-135) 等のパラメータについても有意な変動はなく、冷却状態の異常や臨界等の兆候は確認されていない。

以上より、総合的に冷温停止状態を維持しており原子炉が安定状態にあることが確認されている。

## II. 分野別の進捗状況

### 1. 原子炉の冷却計画

～注水冷却を継続することにより低温での安定状態を維持するとともに状態監視を補完する取組を継続～

#### ➤ 1号機原子炉格納容器水位計・温度計の再設置

- 格納容器内部調査のため、格納容器内部に設置した常設監視計器（温度計・水位計）を取り外した(4/7)。調査終了(4/20)に伴い、常設監視計器を再設置(4/22~23)。
- 格納容器内水位が約OP. 8700であることを確認。前回測定(2012/10)の約OP. 9050と約350mmの水位差がある。水位低下については、前回測定以降、原子炉注水量を低減(2012/11)したものであり、水位低下による冷却状態への影響はない。
- 設置時に確認した格納容器水位と水位計の動作状況は整合しており、問題なく設置できている。

## 2. 滞留水処理計画

～地下水流入により増え続ける滞留水について、流入を抑制するための抜本的な対策を図るとともに、水処理施設の除染能力の向上、汚染水管理のための施設を整備～

#### ➤ 地下水バイパスの運用状況

- 2014/4/9より12本ある地下水バイパス揚水井の各ポンプを順次稼動し、地下水の汲み上げを開始。2014/5/21より内閣府廃炉・汚染水対策現地事務所職員の立ち会いの下、排水を開始。2015/5/27までに105,046m<sup>3</sup>を排水。汲み上げた地下水は、一時貯留タンクに貯留し、水質が運用目標を満足していることを東京電力及び第三者機関（日本分析センター）で確認した上で排水。
- 地下水バイパスや高温焼却炉建屋の止水対策等により、これまでのデータから評価した場合、建屋への地下水流入量が約90m<sup>3</sup>/日減少していることを確認（図1参照）。
- 観測孔の地下水位が、地下水バイパスの汲み上げ開始前と比較し約10~20cm程度低下していることを確認。
- 流量の低下が確認されている揚水井No.8, 10, 12について清掃のため地下水汲み上げを停止（No.8:5/22～, No.10:4/27～, No.12:5/25～）。




図1：建屋への流入量評価結果

#### ➤ 陸側遮水壁の造成状況

- 1~4号機を取り囲む陸側遮水壁（経済産業省の補助事業）の造成に向け、凍結管設置のための削孔工事を開始(2014/6/2～)。先行して凍結する山側部分について、5/26時点で1,249本（約99%）削孔完了（凍結管用：1,025本／1,036本、測温管用：224本／228本）、凍結管1,025本／1,036本（約99%）建込（設置）完了（図3参照）。今後、必要な手続きを経て、残りの施工を進める。
- 4/30より、18箇所（凍結管58本、山側の約6%）において、試験凍結を開始。設備は順調に稼動しており、ブライン送り温度は-30°C付近で安定し、凍結管近傍の地中温度は、凍結管の配置に応じた傾向が確認されている。




図2：陸側遮水壁の試験凍結箇所




図3：陸側遮水壁削孔工事・凍結管設置工事の状況

#### ➤ 多核種除去設備の運用状況

- 多核種除去設備（既設・増設・高性能）は放射性物質を含む水を用いたホット試験を実施中（既設A系：2013/3/30～、既設B系：2013/6/13～、既設C系：2013/9/27～、増設A系：2014/9/17～、増設B系：2014/9/27～、増設C系：2014/10/9～、高性能：2014/10/18～）。

- これまでに多核種除去設備で約 252,000m<sup>3</sup>、増設多核種除去設備で約 132,000m<sup>3</sup>、高性能多核種除去設備で約 56,000m<sup>3</sup>を処理（5/21 時点、放射性物質濃度が高い既設B系出口水が貯蔵されたJ1(D)タンク貯蔵分約 9,500m<sup>3</sup>を含む）。
- Sr処理水のリスクを低減するため、高性能多核種除去設備にて処理を実施中（4/15～）。これまでに約 10,000m<sup>3</sup>を処理（5/21 時点）。

#### ➤ タンク内にある汚染水のリスク低減に向けて

- R0濃縮水処理設備にてR0濃縮塩水の浄化を実施（1/10～5/27）。これまでに約 73,000m<sup>3</sup>を処理（5/21 時点）。
- R0濃縮塩水を浄化するため、モバイル型ストロンチウム除去装置の処理運転を実施（G4 南エリア：2014/10/2～2/28、H5 北エリア：2/10～3/31、G6 南エリア 2/28～3/31）。更なるリスク低減のため、5/27までSr処理水の浄化を継続して実施。
- 第二モバイル型ストロンチウム除去装置（全4ユニット）の処理運転を実施（Cエリア：2/20～3/31、G6エリア：2/20～3/31）。更なるリスク低減のため、5/27までSr処理水の浄化を継続して実施。
- セシウム吸着装置（KURION）でのストロンチウム除去（1/6～）、第二セシウム吸着装置（SARRY）でのストロンチウム除去（2014/12/26～）を実施中。5/21 時点で約 53,000m<sup>3</sup>を処理。

#### ➤ 汚染水処理の状況

- 多核種除去設備（ALPS）等7種類の設備を用い、汚染水（R0濃縮塩水）の処理を進め、タンク底部の残水を除き、5/27に汚染水の処理が完了。タンク底部の残水については、タンク解体に向けて順次処理を進める。また、多核種除去設備以外で処理したSr処理水については、今後、多核種除去設備で再度浄化し、更なるリスク低減を図る。





図4：滞留水の貯蔵状況



\*1: 2015/1/1より集計日を変更（火曜日一木曜日）

\*2: 2015/4/23より集計方法を変更（貯蔵量増加量（①+②）→（①+②+※1）、その他移送量除く貯蔵量増加量（①+②-※2）→（①+②+※1-※2））

#### ➤ HIC(高性能容器)ふた外周部のたまり水の確認

- 定期的に実施しているHIC<sup>\*</sup>の漏えい有無確認作業にて、HICを保管するボックスカルバート内部床面及びHICふた外周部にたまり水があることを確認(4/2)。サンプリングの結果からたまり水に汚染があることを確認。  
※HIC(高性能容器)：多核種除去設備等の前処理設備や吸着塔で発生する、沈殿物生成物(スラリー)や使用済吸着材を保管する容器。
- 炭酸塩スラリー内の水の放射線分解により発生した水素ガスが、スラリー内に滞留・蓄積してスラリー部の体積を膨張させた結果、液位が上昇し上澄み水がたまり水となったものと推定。
- HICで保有するスラリー量に対して、10%以上の空間容積を確保しておけばたまり水の発生は防止できることから、HIC内の液位をふた下端から8インチ(約20cm)となるよう変更。

#### ➤ H3エリアB2タンク底板部のにじみ

- 5/1にH3エリアB2タンク(2013年8月に高線量箇所が確認されたタンク)にてタンク底板付近ににじみを確認。当該タンクはH3エリアの汚染水を多核種除去設備にて処理するため、4/18以降通水していた。直ちに当該タンクの水抜きを加速するとともに、にじみ箇所をコーティング処理し、吸水材と土嚢を設置。
- 当該タンクに仮設ポンプを投入し、10cm程度まで水抜きを実施(5/7)。水位1cm程度までの水抜き、及びにじみ箇所の拭き取り清掃及び再塗装完了(5/11)。
- H3エリアB2タンクより上流のタンクのR0濃縮塩水は、B3タンクに仮設ポンプを投入し、直接B1タンクに移送し多核種除去設備により処理を実施。

#### ➤ タンクエリアにおける対策

- 汚染水タンクエリアに降雨し堰内に溜まった雨水のうち、基準を満たさない雨水について、2014/5/21より雨水処理装置を用い放射性物質を除去し敷地内に散水(2015/5/26時点累計25,710m<sup>3</sup>)。

#### ➤ サブドレンNo.16ピットの汲み上げ状況

- リスク総点検で「対策が必要」に分類され、早急に追加対策を実施する2号機原子炉建屋近傍サブドレンNo.16ピットから、汚染した地下水(約20m<sup>3</sup>)を汲み上げ(5/22~24)、ピット内の放射能濃度が改善したことを確認。

#### ➤ 海水配管トレーニングの汚染水除去

- 2号機海水配管トレーニングは、2014/12/18にトンネル部の充填が完了。立坑A,Dの充填を2015/2/24に開始し、4/7に1サイクル目、5/27に2サイクル目の充填が完了。
- 3号機海水配管トレーニングは、トンネル部の充填を完了(2/5~4/8)。トンネル部充填確認揚水試験を実施(4/16, 21, 27)。トンネル部の連通がないことを確認。立坑Dの充填を5/2より、立坑Aの充填を5/15より開始。
- 4号機海水配管トレーニングは、トンネル部の充填を完了(2/14~3/21)。揚水試験を実施(3/27)し、建屋との連通性がないことを確認。開口部II及び開口部IIIの充填が完了(4/15~4/28)。放水路上越部の充填に際しては、隔壁の海側に充填孔を設ける必要があるため、周辺工事との作業調整のうえ実施予定。開口部Iについては、建屋滞留水の水位低下と合わせて充填を行う方針。
- 海水配管トレーニング全体の汚染水除去全体の進捗は約60%完了(5/27時点)。




図5：海水配管トレーニング汚染水対策工事の進捗状況

#### 3. 放射線量低減・汚染拡大防止に向けた計画

～敷地外への放射線影響を可能な限り低くするため、敷地境界における実効線量低減や港湾内の水の浄化～

##### ➤ 1～4号機タービン建屋東側における地下水・海水の状況

- 1号機取水口北側護岸付近において、地下水観測孔No.0-4のトリチウム濃度が2014年7月から上昇傾向にあり、現在は25,000Bq/L程度で推移。No.0-3-2より1m<sup>3</sup>/日の汲み上げを継続。
- 1、2号機取水口間護岸付近において、地下水観測孔No.1、No.1-17のトリチウム濃度は2015年3月以降同レベルとなり12万Bq/L程度で推移。地下水観測孔No.1の全β濃度は2015年2月以降上昇傾向にあり、現在600Bq/L程度、地下水観測孔No.1-17の全β濃度は低下傾向にあり、現在は5,000Bq/L前後で推移。ウェルポイントからの汲み上げ(10m<sup>3</sup>/日)、地下水観測孔No.1-16の傍に設置した汲上用井戸No.1-16(P)からの汲み上げ(1m<sup>3</sup>/日)を継続。
- 2、3号機取水口間護岸付近において、ウェルポイントのトリチウム濃度、全β濃度は3月より更に低下し、現在トリチウム濃度500Bq/L程度、全β濃度500Bq/L程度で推移。地盤改良部の地表処理、ウェルポイント改修のため、ウェルポイントの汲み上げ量を50m<sup>3</sup>/日に増加(2014/10/31～)。地盤改良部の地表処理を1/8に開始し、2/18に終了。ウェルポイント改修作業中。
- 3、4号機取水口間護岸付近の地下水放射性物質濃度は、各観測孔とも低いレベルで推移。地盤改良部の地表処理を実施(3/19～3/31)し、地下水のくみ上げを開始(4/1より20m<sup>3</sup>/日)。地下水観測孔No.3においてトリチウム濃度、全β濃度とも4月より上昇が見られる。ウェルポイント改修作業中。
- 1～4号機開渠内の海側遮水壁外側の放射性物質濃度は、4月までと同様に東波除堤北側と同レベルの低い濃度で推移。
- 港湾内海水の放射性物質濃度は4月までと同様に緩やかな低下傾向が見られる。
- 港湾口及び港湾外についてはこれまでの変動の範囲で推移。

##### ➤ フェーシング計画

- 2015年度中に約135万m<sup>2</sup>のフェーシング工事を完了する計画(図9参照)。広域フェーシングに伴い、表流水のリスクが増大することから、排水路設置、集中豪雨対策を実施する。

##### ➤ 構内排水路の対策の進捗状況

- 排水路の放射能濃度低減のために、主排水路・枝排水路の清掃(4/24完了)、浄化材の設置(25箇所、3/30完了)を実施。比較的高い濃度の溜まり水が確認された2号機原子炉建屋大物搬入口屋上部について、4/16までに汚染源を撤去し、その後仕上げ作業を実施(5/28完了予定)。

##### ➤ 1～3号機放水路溜まり水の調査及び対策

- 2014年10月の台風後に1号機放水路のセシウム濃度が上昇したことから、モバイル処理装置による本格浄化開始(6月予定)までの対策として、繊維状セシウム吸着材(2014年11月設置)

を設置し、浄化の状況を確認している。


- 2号機放水路上流側立坑のたまり水の全β濃度が5/13の定例(月1回)のサンプリングで73,000Bq/Lまで上昇したことから、モニタリングを強化中。

#### ▶ B・C排水路側溝放射線モニタにおける警報発生への対策

- 2/22にB・C排水路側溝放射線モニタにて警報が発生。調査の結果汚染水の流入経路までは特定に至らなかったが、汚染水処理設備等からの漏えいではないことを確認。今後、同様の事象の再発を防止するため、高濃度汚染水に関する管理を強化。また、警報発生後の対応の迅速化、漏えい個所の早期検知、港湾内への流出抑制の観点から対策を実施予定。

#### ▶ 3号機原子炉建屋上部のダストフィルタの調査結果

- 農林水産省からの依頼により、2013/8/22に採取した3号機原子炉建屋上部のダストフィルタについて、以下の調査を実施し報告。
- ダストフィルタ上でセシウムが確認された箇所を切り出し、電子顕微鏡で観察した結果、 $25 \times 34 \mu\text{m}$ の粒子の中に $1 \sim 4 \mu\text{m}$ のセシウム含有粒子を3個確認。 $1 \sim 2 \mu\text{m}$ のセシウム含有粒子を確認。当該箇所及び含有粒子周辺計10か所につき元素組成分析を実施。
- ダストフィルタ上でセシウムが確認された箇所を切り出し、雨水を添加し溶出率を評価。1.2%未満～78.8%とばらつきがあった。



#### 4. 使用済燃料プールからの燃料取出計画

～耐震・安全性に万全を期しながらプール燃料取り出しに向けた作業を着実に推進。4号機プール燃料取り出しが2013/11/18に開始、2014/12/22に完了～

##### ➤ 3号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事

- ・5/9に、ガレキ撤去作業に用いるクローラクレーンの監視カメラ2台のズーム機能不動作を確認。2台の監視カメラのうち、1台は交換を実施(5/13)。もう1台はクローラクレーンの年次点検を前倒しし、その中で修理を実施する計画。
- ・燃料交換機本体について、カメラを確認しながらの繊細な操作が必要であり、カメラの交換が完了し、準備が整い次第7月中旬以降撤去を開始する予定。

##### ➤ 1号機使用済燃料取り出しに向けた主要工事

- ・5/15より原子炉建屋カバー解体工事に着手。まずは、屋根パネル貫通による飛散防止剤散布を5/15～20に実施。当該作業期間中において、ダストモニタ及びモニタリングポストのダスト濃度等に、有意な変動は確認されていない。
- ・5/21に、放射性物質の放出量を抑えるために原子炉建屋3階機器ハッチ開口部に設置したバルーンにそれが確認されたことから、今後、対策を実施した上で、屋根パネルを取り外す。
- ・建屋カバー解体工事にあたっては、飛散抑制対策を着実に実施するとともに、安全第一に作業を進めていく。

#### 5. 燃料デブリ取出計画

～格納容器へのアクセス向上のための除染・遮へいに加え、格納容器漏えい箇所の調査・補修など燃料デブリ取り出し準備に必要となる技術開発・データ取得を推進～

##### ➤ 原子炉内燃料デブリ検知技術の開発

- ・燃料デブリ取り出し工法の検討に必要な燃料デブリ位置、量を把握するため、宇宙線由来のミュオン(素粒子の一種)による透視技術によるデブリ位置測定を行う計画。1号機原子炉建屋外側の北西に測定装置を設置(2/9, 10)し、2/12より測定を実施中。3/10までの26日分のデータから、炉心位置に大きな燃料の塊がないことを確認。その後、5/19まで測定を継続し、約3か月の測定により、データが蓄積し統計誤差が減少したことから、炉心部に大きな燃料がないことを定量的に確認できた。
- ・3次元評価の精度向上を目指し、測定装置を移動し、5/25より追加測定を実施中。

##### ➤ 2号機原子炉格納容器内部調査に向けた準備

- ・8月より実施予定の2号機原子炉格納容器ペデスタル内プラットホーム状況調査の事前準備として、調査装置を投入する格納容器貫通部(X-6ペネ)の前に設置された遮へいブロックを、遠隔操作にて6月より撤去する予定。

#### 6. 固体廃棄物の保管管理、処理・処分、原子炉施設の廃止措置に向けた計画

～廃棄物発生量低減・保管適正化の推進、適切かつ安全な保管と処理・処分に向けた研究開発～

##### ➤ ガレキ・伐採木の管理状況

- ・4月末時点でのコンクリート、金属ガレキの保管総量は約151,000m<sup>3</sup>(3月末との比較:+2,400m<sup>3</sup>) (エリア占有率:60%)。伐採木の保管総量は約78,600m<sup>3</sup>(3月末との比較:-1,900m<sup>3</sup>) (エリア占有率:57%)。ガレキの主な増加要因は、フェーシング関連工事、1～4号機建屋周辺ガレキ撤去関連工事、タンク設置関連工事、固体廃棄物貯蔵庫9棟設置工事など。伐採木の変動要因は、エリア整理によるもの。


##### ➤ 水処理二次廃棄物の管理状況

- ・2015/5/21時点での廃スラッジの保管状況は597m<sup>3</sup>(占有率:85%)。濃縮廃液の保管状況は9,226m<sup>3</sup>(占有率:46%)。使用済ベッセル・多核種除去設備の保管容器(HIC)等の保管総量は2,456体(占

有率:41%)。

##### ➤ ガレキ類一時保管エリアA1テントの一部破損

- ・高線量(30mSv/h未満)のガレキに遮へいを行って一時保管しているガレキ類一時保管エリアA1(Aテント)の上部シートが破損(2/16)。上部シート破損部の補修完了(4/24)。シートガイドを固定しているガイド止めのネジが緩み、脱落したことから、シートのあたりが大きくなり破損したと思われる。



復旧前(2015/2/16)



復旧後(2015/4/24)


図10: Aテントの復旧状況

#### 7. 要員計画・作業安全確保に向けた計画

～作業員の被ばく線量管理を確実に実施しながら長期に亘って要員を確保。また、現場のニーズを把握しながら継続的に作業環境や労働条件を改善～

##### ➤ 要員管理

- ・1ヶ月間のうち1日でも従事者登録されている人数(協力企業作業員及び東電社員)は、2015年1月～3月の1ヶ月あたりの平均が約15,100人。実際に業務に従事した人数は1ヶ月あたりの平均で約11,800人であり、ある程度余裕のある範囲で従事登録者が確保されている。
- ・6月の作業に想定される人数(協力企業作業員及び東電社員)は、平日1日あたり6,810人程度\*と想定され、現時点では要員の不足が生じていないことを主要元請企業に確認。なお、2013年度以降の各月の平日1日あたりの平均作業員数(実績値)は約3,000～7,500人規模で推移(図11参照)。  
※:契約手続き中のため6月の予想には含まれていない作業もある。
- ・福島県内・県外の作業員数とともに増加傾向にあるが、福島県外の作業員数の増加割合が大きいため、4月時点における地元雇用率(協力企業作業員及び東電社員)は約45%。



※1/20までの作業員数より算定(1/21より安全点検実施のため)  
図11: 2013年度以降各月の平日1日あたりの平均作業員数(実績値)の推移

- ・2013年度、2014年度ともに月平均線量は約1mSvで安定している。(参考:年間被ばく線量目安20mSv/年=1.7mSv/月)
- ・大半の作業員の被ばく線量は線量限度に対し大きく余裕のある状況である。




図 12：作業員の月別個人被ばく線量の推移（月平均線量）  
(2011/3 以降の月別被ばく線量)

#### ➤ 熱中症予防対策の実施

- 昨年度に引き続き、酷暑期に向けた熱中症予防対策を5月から開始。
- 酷暑時間帯（7から9月の14時から17時）の作業の原則禁止。
- 昨年度は8月から導入した熱中症予防統一ルール（WBGT※30°C以上で作業を原則禁止等）  
を今年度は5月から開始。  
※：人体の熱収支に影響の大きい湿度、輻射熱、気温の3つを取り入れた指標。
- クールベストの着用促進を図るための声掛けの実施
- 言い出しやすい職場環境の構築と救急医療室での早期受診の促進
- 構内で働く作業員の増加に対応し、大型休憩所や移動式給水所（5台）の整備
- 従来のチェックシートによる体調管理に加え、熱中症管理者を明確化し、健康診断結果や作業前、休憩時での心拍及び体重測定結果から作業継続（熱へのばく露）の中止を判断する。

#### ➤ 大型休憩所の進捗状況について

- 食堂や売店を備えた非管理区域の大型休憩所を5/31より運用開始。食堂については6/1より運用を開始。
- Jヴィレッジに設置されていたホール・ボディ・カウンタの一部を大型休憩所に移設。放射線業務従事者の「定期」測定が可能（放射線業務従事者の「登録」「解除」時の測定については、これまで通りJヴィレッジで実施）。
- パソコンで事務作業ができるスペースやTBM・KY※等集合して安全の確認が実施できるスペースも設置。

※：事故や災害を未然に防ぐことを目的に、作業に潜む危険を予知し、安全に作業できる方法を決めるこ



4階休憩スペース



3階食堂スペース



2階事務スペース

図 13：大型休憩所 内観

#### ➤ 全面マスク着用を不要とするエリアの拡大について

- 5/29から、全面マスク着用を不要とするエリアを構内の約90%まで拡大。ただし、高濃度粉じん作業は全面又は半面マスク、濃縮塩水等の摂取リスクのある作業は全面マスク着用。
- 空気中放射性物質濃度を実測し、マスク着用基準未満であることを確認した上で、防護装備を適正化し、夏場の熱中症リスクや作業負荷の軽減、作業性向上を図る。



図 14：全面マスク着用を不要とするエリア

#### 8. その他

##### ➤ 中長期ロードマップ改訂に向けた動き

- 5/21に、廃炉・汚染水対策チーム会合を開催し、改訂に向けた案を公表。
- 今後、目標工程の具体化、地元関係者の方々や有識者からのご意見を伺った上で、できるだけ早期に改訂を進めていく。

##### ➤ トラブル等に関する「通報基準・公表方法」の更新

- 東京電力はトラブル等に関する迅速・的確な情報発信を目的に策定した「通報基準・公表方法」について、廃炉作業の進捗やこれまでの運用実績などを踏まえ更新し、5/12より運用を開始。今後も、適宜必要な見直しを実施する。

# 港湾内における海水モニタリングの状況(H25年の最高値と直近の比較)

海側遮水壁

シルトフェンス

『最高値』→『直近(5/18-5/26採取)』の順、単位(ベクレル/リットル)、検出限界値未満以下の場合はND(検出限界値)と標記

セシウム-134 : 3.3 (H25/10/17) → ND(1.2)	1/2以下
セシウム-137 : 9.0 (H25/10/17) → ND(1.3)	1/6以下
全ベータ : 74 (H25/ 8/19) → ND(16)	1/4以下
トリチウム : 67 (H25/ 8/19) → 7.1	1/9以下

セシウム-134 : 4.4 (H25/12/24) → ND(1.3)	1/3以下
セシウム-137 : 10 (H25/12/24) → ND(1.0)	1/10以下
全ベータ : 60 (H25/ 7/ 4) → ND(16)	1/3以下
トリチウム : 59 (H25/ 8/19) → 3.1	1/10以下

セシウム-134 : 5.0 (H25/12/2) → ND(1.3)	1/3以下
セシウム-137 : 8.4 (H25/12/2) → ND(1.2)	1/7以下
全ベータ : 69 (H25/ 8/19) → 18	1/3以下
トリチウム : 52 (H25/ 8/19) → ND(1.8)	1/20以下

セシウム-134 : 2.8 (H25/12/2) → ND(1.4)	1/2以下
セシウム-137 : 5.8 (H25/12/2) → ND(1.7)	1/3以下
全ベータ : 46 (H25/ 8/19) → ND(18)	1/2以下
トリチウム : 24 (H25/ 8/19) → 8.1	1/2以下

	法定濃度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と 強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

5月27日 までの 東電 データ まとめ	セシウム-134 : 5.3 (H25/8/ 5) → ND(1.6)	1/3以下
	セシウム-137 : 8.6 (H25/8/ 5) → ND(2.2)	1/3以下
	全ベータ : 40 (H25/7/ 3) → ND(18)	1/2以下
	トリチウム : 340 (H25/6/26) → 2.1	1/100以下

セシウム-134 : ND(1.0)	
セシウム-137 : ND(1.2)	
全ベータ : ND(16)	
トリチウム : 160	*

出典: 東京電力ホームページ福島第一原子力発電所周辺の放射性物質の分析結果

<http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>

セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(1.4)	1/2以下
セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → ND(0.92)	1/7以下
全ベータ : 69 (H25/ 8/19) → ND(16)	1/4以下
トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → 6.5	1/10以下

セシウム-134 : 3.5 (H25/10/17) → ND(1.5)	1/2以下
セシウム-137 : 7.8 (H25/10/17) → ND(1.1)	1/7以下
全ベータ : 79 (H25/ 8/19) → ND(16)	1/4以下
トリチウム : 60 (H25/ 8/19) → 14	1/4以下

セシウム-134 : 32 (H25/10/11) → ND(1.6)	1/20以下
セシウム-137 : 73 (H25/10/11) → 10	1/7以下
全ベータ : 320 (H25/ 8/12) → 110	1/2以下
トリチウム : 510 (H25/ 9/ 2) → 210	1/2以下


セシウム-134 : 2.6	セシウム-134 : 4.2
セシウム-137 : 12	セシウム-137 : 21
全ベータ : 130	全ベータ : 180
トリチウム : 220	トリチウム : 170

セシウム-134 : 8.3	セシウム-134 : 4.2
セシウム-137 : 33	セシウム-137 : 21
全ベータ : 410	全ベータ : 180
トリチウム : 860	トリチウム : 170

※のモニタリングはH26年3月以降開始

セシウム-134 : 28 (H25/ 9/16) → 12	1/2以下
セシウム-137 : 53 (H25/12/16) → 36	7/10以下
全ベータ : 390 (H25/ 8/12) → 540	
トリチウム : 650 (H25/ 8/12) → 2,400	

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40(12ベクレル/リットル程度)によるものが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる 10



# 港湾外近傍における海水モニタリングの状況 (H25年の最高値と直近の比較)

(直近値  
5/18 - 5/25採取)

単位(ベクレル／リットル)、検出限界未満の場合はNDと標記し、( )内は検出限界値、ND(H25)は25年中継続してND

## 【港湾口北東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.48)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.52)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : ND (H25) → 3.9

## 【港湾口東側(沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.76)
セシウム-137 : 1.6 (H25/10/18) → ND(0.68) 1/2以下
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : 6.4 (H25/10/18) → 2.8 1/3以下

	法定濃度	WHO飲料水ガイドライン
セシウム134	60	10
セシウム137	90	10
ストロンチウム90 (全ベータ値と 強い相関)	30	10
トリチウム	6万	1万

## 【港湾口南東側 (沖合1km)】

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.70)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.57)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : ND (H25) → 5.7

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.77)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.62)
全ベータ : ND (H25) → ND(17)
トリチウム : 4.7 (H25/8/18) → 3.7 9/10以下

## 【北防波堤北側(沖合0.5km)】

## 【5,6号機放水口北側】


セシウム-134 : 1.8 (H25/ 6/21) → ND(0.64) 1/2以下
セシウム-137 : 4.5 (H25/ 3/17) → 0.66 1/6以下
全ベータ : 12 (H25/12/23) → 14
トリチウム : 8.6 (H25/ 6/26) → ND(1.6) 1/5以下



セシウム-134 : 3.3 (H25/12/24) → ND(1.4) 1/2以下
セシウム-137 : 7.3 (H25/10/11) → ND(0.92) 1/7以下
全ベータ : 69 (H25/ 8/19) → ND(16) 1/4以下
トリチウム : 68 (H25/ 8/19) → 6.5 1/10以下

セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.80)
セシウム-137 : ND (H25) → ND(0.64)
全ベータ : ND (H25) → ND(15)
トリチウム : ND (H25) → 2.3

注: 海水の全ベータ測定値には、天然のカリウム40(12ベクレル/リットル程度)によるもののが含まれている。また、ストロンチウム90と放射平衡となるイットリウム90の寄与が含まれる。



セシウム-134 : ND (H25) → ND(0.75)
セシウム-137 : 3.0 (H25/ 7/15) → ND(0.68) 1/4以下
全ベータ : 15 (H25/12/23) → 11
トリチウム : 1.9 (H25/11/25) → ND(1.6)

## 【南放水口付近】

海側遮水壁  
シルトフェンス



5月27日までの東電データまとめ

## 廃止措置等に向けた進捗状況: 使用済み燃料プールからの燃料取り出し作業

**至近の目標** 1~3号機使用済燃料プール内の燃料の取り出し開始

**4号機**

中長期ロードマップでは、ステップ2完了から2年以内(～2013/12)に初号機の使用済燃料プール内の燃料取り出し開始を第1期の目標としてきた。2013/11/18より初号機である4号機の使用済燃料プール内の燃料取り出しを開始し、第2期へ移行した。

燃料取り出し作業開始から1年以内となる2014/11/5に、プール内の使用済燃料1,331体の共用プールへの移送が完了した。


残りの新燃料の6号機使用済燃料プールへの移送は、2014/12/22に完了。(新燃料2体については燃料調査のため2012/7に先行して取り出し済)

これにより、4号機原子炉建屋からの燃料取り出しが完了した。

今回の経験を活かし1~3号機のプール燃料取り出しに向けた作業を進める。



燃料取り出し状況




4号機使用済燃料プール内の状況

リスクに対してしっかりと対策を打ち、  
慎重に確認を行い、安全第一で作業を進める


## 燃料取り出しまでのステップ



2012/12完了




2012/4～2013/11完了




2013/11～2014/12完了

原子炉建屋の健全性確認  
定期的な点検を実施。建屋の健全性は確保されていることを確認。



傾きの確認(水位測定)



傾きの確認(外壁面の測定)

※写真の一部については、核物質防護などに関する機微情報を含むことから修正しております。

**3号機**

燃料取り出し用カバー設置に向けて、構台設置作業完了(2013/3/13)。


原子炉建屋上部ガレキ撤去作業を完了(2013/10/11)し、現在、燃料取り出し用カバー設置や燃料取扱設備のオペレーティングフロア(※1)上の設置作業に向け、線量低減対策(除染、遮へい)を実施中(2013/10/15～)。使用済燃料プール内のガレキ撤去を実施中(2013/12/17～)。



大型ガレキ撤去前



大型ガレキ撤去後



燃料取り出し用カバーイメージ

**1、2号機**

● 1号機については、オペレーティングフロア上部のガレキ撤去を実施するため、原子炉建屋カバーの解体を計画。

2015/3/16より、原子炉建屋カバー解体のための準備工事に着手。  
5/15より建屋カバー屋根パネル貫通による飛散防止材の散布を実施。  
カバー解体に当たっては飛散抑制対策を着実に実施する。

● 2号機については、燃料デブリ取り出し計画の変動による手戻りのリスクを避けるため、取り出し開始時期に影響のない範囲で燃料取り出し計画を継続検討。

**1号機建屋カバー解体**

使用済燃料プール燃料・燃料デブリ取り出しの早期化に向け、原子炉建屋カバーを解体し、オペラント上のガレキ撤去を進める。建屋カバー解体後の敷地境界線量は解体前に比べ増加するものの、放出抑制への取り組みにより、1~3号機からの放出による敷地境界線量(0.03mSv/年)への影響は少ない。




①飛散防止剤散布  
②吸引器等でダスト(塵・ほこり)を除去  
③防風シートによるダスト舞い上げ防止  
④モニターを追加設置してダスト監視体制を強化

**共用プール**

共用プール内空き  
スペースの確保  
(乾式キャスク仮保管設備への移送)

## 現在までの作業状況

- ・燃料取扱いが可能な状態まで共用プールの復旧が完了(2012/11)
- ・共用プールに保管している使用済燃料の乾式キャスクへの装填を開始(2013/6)
- ・4号機使用済燃料プールから取り出した燃料を受入開始(2013/11)

乾式キャスク(※2)  
仮保管設備

共用プールからの使用済燃料受け入れ  
2013/4/12より運用開始、キャスク保管建屋より既設乾式キャスク全9基の移送完了(2013/5/21)、共用プール保管中燃料を順次移送中。

## &lt;略語解説&gt;

(※1)オペレーティングフロア(オペラント):  
定期検査時に、原子炉上蓋を開放し、炉内燃料取替や炉内構造物の点検等を行うフロア。  
(※2)キャスク: 放射性物質を含む試料・機器等の輸送容器の名称

## 廃止措置等に向けた進捗状況: プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

2015年5月28日  
廃炉・汚染水対策チーム会合  
事務局会議  
2/6


**至近の目標** プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手

### 原子炉建屋地下階3Dスキャン

原子炉建屋の地下階（トーラス室）上部を遠隔操作ロボットを用いて、レーザスキャナで調査し、地下階の3次元データを得た。

3次元データは、実測に基づく検討ができるため、より詳細な装置のアクセシビリティや配置検討に利用できる。


原子炉建屋1階の3次元データと組み合せて、1階と地下階の干渉物を一度に確認することで原子炉格納容器／真空破壊ライン補修装置の設置位置等の検討を効率的に実施可能。




### 圧力抑制室（S/C<sup>(※1)</sup>）上部調査による漏えい箇所確認

1号機S/C上部の漏えい箇所を2014/5/27より調査し、上部にある配管の内1本の伸縮継手カバーにより漏えいを確認。他の箇所からの漏えいは確認されず。

今後、格納容器の止水・補修に向けて、具体的な方法を検討していく。



### 1号機



### 格納容器内部調査に向けた装置の開発状況


燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。

#### 【調査概要】

- 1号機X-100Bペネ<sup>(※5)</sup>から装置を投入し、時計回りと反時計回りに調査を行う。

#### 【実証試験の実施】

- 狭隘なアクセス口（内径φ100mm）から格納容器内に進入し、グレーチング上を安定走行可能な形状変形機構を有するクローラ型装置を用いて、2015/4/10~20に現場での実証を実施。
- 格納容器1階内部の映像、空間線量等の情報を取得。次の調査で用いる予定の地下階アクセス開口部周辺に干渉物が無いことを確認。調査結果を踏まえ、今後格納容器地下階の調査を実施する計画。



#### 【略語解説】

- (※1) S/C(Suppression Chamber): 圧力抑制室。非常用炉心冷却系の水源等として使用。
- (※2) SFP(Spent Fuel Pool): 使用済燃料プール。
- (※3) RPV(Reactor Pressure Vessel): 原子炉圧力容器。
- (※4) PCV(Primary Containment Vessel): 原子炉格納容器。
- (※5) ペネ: ベネットレーションの略。格納容器等にある貫通部。

# 廃止措置等に向けた進捗状況: プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

2015年5月28日  
廃炉・汚染水対策チーム会合  
事務局会議  
3/6

## 至近の目標 プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手

### 原子炉圧力容器温度計・原子炉格納容器常設監視計器の設置

#### ①原子炉圧力容器温度計再設置

- 震災後に2号機に設置した原子炉圧力容器底部温度計が破損したことから監視温度計より除外 (2014/2/19)。
- 2014/4/17に温度計の引き抜き作業を行ったが、引き抜けなかったため作業を中断。錆除去剤を注入し、2015/1/19に引抜完了。2015/3/13に温度計の再設置完了。4/23より監視対象計器として使用。




#### ②原子炉格納容器温度計・水位計再設置


- 格納容器常設監視計器の設置を試みたが、既設グレーチングとの干渉により、計画の位置に設置することが出来なかった (2013/8/13)。
- 2014/5/27に当該計器を引き抜き、2014/6/5、6に再設置を実施。1ヶ月程度推移を確認し妥当性を確認。
- 再設置時に格納容器内の水位を測定し、底部より約300mmの高さまで水があることを確認。

### トーラス室壁面調査結果

- トーラス室壁面調査装置（水中遊泳ロボット、床面走行ロボット）を用いて、トーラス室壁面の（東壁面北側）を対象に調査。
- 東側壁面配管貫通部（5箇所）の「状況確認」と「流れの有無」を確認する。
- 水中壁面調査装置（水中遊泳ロボット及び床面走行ロボット）により貫通部の状況確認ができる事を実証。
- 貫通部①～⑤について、カメラにより、散布したトレーサ（※5）を確認した結果、貫通部周辺での流れは確認されます。（水中遊泳ロボット）
- 貫通部③について、ソナーによる確認の結果、貫通部周辺での流れは確認されます。（床面走行ロボット）



## 2号機



### 格納容器内部調査に向けた装置の開発状況


燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。

#### 【調査概要】

- 2号機X-6ベネ<sup>(※1)</sup>貫通口から調査装置を投入し、CRDレールを利用しペデスター内にアクセスして調査。

#### 【調査装置の開発状況】

- 2013/8に実施したCRDレール状況調査で確認された課題を踏まえ、調査工法および装置設計を進めており2015年度上期に現場実証を計画。



格納容器内調査の課題および装置構成（計画案）

【語彙解説】  
 (※1)ベネ:ベネレーションの略。格納容器等にある貫通部。  
 (※2)SFP(Spent Fuel Pool):使用済燃料プール。  
 (※3)RPV(Reactor Pressure Vessel):原子炉圧力容器。  
 (※4)PCV(Primary Containment Vessel):原子炉格納容器。  
 (※5)トレーサ:流体の流れを追跡するために使用する物質。粘土系粒子。

廃止措置等に向けた進捗状況: プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた作業

2015年5月28日  
廃炉・汚染水対策チーム会合  
事務局会議  
4/6

至近の目標


## プラントの状況把握と燃料デブリ取り出しに向けた研究開発及び除染作業に着手

主蒸気隔離弁※室からの流水確認

3号機原子炉建屋1階北東エリアの主蒸気隔離弁室の扉付近から、近傍の床ドレンファンネル（排水口）に向かって水が流れていることを2014/1/18に確認。排水口は原子炉建屋地下階につながっており、建屋外への漏えいはない。

2014/4/23より、原子炉建屋2階の空調機械室から1階の主蒸気隔離弁室 北につながっている計器用配管から、カメラによる映像取得、線量測定を実施。2014/5/15に主蒸気配管のうち1本の伸縮継手周辺から水が流れていることを確認した。

3号機で、格納容器からの漏えい箇所が判明したのは初めてであり、今回の映像から、漏えい量の評価を行うとともに、追加調査の要否を検討する。また、本調査結果をPCV吐水・補修方法の検討に活用する。



※主蒸気隔離弁：原子炉から発生した蒸気を緊急時に止める弁


建屋内の除染

- ・ロボットによる、原子炉建屋内の汚染状況調査を実施  
(2012/6/11～15)。
  - ・最適な除染方法を選定するため除染サンプルの採取を実施  
(2012/6/29～7/3)。
  - ・建屋内除染に向けて、原子炉建屋1階の干渉物移設作業を実施  
(2013/11/18～2014/3/20)。



汚染状況調査用ロボット  
(ガンマカメラ搭載)

3号機



## 格納容器内部調査に向けた装置の開発状況


燃料デブリ取り出しに先立ち、燃料デブリの位置等格納容器内の状況把握のため、内部調査を実施予定。格納容器内の水位が高く、1、2号機で使用予定のベネが水没している可能性があり、別方式を検討する必要がある。

#### 【調査及び装置開発ステップ】

- ・PCV内部調査用に予定しているX-53ベネの水没確認を遠隔超音波探傷装置を用いて調査を実施し、水没していないことを確認(2014/10/22~24)。
  - ・2015年度上期目途にPCV内部調査を計画する。なお、ベネ周辺は高線量であることから、除染及び遍へい実施の状況を踏まえ、遠隔装置の導入も検討する。

(2) X-53ベネからの調査後の調査計画

  - ・X-6ベネは格納容器内水頭圧測定値より推定すると水没の可能性がありアクセスが困難と想定。
  - ・他のベネからアクセスする場合、「装置の更なる小型化」、「水中を移動してベデスタルにアクセス」等の対応が必要であり検討を行なう。



<略語解説>

(※1) SFP(Spent Fuel Pool) :  
使用済燃料プール。  
(※2) RPV(Reactor Pressure Vessel) :  
原子炉圧力容器

(※3) PCV(Primary Containment Vessel) :  
原子炉格納容器。  
(※4) ベネ・ベネリーションの略。格納容器等にある貫通部

## 廃止措置等に向けた進捗状況: 循環冷却と滞留水処理ライン等の作業


2015年5月28日  
廃炉・汚染水対策チーム会合  
事務局会議  
5/6

### 至近の目標 原子炉冷却、滞留水処理の安定的継続、信頼性向上

#### 循環注水冷却設備・滞留水移送配管の信頼性向上

- 3号機CSTを水源とする原子炉注水系の運用を開始し(2013/7/5~)、従来に比べて、屋外に敷設しているライン長が縮小されることに加え、水源の保有水量の増加、耐震性向上等、原子炉注水系の信頼性が向上した。
- 2015年度上期までにRO装置を建屋内に新設することにより、炉注水のループ(循環ループ)は約3kmから約0.8km※に縮小

※: 汚染水移送配管全体は、余剰水の高台への移送ライン(約1.3km)を含め、約2.1km




#### タンクエリアにおける台風対応の改善

- これまで、堰のかさ上げによる雨水受け入れ量の増加、雨といや堰カバーの設置による堰内へ流入する雨水の抑制などの設備対策を行ってきた。台風18・19号により合計約300mmの雨が降ったが、これらの改善対応により、堰内から汚染した雨水を漏らすことはなかった。



#### 汚染水(RO濃縮塩水)の処理完了


多核種除去設備(ALPS)等7種類の設備を用い、汚染水(RO濃縮塩水)の処理を進め、タンク底部の残水を除き、5/27に汚染水の処理が完了。なお、タンク底部の残水については、タンク解体に向けて順次処理を進める。また、多核種除去設備以外で処理したストロンチウム処理水については、今後、多核種除去設備で再度浄化し、更なるリスク低減を図る。



#### 原子炉建屋への地下水流入抑制

サブドレン水汲み上げによる地下水位低下に向け、サブドレン他水処理施設の安定稼動の確認のための試験を実施。浄化により地下水バイパスの運用目標を下回ること、その他 $\gamma$ 核種が検出されないことを確認。サブドレン水を汲み上げることによる地下水流入の抑制

山側から流れてきた地下水を建屋の上流で揚水し、建屋内への地下水流入量を抑制する取組(地下水バイパス)を実施。くみ上げた地下水は一時的にタンクに貯留し、東京電力及び第三者機関により、運用目標未満であることを都度確認し、排水。揚水井、タンクの水質について、定期的にモニタリングを行い、適切に運用。建屋と同じ高さに設置した観測孔において地下水位の低下傾向を確認。建屋への地下水流入をこれまでのデータから評価し、減少傾向を確認。



1~4号機建屋周囲に陸側遮水壁を設置し、建屋への地下水流入を抑制

建屋への地下水流入を抑制するため、建屋を囲む陸側遮水壁の設置を計画。  
2014/6/2から凍結管の設置工事中。

先行して凍結を開始する山側部分について、凍結管の設置が約99%完了。  
2015/4/30より試験凍結開始。

<略語解説>  
(※1) CST  
(Condensate Storage Tank):  
復水貯蔵タンク。  
プラントで使用する水を一時貯蔵しておくためのタンク。

## 廃止措置等に向けた進捗状況: 敷地内の環境改善等の作業

2015年5月28日  
廃炉・汚染水対策チーム会合  
事務局会議  
6/6

### 至近の目標

- ・発電所全体からの追加的放出及び事故後に発生した放射性廃棄物(水処理二次廃棄物、ガレキ等)による放射線の影響を低減し、これらによる敷地境界における実効線量1mSv/年未満とする。
- ・海洋汚染拡大防止、敷地内の除染

#### 全面マスク着用を不要とするエリアの拡大

3、4号機法面やタンクエリアに連続ダストモニタを追加し、合計10台の連続ダストモニタで監視できるようになったことから、5/29から、全面マスク着用を不要とするエリアを構内の約90%まで拡大する。

ただし、高濃度粉じん作業は全面又は半面マスク、濃縮塩水等の摂取リスクのある作業は全面マスク着用。



#### 大型休憩所の運用開始

作業員の皆さまが休憩する大型休憩所を設置し、5/31より運用を開始する予定です。

大型休憩所には、休憩スペースに加え、事務作業が出来るスペースや集合して作業前の安全確認が実施できるスペースを設けています。

また、食堂（6/1より運用開始予定）や売店を設置します。



#### 海側遮水壁の設置工事

汚染水が地下水へ漏えいした場合に、海洋への汚染拡大を防ぐための遮水壁を設置中。  
港湾内の鋼管矢板の打設は、9本を残して2013/12/4までに一旦完了。  
引き続き、港湾外の鋼管矢板打設、港湾内の埋立、くみ上げ設備の設置等を実施し竣工前に閉塞する予定。



海側遮水壁工事状況  
(1号機取水口側埋立状況)

#### 港湾内海水中の放射性物質低減

- ・建屋東側（海側）の地下水の濃度、水位等のデータの分析結果から、汚染された地下水が海水に漏えいしていることが明らかになった。
- ・港湾内の海水は至近1ヶ月で有意な変動はなく、沖合での測定結果については引き続き有意な変動は見られていない。
- ・海洋への汚染拡大防止対策として下記の取り組みを実施している。
  - ①汚染水を漏らさない
    - ・護岸背面に地盤改良を実施し、放射性物質の拡散を抑制
      - (1～2号機間: 2013/8/9完了、2～3号機間: 2013/8/29～12/12、3～4号機間: 2013/8/23～2014/1/23完了)
    - ・汚染エリアの地下水くみ上げ (2013/8/9～順次開始)
  - ②汚染源に地下水を近づけない
    - ・山側地盤改良による囲い込み
      - (1～2号機間: 2013/8/13～2014/3/25完了、2～3号機間: 2013/10/1～2014/2/6完了、3～4号機間: 2013/10/19～2014/3/5完了)
  - ③汚染源を取り除く
    - ・分歧トレーンチ等の汚染水を除去し、閉塞 (2013/9/19完了)
    - ・海水配管トレーンチの汚染水の水抜き
      - 2号機: 2014/11/25～12/18 トンネル部を充填。  
2015/2/24より、立坑部の充填を開始。
      - 3号機: 2015/2/5～4/8 トンネル部を充填。  
2015/5/2より、立坑部の充填を開始。
      - 4号機: 2015/2/14～3/21 トンネル部を充填。  
2015/4/15～4/28 開口部Ⅱ、Ⅲを充填。

