

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成23年12月16日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. GIグレード 0件
2. GIIグレード 0件
3. GIIIグレード 7件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 備考 |
|-----|-----|---|----|
| 1 | 4号機 | 蒸気乾燥器耐震用ブロック点検時、蒸気乾燥器のブラケット(支持構造物)にバリ(余分部分)を確認した。当該ブラケットを修理。 | |
| 2 | 5号機 | 燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)出口流量調節弁の点検時、当該弁付属のポジションナー(弁開度を制御する装置)に付属している圧力計の指針が固着していることを確認した。当該圧力計を修理。 | |
| 3 | 5号機 | 気体廃棄物処理系現場制御盤の扉空気口フィルタの劣化を確認した。当該フィルタを交換および盤内を清掃。 | |
| 4 | 5号機 | タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)油タンクガス抽出機(A-2)ファンのドレン配管継ぎ手部から微量の油にじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。 | |
| 5 | 5号機 | タービン建屋にある放射性廃棄物処理施設多重伝送盤の扉空気口フィルタの劣化を確認した。当該フィルタを交換および盤内を清掃。 | |
| 6 | その他 | 開閉所550kVガス絶縁開閉装置の点検時、伸縮管接合部から微量の絶縁用ガス(六フッ化硫黄:無害)の漏れを確認した。当該部を修理。 | |
| 7 | その他 | 大湊側補助ボイラー(4B)水質サンプリング装置異常の警報が発生し、サンプリングラック「自動減圧機構」内のモーターが一時的に不動作となったことを確認した。当該装置を点検・修理。 | |
| - | 3号機 | 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(A)潤滑油ストレーナ入口弁の継ぎ手部から微量の油にじみを確認した。当該継ぎ手部を点検・修理。 平成24年2月13日再審議にてグレード変更 GIII→その他 | |