東京電力(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合管理委員会報告情報〈平成24年5月14日(月)分〉

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。

平成24年5月14日に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

1. G I グレード 0件

2. G I グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	原子炉安全上の 影響度合い
1	5 号 機	原子炉水位(広帯域)計点検時、「チャンネル(A)原子炉水位低(L2)、主蒸気隔離弁トリップ論理作動」の 警報が発生(誤発生)した。発生の原因等を調査。なお、当該水位計は定検停止中測定していない状態であり、他インターロックへ等への影響もなし。	G皿以下

3. GⅢグレード 10件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系ポンプモータ下部にある潤滑油の油面計(窓)付近から油にじみを確認した。当該油面計を点検・修理。	
2	3号機	中性子源領域モニタ(A)ゼロ点調整時、ペリオド指示(時間間隔)が参考値の範囲を逸脱したことを確認した。当該モニタを点検・修理。	
3	4号機	タービン建屋常用電気品区域排風機(B)の点検時、回転軸と羽根車の嵌合部に傷がついたことを確認した。当該回転軸等を修理。	
4	5号機	タービン建屋純水積算計バイパス弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
5	5号機	タービン補機冷却系ポンプ(C)吐出弁グランド部から潤滑油のにじみを確認した。当該グランド部を点検・修理。	
6	5号機	タービン補機冷却系ポンプ(C)吐出弁のハンドル取手が脱落していることを確認した。当該ハンドル取手を 点検・修理。	
7	5号機	サービス建屋ホットシャワードレン排水槽ポンプ(A)の吐出逆止弁の閉止不良(完全閉止にならない)を確認した。当該弁を点検・修理。	
8	6号機	タービン地下1階の管理区域境界扉で、作業員が非管理区域側から管理区域側に足を1歩踏み入れたことを確認した。当該作業員が戻った箇所(非管理区域側)に汚染がないことを確認済み。当該事象の原因を調査。	
9	6号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(B)吐出逆止弁後ドレン弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	
10	その他	固体廃棄物処理建屋にあるモルタル供給ノズルからの水漏れ(汚染無し)を確認した。当該事象の原因を 調査。	