

不適合情報

2018年4月4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-mp/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 9件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	3号機	タービン建屋復水脱塩装置室内の梯子上部の手摺り取付部に損傷を確認した。当該部を点検・修理。	
2	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)の排気ガス温度指示計(ch15)に指示不良を確認した。当該計器を点検・修理。	
3	4号機	電解鉄イオン注入系注入配管のドレン配管と排水口との接続部に接続不良を確認した。当該部を点検・修理	
4	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)のドレン配管に詰りを確認した。当該配管を点検・清掃。	
5	5号機	中央制御室加湿器1台が停止していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	
6	6号機	残留熱除去系(B)弁室の照明用スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。	
7	7号機	中央制御室の監視操作ディスプレイ装置(O2A)(O2B)に動作不良を確認した。当該装置を点検・修理。 なお、他の装置にて監視操作は可能。	
8	その他	No. 2ガスタービン発電機車内の燃料移送ポンプ出口逆止弁接続部に軽油の滲みを確認した。拭き取り実施、配管内圧抜き済み。当該部を点検・修理。	
9	その他	500kV2号母線保護装置2系の点検時、装置基板に動作不良を確認した。当該基板を修理。なお、母線保護は1系装置にて監視中。	