

## 不適合情報

2018年7月4日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 3件

NO.	号機等	不適合事象	備考
1	2号機	タービン建屋地下1階西側通路(管理区域)の壁面から地下水の染み出し(約40cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該部を点検・修理。	
2	7号機	屋外海側エリアでバックホウパケットのポイント(爪)交換作業に従事していた協力企業作業員が、鋼製ピン抜き工具をハンマーにて叩いたところ、ピン抜き工具の一部が欠け、破片が左腕に刺さり負傷した。業務車にて病院へ搬送。前腕異物と診断され治療(不休)。【2018年7月4日公表済み】 <a href="http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2018/30070401p.pdf">http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/press/pdf/2018/30070401p.pdf</a>	
3	その他	技能訓練棟空調機にてフロンの漏洩を確認した。当該空調機を点検・修理。	