

不適合情報

2019年 8月26日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	原子炉複合建屋3階(非管理区域)屋上出入口扉に外枠下部からの雨水浸入を確認した。ふき取り実施済み。当該扉を点検・修理。	2019/08/22	
2	3号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)西側天井に雨漏れおよび床面に水溜まり(約10リットル)を確認した。溜まり水を床排水口へ排水。当該部を点検・修理。	2019/08/22	
3	5号機	サービス建屋地下1階(管理区域)薬品倉庫において火災報知器が繰り返し動作したことを確認した。現場確認の結果、感知器の不良による誤報と判断。当該感知器を交換。なお、発報および誤報について消防署へ連絡済み。	2019/08/21	
4	5号機	サービス建屋換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)点検時、位置保持型スイッチの動作不良を確認した。当該スイッチを修理。	2019/08/20	
5	6号機	原子炉蒸気発生系統多重伝送現場盤にⅠ系電源の故障を示す警報の発生を確認した。当該事象の原因を調査。なお、Ⅱ系にて電源供給中のため機能に影響なし。	2019/08/20	
6	6号機	原子炉建屋1階(非管理区域)南側外壁部への穴開け作業時、埋設電線管およびケーブルを損傷させたことを確認した。近傍の設備に異常なし。当該ケーブルの用途を調査し点検・修理。	2019/08/21	
7	その他	旧ガスタービン発電機車エリアNo. 2軽油地下タンク点検時、漏えい検知装置電圧値が低い値を指示していることを確認した。当該検知装置を点検・修理。	2019/08/21	