

**不適合情報**

2019年12月11日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	4号機	原子炉補機冷却水系ポンプ(B)反カップリング側軸受潤滑油診断時、診断結果が判定値を逸脱したことを確認した。当該軸受および潤滑油を交換。	2019/12/06	
2	5号機	タービン補機冷却海水系ストレーナー(A)入口元弁にシートパスを確認した。当該弁を点検・修理。	2019/12/04	
3	7号機	原子炉建屋大物搬入建屋地盤改良工事の地盤改良体確認(圧縮強度試験)において、測定値が管理値を下回り一部強度が不足している箇所があることを確認した。当該事象の原因を調査し不良箇所を再施工。 (パフォーマンス向上会議で不適合以外の管理から不適合としての管理を指示された事象)	2019/11/08	
4	7号機	水密扉警報盤にプロセス計算機室水密扉の異常を示す警報が発生し位置検出スイッチの固着を確認した。当該スイッチを修理。なお、水密扉の開閉およびロックに支障なし。	2019/12/09	
5	その他	水処理設備空気脱湿器(A)に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/12/06	
6	その他	大湊側補助ボイラー(4A)サンプリングラック配管缶体側フランジ部に蒸気の漏えいを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2019/12/06	
7	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋1階(管理区域)南東側天井部から雨水の滴下および床面に水溜まり(約180cc)があることを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2019/12/06	