

不適合管理状況(9月審査分)

1. Asグレード 1件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/9/12 | 6号機 | <p>柏崎刈羽原子力発電所6号機における保安規定違反事象(改善指示)について(9月12お知らせ済み)</p> <p>《概要》 当社は、平成20年6月27日に柏崎刈羽原子力発電所6号機(改良型沸騰水型、定格出力135万6千キロワット)において1体の制御棒駆動機構が制御棒と結合していないことが確認された事象について、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、本事象が柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定に違反していると判断され、改善指示文書を受領いたしました。今回指摘された違反事項は以下のとおりです。 <6号機における制御棒駆動機構と制御棒の結合不良に関して> 制御棒の結合確認作業に必要な手順書が策定されず、制御棒駆動機構分解点検後の手順書を適用して不適切な手順で作業を行い、検証および妥当性確認が行われなかったこと。制御棒の据付時の結合状態の確認作業が適切な管理下で作業が行われなかったこと。これらのことが、保安規定第3条(品質保証計画)に違反していると判断されました。今後、この改善指示にもとづき、適切に対応するとともに再発防止に努めてまいります。</p> <p>《ホームページ掲載》 2008/9/12 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/cc/press/08091202-j.html</p> |

2. Bグレード 5件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/8/21 | 6号機 | <p>タービン建屋におけるけが人の発生について(8月22日お知らせ済み)</p> <p>《ホームページ掲載》 2008/8/22 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20082201p.pdf</p> |
| 2008/9/2 | 1号機 | サービス建屋 保守計器室 仮置き計器点検用測定装置からタバコの吸殻の発見について |
| 2008/9/19 | 3号機 | <p>放水路(屋外)におけるけが人の発生について(9月22日お知らせ済み)</p> <p>《ホームページ掲載》 2008/9/22 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20092201p.pdf</p> |
| 2008/9/19 | 7号機 | 平成20年度第2回保安検査指摘事項 7号機耐震強化工事の設計プロセスにおけるデザインレビュー完了前での工事着手について |
| 2008/9/22 | 3号機 | <p>タービン建屋(管理区域)におけるけが人の発生について(9月24日お知らせ済み)</p> <p>《ホームページ掲載》 2008/9/24 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20092401p.pdf</p> |

2. Cグレード 54件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2008/7/4 | 3号機 | 海水熱交換器建屋 スペースヒータ分電盤(SP-3E21)の地絡について |
| 2008/7/21 | 3号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 原子炉給水ポンプ室給水系配管・サポートのずれについて |
| 2008/7/21 | 4号機 | 【中越沖地震】所内変圧器(4B)本体内部(鉄心)の不具合について |
| 2008/7/23 | その他 | 構内除草作業中における作業員の体調不良について |
| 2008/7/27 | 3号機 | サービス建屋改造工事に伴う天井照明用電線管(CD管)の損傷について |
| 2008/7/30 | 3号機 | 追加施工要領書未承認での作業の実施について |
| 2008/8/19 | 7号機 | 設備健全性確認における力量確認資料の紛失について |
| 2008/8/25 | 4号機 | 排気筒内 非常用ガス処理系排気筒の支持部材の一部変形について |
| 2008/8/28 | 3号機 | 定期事業者検査(非常用予備電源装置検査(その3))における手順チェック欄記載漏れについて |
| 2008/8/28 | 6号機 | 改良型制御棒駆動機構 カップリングチェック作動確認時における挿入操作の不可について |
| 2008/8/29 | 1号機 | 海水熱交換器建屋(B) 非常用排風機の逆流防止ダンパ点検における対象機器の取違えについて |
| 2008/8/29 | 1号機 | 交流120V計測用分電盤の配線用遮断機の誤動作について |
| 2008/8/29 | 3号機 | 原子炉建屋内(管理区域)における水漏れについて(9月1日お知らせ済み) 《ホームページ掲載》2008/9/1 【プレスリリース】 http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/press_kk/2008/pdf/20090101p.pdf |
| 2008/8/29 | 6号機 | 道路補強工事における通信ケーブルの切断について |
| 2008/8/30 | 1号機 | 原子炉再循環系ポンプ(B)電動機用20tチェーンブロックの不良について |
| 2008/9/1 | 3号機 | 【中越沖地震】主変圧器 鉄心ヨークの表面の擦れ損傷について |
| 2008/9/1 | 5号機 | 480V モータコントロールセンタ(MCC5B-2-1)の故障警報発生について |
| 2008/9/1 | 5号機 | 原子炉再循環系発電機区域 送風機(B)のモータコントロールセンタユニットの不具合について |
| 2008/9/1 | 7号機 | 原子炉冷却材再循環系配管(20A-RRS-9J)のグラインダによる損傷について |
| 2008/9/2 | 3号機 | 非常用ディーゼル発電機(A) 非放射性スチームドレン移送系サンプポンプの汲み上げ不良について |
| 2008/9/2 | 5号機 | 原子炉一次格納容器 封入窒素ポンベ制御盤スペースヒータの電源ケーブルの切断について |
| 2008/9/2 | 6号機 | 排気筒排気(SCIN)放射能(B)の指示微上昇について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/9/3 | 2号機 | 制御棒駆動機構取付前におけるサーマルスリーブの誤復旧について |
| 2008/9/3 | 2号機 | 「中間領域モニタ高・高高」の警報発生時におけるアラームタイプの不印字について |
| 2008/9/4 | 1号機 | 足場材移動時の挟まれ事象について |
| 2008/9/4 | 4号機 | 非常用ディーゼル発電機(A)の警報発生について |
| 2008/9/4 | 5号機 | 高線量区域巡視記録の作成の不備について |
| 2008/9/4 | 5号機 | サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A)の油タンクの変形について |
| 2008/9/4 | その他 | 防火管理要領「別表-10」その他資機材の記入の誤りについて |
| 2008/9/5 | 3号機 | 非常用ディーゼル発電機(A) オイルシールオサエカバーからの潤滑油の滲みについて |
| 2008/9/5 | その他 | 帰宅時におけるけが人の発生について |
| 2008/9/6 | 3号機 | 非常用ディーゼル発電機(A) オイルシールカバーからの潤滑油の滲みについて |
| 2008/9/6 | 7号機 | 原子炉建屋 天井クレーン制限開閉器の取付ボルトの損傷について |
| 2008/9/8 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 新燃料貯蔵ラックの固定ボルトの緩みについて |
| 2008/9/8 | 4号機 | 【中越沖地震】屋外 主排気ダクトのへこみについて |
| 2008/9/8 | 5号機 | 「中間領域モニタ高／機器動作不能」の警報発生について |
| 2008/9/8 | 6号機 | 第6回定検時における制御棒【CR34-27】のアンカップル事象について |
| 2008/9/9 | 1号機 | 低電導度廃液系(処理装置) 中央演算処理装置(I系)の故障警報の発生について |
| 2008/9/10 | 3号機 | 主要弁検査(その2)における原子力安全基盤機構への検査日時の連絡漏れについて |
| 2008/9/10 | 3号機 | 使用済燃料プール廻りの手摺におけるピアスポルトの破損について |
| 2008/9/10 | 6号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水器(A, B, C)水室ボルトのズレ跡について |
| 2008/9/12 | 6号機 | 非常用ガス処理計流量計の計装配管漏洩試験に伴う実施対象の誤りについて |
| 2008/9/13 | 6号機 | タービン建屋 排水配管の詰まりについて |
| 2008/9/16 | 3号機 | ホットラボ送風機(B)羽根車側板の変形について |
| 2008/9/16 | 6号機 | 電子式線量計の不具合による管理区域内集積線量読取不可について |
| 2008/9/17 | 4号機 | 個人警報線量計の液晶の表示不良について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2008/9/17 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 原子炉再循環系可変周波数電源の出力変圧器の不具合について |
| 2008/9/17 | 6号機 | サービス建屋 ホットラボ排風機上部ダクトからの油の滴下について |
| 2008/9/17 | その他 | 屋外放射線監視設備用 静止型無停電電源装置の修理請求依頼の不備について |
| 2008/9/17 | その他 | 固体廃棄物貯蔵庫 増設工事における作業員の個人警報線量計の未装着について |
| 2008/9/19 | 5号機 | パワーセンタ(5D-2) 所内電源切替スイッチの動作不良について |
| 2008/9/19 | 7号機 | 後打ちアンカ(RHR-R018T-1)打設時の電線管の損傷について |
| 2008/9/22 | 7号機 | 後打ちアンカ(RHR-R011T-1)打設時の電線管の損傷について |
| 2008/9/25 | 3号機 | 退域時の個人警報線量計の取違えについて |

3. Dグレード 210件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/5/21 | 1号機 | 【中越沖地震】地盤系地震観測点における地震計埋設孔の変形について |
| 2008/6/27 | 4号機 | タービン建屋 送風機(A)インペラ他ケーシングの発錆他確認について |
| 2008/7/14 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 新燃料貯蔵ラックの取付ボルトの緩みについて |
| 2008/7/17 | 7号機 | 耐震強化工事における非常灯の破損について |
| 2008/7/22 | 6号機 | 【中越沖地震】鉄筋コンクリートヘッド用ナット清掃装置のカウンターウェイト用のチェーン破断について |
| 2008/7/29 | 3号機 | 蒸気式空気抽出系駆動蒸気管 安全弁【N39-F032】のストッパープレートの変形について |
| 2008/8/1 | 6号機 | フィルタサンプル流量指示電送器【P91-FEIT-TB06A】の計器精度の逸脱について |
| 2008/8/4 | 6号機 | 水圧制御ユニット スクラム弁分解前漏洩試験時におけるシートリークについて |
| 2008/8/6 | 6号機 | 水圧制御ユニット スクラム弁シート部の傷および腐食について |
| 2008/8/7 | 3号機 | 原子炉補機冷却海水系 弁【P41-A00F007E】付属端子箱のコネクタ破損について |
| 2008/8/8 | 2号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 第3・4給水加熱器用山側架台と摺動脚との接地面における隙間他について |
| 2008/8/18 | 3号機 | 主蒸気ヘッダードレントラップバイパス弁【N11-F303】フレキシブルチューブの破断について |
| 2008/8/19 | 7号機 | タービン複合弁用の開度計の部品(ユニボール)の連結ボルト折損について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2008/8/20 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 循環水ポンプトレンチのケーブルトレイエキスパンション部の段差他について |
| 2008/8/20 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 排気モニタ建屋トレンチのケーブルトレイ用接地線の断線他について |
| 2008/8/21 | 1号機 | 不活性ガス系 弁【T31-F803・F804】の弁棒の腐食について |
| 2008/8/21 | 3号機 | 非常用ディーゼル発電機(A) 停止電磁弁【R43-SO-F069A】のフレキシブル電線管コネクタの破損について |
| 2008/8/21 | 4号機 | 【中越沖地震】低圧タービン(C) (No.7, 8)油止めフィンの潰れおよび変形について |
| 2008/8/22 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン本体 (No.7, 8)のグランドパッキン(上半・下半)フィンの軽微な接触跡(光沢)について |
| 2008/8/22 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 低圧(C)外部車室(上半)くさびおよび内部車室(上半)くさびの接触跡について |
| 2008/8/22 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 (No.7, 8)軸受メタル(上半・下半)の接触跡について |
| 2008/8/23 | 3号機 | 非常用ディーゼル発電機(A) 燃料移送ポンプ用電動機ブラケットの内径寸法の許容値逸脱について |
| 2008/8/23 | 7号機 | 湿分分離加熱器 内部仕切板カバー締付ボルトのネジ山の損傷について |
| 2008/8/25 | 1号機 | 不活性ガス系 弁【T31-F506・F821】の腐食について |
| 2008/8/25 | 3号機 | 高圧復水ポンプ(B) 下半ケーシングバタリングの境界部の浸食について |
| 2008/8/25 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)第9～17段ロータ及びダイヤフラムの各部位の接触跡他について |
| 2008/8/25 | 7号機 | 給・復水系設備検査(その2)【K7-8-111-2C-M】要領書の改訂について |
| 2008/8/25 | 7号機 | 電工ドラム(100V温度センサー)の紛失について |
| 2008/8/26 | 1号機 | 不活性ガス系 弁【T31-F301他】のボルト・ナットの腐食について |
| 2008/8/26 | 1号機 | 不活性ガス系 弁【T31-F815】弁体の指示模様について |
| 2008/8/26 | 3号機 | 金属閉鎖配電盤(3A-1)最大指示計(VO)における誤差率逸脱について |
| 2008/8/26 | 3号機 | 蒸気式空気抽出系 駆動蒸気圧力調整弁後弁【N39-F004】シーホースナットの損傷およびリミットスイッチの遮熱板の割れについて |
| 2008/8/26 | 3号機 | 湿分分離器(B) 水位調節弁加熱器側/復水器側逆止弁【N22-F024B/F025B】の弁体シートの面割れについて |
| 2008/8/26 | 4号機 | 低圧復水ポンプ 浸透探傷試験におけるシャフトの表面処理の不良について |
| 2008/8/26 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 低圧タービン(C)内部車室リップとダイヤフラムクラッシュピンの接触跡について |
| 2008/8/26 | 6号機 | 建屋間相対変位影響確認時の計装配管サポートの腐食について |
| 2008/8/26 | その他 | オペコン盤マスタースイッチ交換作業における押しボタンスイッチの配線用コネクタの取付不良について |
| 2008/8/27 | 5号機 | 焼却炉系(I)系 中央演算処理装置の故障について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2008/8/27 | 6号機 | 抽気系計装元弁のシートパスについて |
| 2008/8/27 | 6号機 | 廃スラッジ系弁 弁番号および弁名称板の未取り付けについて |
| 2008/8/28 | 1号機 | 原子炉補機冷却中間ループ系熱交換器(A) トスフィルタブロー弁・切替弁のシートパスについて |
| 2008/8/28 | 2号機 | エリア放射線モニタ記録計【D21-RR-602】の打点印字の不良について |
| 2008/8/28 | 3号機 | 定期事業者検査(非常用予備電源装置検査(その3))の検査におけるテスター接続箇所の誤りについて |
| 2008/8/28 | 3号機 | 定期事業者検査(非常用予備電源装置検査(その3))の検査における加圧不足について |
| 2008/8/28 | 3号機 | 非常用ディーゼル発電機(A) 空気圧縮機吸入フィルタの劣化について |
| 2008/8/28 | 3号機 | ボール回収器(B)(C) 出口弁【N72-F007B/C】の弁体ゴムライニングの剥離について |
| 2008/8/28 | 5号機 | タービン建屋 送風機(C)用電動機の不具合について |
| 2008/8/28 | 5号機 | 所内用圧縮空気系気水分離器 安全弁【P51-F005A, B】用南京錠の破損について |
| 2008/8/28 | 6号機 | 加減弁室内壁温度計、外壁温度取付計のネジ部の損傷について |
| 2008/8/28 | 6号機 | 調節計(ワンループコントローラ)の計器異常表示ランプの点灯について |
| 2008/8/28 | 7号機 | 原子炉冷却材浄化系 計器継手からの計装用空気の微少な漏えいについて |
| 2008/8/28 | 7号機 | 燃料プール冷却浄化系 計器継手からの計装用空気の微少な漏えいについて |
| 2008/8/28 | その他 | 焼却設備(大湊側) 酸素分析装置所内用圧縮空気系パージ用チューブの変形について |
| 2008/8/29 | 1号機 | コントロールエリア 冷凍機(A/B)の潤滑油圧力計の装配管からの油にじみについて |
| 2008/8/29 | 1号機 | 復水補給水系ポンプ室 照明のスイッチの接触不良について |
| 2008/8/29 | 2号機 | スクリーン洗浄ポンプ(A) グランドリークについて |
| 2008/8/29 | 3号機 | 軽油タンク(A)温度計の指示不良について |
| 2008/8/29 | 3号機 | 湿分分離器(A) 内部溶接線の浸透指示模様の確認について |
| 2008/8/29 | 4号機 | 残留熱除去系(C) 低圧注水系注入ライン流れ方向の標示の間違ひについて |
| 2008/8/29 | 6号機 | 給水加熱器ドレン系 計装元弁のシートパスについて |
| 2008/8/29 | 6号機 | タービン油冷却器(A, B) 判定基準値逸脱およびフィンの摩耗について |
| 2008/8/29 | 7号機 | 主要制御系機能検査(K7-8-83-2C/3C-M)検査要領書(改訂1)の改訂について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2008/8/30 | 1号機 | サービス建屋 自動火災報知器の誤作動について |
| 2008/8/30 | 1号機 | 66kv高起動変圧器 ガス遮断機(NO.3)のガス圧監視装置の警報発生について |
| 2008/8/30 | 4号機 | 原子炉冷却材浄化系/燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器 逆洗用水ライン弁のグランドリークについて |
| 2008/8/30 | 7号機 | 換気空調補機常用冷却水系冷凍機(A) 潤滑油の圧力低によるトリップ発生について |
| 2008/8/31 | 4号機 | 原子炉建屋 排風機室空調機のドレンラインの詰まりについて |
| 2008/9/1 | 1号機 | 焼却炉建屋 排気フィルタユニット(A-2)プレフィルタ差圧計の指示不良について |
| 2008/9/1 | 3号機 | 制御棒駆動系 圧力指示計【C12-PI015】の指示不良について |
| 2008/9/1 | 3号機 | 原子炉補機冷却海水系 温度指示計【P41-TI006A】の精度逸脱について |
| 2008/9/1 | 3号機 | 高圧復水ポンプ(C)用電動機(N21-C002C-M) ステータ楔の緩みおよびオイルリングのねじれについて |
| 2008/9/1 | 3号機 | 海水熱交換器建屋 原子炉補機冷却系熱交換器 海水出口温度指示計(P41-TI006A)の精度逸脱について |
| 2008/9/1 | 6号機 | 原子炉隔離時冷却系 復水ポンプ グランドカバースプリングワッシャの変形について |
| 2008/9/1 | 6号機 | 放射性廃棄物処理設備系 排水放射線モニタの洗浄工程の不良について |
| 2008/9/1 | 6号機 | 原子炉給水ポンプ タービンリンク機構の不具合について |
| 2008/9/2 | 3号機 | 交換機日常点検におけるタイプライタの打出し不能について |
| 2008/9/2 | 3号機 | 制御棒駆動系 圧力指示計【C12-PI012】の指示不良について |
| 2008/9/2 | 3号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 制御棒駆動水ヘッダー圧力指示計(C12-PI012)の指示不良について |
| 2008/9/2 | 4号機 | 原子炉建屋 サブドレン(No.1)ポンプのトリップについて |
| 2008/9/2 | 6号機 | タービン駆動原子炉給水ポンプ(B) シャフトおよびロックナットのカジリ傷の発生について |
| 2008/9/3 | 1号機 | 屋外ページング装置(TH-327)の通話不能について |
| 2008/9/3 | 3号機 | 可燃性ガス濃度系 多点連続監視装置の故障について |
| 2008/9/3 | 3号機 | 原子炉補機冷却系 温度指示計【P21-TI034】の指示不良について |
| 2008/9/3 | 3号機 | 湿分分離器(B) 内部溶接線の浸透指示模様の確認について |
| 2008/9/3 | 3号機 | 原子炉建屋付属棟 高電導度廃液系復水器 冷却水出口温度指示計(P21-TI034)の指示固着について |
| 2008/9/3 | 4号機 | 給水加熱器(2B)溶接線の指示模様について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|----------|-----|--|
| 2008/9/3 | 5号機 | 補助ボイラ(4A) 導電率計の指示不良について |
| 2008/9/3 | 7号機 | 弁【N22-LGV-F043A】のハンチングおよび開閉不良について |
| 2008/9/3 | 7号機 | 安全保護系盤区分タービン中間弁 フラットディスプレイの故障について |
| 2008/9/4 | 1号機 | 作業用電源箱(T1F-15)ランプカバーの破損について |
| 2008/9/4 | 3号機 | ドライウエルにおける微少な水溜まりの発見について |
| 2008/9/4 | 3号機 | 復水脱塩装置 導電率発信器【N27-CT047】導電率データの不良について |
| 2008/9/4 | 5号機 | 制御棒駆動機構【No.46-30-089, 099】ピストンヘッドのネジ部のカジリ傷について |
| 2008/9/4 | 6号機 | 所内用圧縮空気系空気圧縮機(A) 吐出集合管ドレントラップの動作不良について |
| 2008/9/4 | 6号機 | 復水器(B)内抽気系配管点検における配管サポート溶接部の不具合について |
| 2008/9/4 | 6号機 | ノンセグの絶縁抵抗値の低下について |
| 2008/9/4 | 7号機 | ノンセグの絶縁抵抗値の低下について |
| 2008/9/4 | その他 | 【中越沖地震】固体廃棄物貯蔵庫 放射性廃棄物処理用ドラム缶専用平パレットの汚染確認について |
| 2008/9/5 | 1号機 | サービス建屋 ホットシャワードレン系サンプへの空調機ドレンの流入について |
| 2008/9/5 | 2号機 | 焼却炉(荒浜側)グローブボックス外蓋パッキンの劣化について |
| 2008/9/5 | 2号機 | ドライウエルドレン(低電導廃液系/高電導廃液系) 放射線モニタ(D11-RR623)記録計の動作不良について |
| 2008/9/5 | 3号機 | B2区画養生内での排水ポンプの微少なリーク発生について |
| 2008/9/5 | 3号機 | 主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査(漏えい検査)における弁座からの漏えいについて |
| 2008/9/5 | 3号機 | タービン建屋補機冷却系 熱交換器(C)水室ドレン弁【P42-F503C】の詰まりについて |
| 2008/9/5 | 3号機 | 弁【R43-F404A】ハンドルのがたつきについて |
| 2008/9/5 | 4号機 | エリア放射線モニタ(Ch.28)の下限警報の発生について |
| 2008/9/5 | 5号機 | 洞道南側送風機(A)ダンパの動作不良について |
| 2008/9/5 | 6号機 | 原子炉建屋 純水積算流量計周り弁およびファンネルの不具合について |
| 2008/9/5 | その他 | 大湊側焼却設備修理(購買)に係る請求取消し手続の遅延について |
| 2008/9/6 | 1号機 | 原子炉建屋 サブドレン(NO.2)ポンプの故障について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/9/6 | 2号機 | プロセス計算機バランス・オブ・プラントログの打ち出し不良について |
| 2008/9/6 | 6号機 | 制御棒駆動機構 水圧制御ユニット(A)室冷却コイルドレン配管の詰まりについて |
| 2008/9/7 | 2号機 | サブレーションプール水温度記録計【T11-TRS602A】の動作不良について |
| 2008/9/8 | 3号機 | ブラウン管(No.2)の表示不良について |
| 2008/9/8 | 5号機 | 大湊側洗濯廃液系ドラハン設備 ドラム重量計(C)の誤指示の発生について |
| 2008/9/8 | 5号機 | 大湊側補助ボイラ建屋給気ガラリからの振動音の発生について |
| 2008/9/8 | 5号機 | 燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク補給水元弁からのシートパスについて |
| 2008/9/8 | 5号機 | 原子炉建屋 炉心上部工業用テレビ設備映像の未表示について |
| 2008/9/8 | 6号機 | 高電導廃液系 脱塩塔混合用空気入口弁、廃棄用空気入口弁からのシートパスの発生について |
| 2008/9/8 | 7号機 | 圧力指示計【P61-PI003】のテストラインの詰まりについて |
| 2008/9/8 | その他 | 潤滑油簡易分析装置納入品の遅延について |
| 2008/9/9 | 1号機 | 高電導度廃液系 中和装置水素イオン濃度値制御(No.1)アラームの機能設定エラーについて |
| 2008/9/9 | 2号機 | 気体廃棄物処理系 圧力記録計【N62-PRS640】のレスポンスタイムの不良について |
| 2008/9/9 | 3号機 | 濃縮廃液サンプリングフードのシンクドレン配管の詰まりについて |
| 2008/9/9 | 3号機 | アキュムレータ【B21-A001N】用固定ナットの欠損について |
| 2008/9/9 | 4号機 | 計装用圧縮空気系コンプレッサー(A) クロスヘッドの浸透指示模様について |
| 2008/9/9 | 4号機 | 原子炉補機冷却系(A)スペースヒータ回路の不良について |
| 2008/9/9 | 5号機 | 廃スラッジ系受ポンプ架台部の油垂れ発生について |
| 2008/9/9 | 5号機 | スクリーン(C)洗浄水元弁の閉不能について |
| 2008/9/9 | 6号機 | サービス建屋 換気空調補機常用冷却水系サージタンク水位計【P24-LS107】の動作不良について |
| 2008/9/9 | 6号機 | 回転体診断システム「バランス・オブ・プラント系振動大」の警報発生について |
| 2008/9/10 | 6号機 | 復水ろ過装置 電動作動弁の弁座溶接部のピンホールについて |
| 2008/9/10 | 6号機 | 発電機冷却系 温度検出器用フレキシブルチューブコネクタの破損について |
| 2008/9/10 | 7号機 | 原子炉補機冷却海水系 海水ストレーナ(F)ブロー弁の動作不良について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2008/9/10 | その他 | 水処理 加圧脱水機工程の動作不良について |
| 2008/9/11 | 2号機 | プロセス計算機コンソール ブラウン管ハードコピーの故障について |
| 2008/9/11 | 3号機 | 発電機距離継電器(44G-R)における位相特性管理値の逸脱について |
| 2008/9/11 | 5号機 | 電解鉄イオン注入系 ストレーナ差圧計検出配管の詰まりについて |
| 2008/9/11 | 6号機 | 計装用圧縮空気系・所内用圧縮空気系 圧縮機室空調機ドラムトラップへの排水ラインの詰まりについて |
| 2008/9/11 | 7号機 | 温度検出器【N21-TE086B】のフレキシブルチューブの不良について |
| 2008/9/11 | その他 | 500KV開閉所復旧工事における資材移動中の蜂刺されについて |
| 2008/9/12 | 1号機 | クリーンアクセス通路 空調ダクト保温材の破損について |
| 2008/9/12 | 1号機 | 復水脱塩装置 戻り水ラインドレン弁の銘盤改訂について |
| 2008/9/12 | 2号機 | 荒浜側 圧力抑制室 プール水排水系サージタンク溶接線および母材の腐食について |
| 2008/9/12 | 5号機 | 取水路(C)ポンプ室前の角溝の変形について |
| 2008/9/12 | 6号機 | サービス建屋 ホットシャワードレン系サンプポンプ(A)の汲み上げ不良について |
| 2008/9/12 | 6号機 | タービンバイパス弁(No.2)アキュムレータの窒素ガス漏洩について |
| 2008/9/12 | その他 | 水処理 大湊側ろ過水移送ポンプ(A)の過負荷の発生について |
| 2008/9/13 | 2号機 | 高電導度廃液系濃縮装置(B)密度計の取付配管フランジ部からの漏えい痕発見について |
| 2008/9/13 | 3号機 | 空気除湿装置(A)の「ブリード再生」警報発生について |
| 2008/9/14 | 1号機 | サージタンク水位記録計ディスプレイキーボード固定部の劣化について |
| 2008/9/14 | 2号機 | 焼却設備(荒浜側) 焼却炉灰取出ボックスの詰まりについて |
| 2008/9/14 | 2号機 | 所内蒸気戻り系ドレントラップ(D047)の動作不良について |
| 2008/9/14 | 4号機 | 直流125V(H)常用充電器盤 制御電源喪失警報の発生について |
| 2008/9/14 | 5号機 | 大湊側洗濯廃液系ろ過機(A)スラッジ出口三方弁の動作不良について |
| 2008/9/14 | 7号機 | タービン建屋(非管理区域)南側水密扉液位接点の不良について |
| 2008/9/15 | 1号機 | 原子炉冷却材浄化系 粉末樹脂沈降分離槽液位【G31-LI048】(B)槽側の指示値不良について |
| 2008/9/15 | 1号機 | 原子炉冷却材浄化系 ポンプ(B)用遮断器断路位置のランプの不点灯について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/9/16 | 1号機 | 復水脱塩装置供給元弁【P51-F314】のシートパスについて |
| 2008/9/16 | 2号機 | スクリーン洗浄設備系 液位記録計【LR001】チャート押さえ不良について |
| 2008/9/16 | 3号機 | パワーセンタ(3SB)(2A)受電しゃ断器のラックアウト検出用位置接点計の動作不調について |
| 2008/9/16 | 3号機 | 電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)用電動機【N21-C008B-M】油切りのクラックについて |
| 2008/9/16 | 3号機 | 電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)用電動機【N21-C008B-M】反負荷側機外側オイルリングの判定基準値逸脱について |
| 2008/9/16 | 3号機 | 電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)用電動機【N21-C008B-M】ステーター楔の緩みについて |
| 2008/9/16 | 4号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 主蒸気系トンネル室におけるコンクリートの剥離について |
| 2008/9/16 | 7号機 | タービン建屋 天井クレーン横行レール継目の食違い許容値の超過について |
| 2008/9/17 | 1号機 | 荒浜側補助ボイラ建屋 非放射性スチームドレン系サンプポンプ(B)吐出逆止弁の動作不良について |
| 2008/9/17 | 1号機 | 【中越沖地震】屋外放水口モニタの電路の損傷について |
| 2008/9/17 | 3号機 | 原子炉再循環系 弁【B32-F00B】弁棒の摺動傷について |
| 2008/9/17 | 5号機 | 海水熱交換器建屋 海水スチームドレン系サンプポンプ吐出逆止弁の動作不良について |
| 2008/9/17 | その他 | 低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置の不具合について |
| 2008/9/18 | 1号機 | 高電導度廃液系 中和装置苛性ソーダポンプ(A)吐出弁リミットの動作不良について |
| 2008/9/18 | 1号機 | 中央制御室 非常灯の点灯不良について |
| 2008/9/18 | 2号機 | 海水熱交換器建屋 ページング装置【2-HH-203】の拡声・通話の不良について |
| 2008/9/18 | 3号機 | 電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)用電動機【N21-C008B-M】の固定子コイル間のコロナ放電痕について |
| 2008/9/18 | 3号機 | 非常用ガス処理系 弁【T22-F001A】弁駆動部シリンダー部よりのエアリークについて |
| 2008/9/18 | 3号機 | タービン建屋補機冷却系 熱交換器水室逃がし弁【P42-F017C】のドレンプラグの腐食について |
| 2008/9/18 | 7号機 | 燃料移送ライン(A, B)のドレンライン閉止プラグからの軽油の滲みについて |
| 2008/9/19 | 1号機 | 空冷チラースペースヒータの絶縁不良について |
| 2008/9/19 | 2号機 | 高電導度廃液系 濃縮装置(B)密度計第二出口弁【K13-F266B】のグランドリーク発見について |
| 2008/9/19 | 6号機 | 発電機冷却系 弁【N43-PI063】用テスト弁のシートパスについて |
| 2008/9/20 | 1号機 | 荒浜側 補助ボイラー重油サービスタンク(B)の出口ストレーナ詰まりについて |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/9/20 | 1号機 | 空冷チラー入口配管ドレン弁のハンドル脱落について |
| 2008/9/20 | 3号機 | 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)の制御装置軽故障の警報発生について |
| 2008/9/20 | 6号機 | 廃スラッジ系液位記録計の紙送り不良の発生について |
| 2008/9/21 | 1号機 | 高圧炉心スプレィディーゼル補機冷却海水系 熱交換器淡水出口弁【P37-F103】のシートパスについて |
| 2008/9/21 | 6号機 | 高電導度廃液系濃縮装置 所内蒸気戻り系導電率計の指示ハンチング事象の発生について |
| 2008/9/22 | 1号機 | 原子炉再循環系 電動機・発電機セット(B)モーターエアクーラ出入口弁のシートパスについて |
| 2008/9/22 | 1号機 | 電解鉄イオン注入系流量計出口ドレン弁のシートパスについて |
| 2008/9/22 | 6号機 | 上部ドライウェル内 コンセント回路の電線損傷について |
| 2008/9/23 | 1号機 | 排気筒放射線モニタサンプルポンプ(A)の出口フィルタの脱落について |
| 2008/9/23 | 2号機 | 常用照明分電盤内のスイッチの一部トリップについて |
| 2008/9/23 | 3号機 | 残留熱除去系 弁【E11-F009B】弁体の指示模様について |
| 2008/9/23 | 3号機 | 残留熱除去系 弁【E11-F038B】の弁棒の摺動傷について |
| 2008/9/23 | 3号機 | 残留熱除去系系 弁【E11-F411B】の弁棒パッキン押え輪の摺動傷について |
| 2008/9/24 | 4号機 | 原子炉建屋 北東エリア設置 機器ファンネル番号の未記載について |
| 2008/9/24 | 5号機 | 原子炉建屋 サブドレン(1)の自動運転の動作不良について |
| 2008/9/24 | 5号機 | 制御棒駆動機構(A)オイルフィルタ下部の油にじみについて |
| 2008/9/24 | 5号機 | 制御棒駆動機構ポンプ 吐出圧力計の緩衝油抜けについて |
| 2008/9/24 | 5号機 | 換気空調系側 原子炉一次格納容器ベント用隔離弁【T31-AO-F021】の全閉不能について |
| 2008/9/25 | 1号機 | サービス建屋玄関前の屋根柱脚部補修作業におけるけが人の発生について |
| 2008/9/25 | 1号機 | エリア放射線モニタ(CH. 18) 検出器の指示不良について |
| 2008/9/25 | 3号機 | 原子炉冷却材浄化系 弁【G31-F134】弁駆動部下部パッキン箱からのエアリークについて |
| 2008/9/25 | 6号機 | 電解鉄イオン注入装置クエンチング水圧力計の読み取り範囲の変更について |
| 2008/9/25 | 6号機 | 原子炉区域・タービン区域 排風機室空調機ドラムトラップの排水ラインの詰まりについて |
| 2008/9/26 | 1号機 | 濃縮廃液タンク(C)底部加温用 所内蒸気系/所内蒸気戻り系配管の凝縮水リークの発生について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2008/9/27 | 6号機 | 「ドライウェル圧力 / 圧力抑制室圧力 / サプレッションプール水位」記録計の欠測について |
| 2008/9/27 | その他 | 大湊側補助ボイラー(4C)給水入口弁のシートパスについて |
| 2008/9/28 | 6号機 | 原子炉内蔵型再循環ポンプ 電動発電機(A) 永久磁石発電機(C81-C008A)の出力ケーブル用可撓(かとう)電線管の被覆の亀裂について |
| 2008/9/29 | その他 | 焼却設備(荒浜側)下部定量供給機ダンパの検出端取り付け部の緩みについて |

5. 不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| As | 1 |
| A | 0 |
| B | 5 |
| C | 54 |
| D | 210 |
| 対象外 | 1 |
| 総計 | 271 |