

## 不適合情報

2020年6月23日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。  
 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

<http://www.tepco.co.jp/kk-np/data/inside/pdf/image1.pdf>

1. G I グレード 0件

2. G II グレード 0件

3. G III グレード 10件

| NO. | 号機等 | 不適合事象  | 発見日        | 備考 |
|-----|-----|--|------------|----|
| 1   | 1号機 | 原子炉建屋付属棟オールドレンサンプ(B)排水槽ピットに溜り水(約20リットル、汚染なし)を確認した。排水槽を清掃。当該溜り水の発生原因を調査。  | 2020/06/16 |    |
| 2   | 2号機 | 海水熱交換器建屋地下2階(非管理区域)の火災監視システム(火災検知器と監視カメラとの連動システム)の監視カメラ(1台)に映像不良を確認した。当該カメラを点検・修理。なお、当該カメラの監視エリアは他のカメラで確認可能なため監視に問題なし。 | 2020/06/18 |    |
| 3   | 5号機 | タービン補機冷却海水系ストレーナ(B)差圧検出元弁(H)の弁棒付け根部に微量な水の滲みを確認した。受けバン設置済み。当該部を点検・修理。   | 2020/06/17 |    |
| 4   | 5号機 | 管理区域用全面マスク点検時、点検装置(A)に異音が発生し動作不良となったことを確認した。当該装置を点検・修理。  | 2020/06/18 |    |
| 5   | 6号機 | サービス建屋屋上東側出入口扉のシリンダー錠が固着し解錠出来ないことを確認した。当該錠を点検・修理。  | 2020/06/16 |    |
| 6   | 6号機 | 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機(C)油温調整弁に動作不良を確認した。当該弁を点検・修理。  | 2020/06/18 |    |
| 7   | 6号機 | 消防設備点検時、タービン建屋1階(管理区域)給気処理装置室の煙感知器連動防火ダンパーに動作不良を確認した。当該ダンパーを修理。  | 2020/06/18 |    |
| 8   | 6号機 | 燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(B)逆洗空気急速開閉弁位置検出スイッチに動作不良を確認した。当該スイッチを点検・修理。  | 2020/06/18 |    |
| 9   | 7号機 | 放射性廃棄物処理建屋地下1階(非管理区域)通路壁面への穴開け作業時、埋設電線管およびケーブルを損傷させたことを確認した。当該電線管およびケーブルを修理。   | 2020/06/16 |    |
| 10  | 7号機 | 主発電機励磁装置点検時、ブロワファン(3台中1台)の電動機遠心スイッチに動作不良を確認した。当該電動機を交換。  | 2020/06/15 |    |