

## 不適合情報

2021年1月5日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 20件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機確認運転前の点検時、シリンダ浸水検出配管フランジ部に凝縮水の滲みを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。なお、確認運転の結果に異常はなく、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2020/12/23	
2	2号機	取水口除塵装置トラベリングスクリーン(A)のベアリングカバー内に異音が発生していることを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/12/24	
3	2号機	中央制御室において、燃料取替エリア排気放射線モニタ記録計の印字不良を確認した。当該記録計を点検・修理。なお、指示値の確認は可能であり監視機能に問題なし。	2020/12/27	
4	3号機	タービン建屋2階(非管理区域)給気ルーバー室の床グレーチングに腐食を確認した。注意喚起表示取付け済み。当該グレーチングを交換。	2020/12/22	
5	3号機	電解鉄イオン注入系電解槽出口(原子炉補機冷却系(A)熱交換器入口)流量計に指示不良を確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2020/12/23	
6	3号機	タービン補機冷却海水系ポンプ(C)吐出圧力計に指示不良を確認した。当該計器を交換。	2020/12/24	
7	3号機	3/4号工具センターにおける計測器校正時、照度計(1台)の故障および放射温度計(1台)の誤差が管理値を逸脱していることを確認した。当該計測器の使用を禁止。使用実績を確認し測定記録の妥当性を評価。	2020/12/28	
8	4号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(C)の本格点検において、交換用部品の納期が長期化となることが判明し、点検期限までに作業着手が困難なため点検周期を延長した。点検周期延長の妥当性について評価し問題のないことを確認済み。	2020/12/25	
9	5号機	低圧電源盤(5C-2)の地絡検出用電圧計最大値指示針に動作不良を確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2020/12/23	
10	5号機	タービン建屋2階(管理区域)南側ハッチ奥の壁面に雨水の浸入を確認した。当該箇所を点検・修理。	2020/12/25	
11	5号機	原子炉建屋付属棟地下4階(管理区域)北側壁面に地下水の滲み(汚染なし)を確認した。水は通路側溝に流入。吸水材を設置済み。当該箇所を点検・修理。	2020/12/27	
12	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)スチームドレン処理系(B)エリア壁面に地下水の滲み(汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。吸水材を設置済み。当該箇所を点検・修理。	2020/12/23	
13	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)高電導度廃液系排水槽(B)近傍の壁面亀裂部に地下水の滲み(汚染なし)および床面に水溜まり(約10cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/12/27	
14	7号機	原子炉冷却材浄化系吸込ライン外側隔離弁点検時、制御ボックス内に弁駆動部のグリス漏えいによる油溜まりを確認した。当該弁駆動部を修理。	2020/12/22	
15	7号機	原子炉建屋地下1階(非管理区域)での損傷したコンセント回路の復旧作業時、運転員が行った安全処置を作業主管箇所の安全処置に切り替えて作業を行うべきところ、運転員の行った安全処置のまま作業を行ったことを確認した。当該事象の原因を調査。	2020/11/16	
16	7号機	タービン建屋1階(非管理区域)北側エリアの屋内消火栓位置表示灯が、耐震強化工事で設置した鋼板で視認性が悪いことを確認した。屋内消火栓の表示を追加。	2020/12/25	

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
17	7号機	タービン建屋地下2階(非管理区域)循環水配管室東側壁面亀裂部に地下水のしみおよび水溜まり(約10cc)を確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2020/12/27	
18	その他	固体廃棄物処理建屋山側資材倉庫C棟(非管理区域)の床面に雨水による水溜まりを確認した。排水処理済み。雨水の浸入箇所を特定し修理。	2020/12/24	
19	その他	12月26日に屋外放射線監視システム中央局装置に異常が発生し、モニタリングポストおよび気象データに新潟県に伝送されていないデータがあることを確認した。新潟県へ報告済み。当該事象の原因を調査。なお、測定は正常に行われており変動のなかったことを確認済み。	2020/12/27	
20	その他	6/7号機サービス建屋入退域管理所において、協力企業作業員が管理区域入域直後に持ち込んでいたファイルを、非管理区域側にいた同行作業員に携行品モニターで測定せず手渡したことを確認した。携行品モニターで測定し汚染なしを確認済み。構内全企業に事象の周知と作業員への指導を実施済み。	2020/12/27	