東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2021年1月19日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1.G グレード 0件
- 2.G グレード 0件
- 3.G グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1		原子炉建屋付属棟2階(非管理区域)北側天井の非常用ディーゼル発電機(A)排気管貫通部に雨水の浸入および水溜り(約210cc)を確認した。拭き取り実施済み。受けパン設置済み。当該箇所を点検・修理。		
2		環境モニタリング用ダストモニタ(No.1)集塵用ろ紙巻取りの動作不良を確認した。当該機器を点検・修理。なお、集塵は正常に行われているため、再分析を行い測定結果を評価。	2021/01/13	