

不適合情報

2021年3月31日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、審議時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. G グレード 0件

2. G グレード 1件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	原子炉安全の観点から見たグレード
1	その他	社内認定資格(工事監理員)の有効期限を確認したところ、期限が切れている社員(1名)を確認した。監理員資格の更新を実施。当該社員は有効期限が切れた以降も工事監理業務を実施していたため、有効期限が切れていた期間の工事監理業務について、他の監理員にて評価を実施。なお、認定資格の期限については、名簿管理システムで管理していたが、システムへの誤入力により誤った期間で管理されていたことを確認。類似事象の有無を調査。	2021/3/26	-

3. G グレード 8件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	屋外に設置している換気空調系環境改善用冷水ポンプ(A)の試運転時、モーターカバーの外部および内部に腐食・発錆を確認した。また、冷水ポンプ(B)にも同様の事象を確認した。当該ポンプを点検・修理。	2021/03/26	
2	2号機	非常用ディーゼル発電機(A)の過給器点検時、排気管伸縮継手のサポートにずれを確認した。当該サポートを修理。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。	2021/03/25	
3	3号機	タービン建屋1階(管理区域)北東側の防火扉に、ドアハンドルロックピンの折損により閉ロックできないこと、および蝶番の変形により施錠できないことを確認した。閉ロックおよび施錠不可期間の扉の使用を禁止し、代替避難経路への誘導表示を実施。当該扉のドアハンドルの交換および扉の高さ調整を行い復旧済み。	2021/03/26	
4	3号機	原子炉建屋地下1～4階(管理区域)の床排水口(5箇所)の番号表示に、誤記を確認した。当該排水口番号を訂正。	2021/03/28	
5	5号機	軽油タンク(A)点検時、天板上ミスト管のメッシュに破損を確認した。当該メッシュを交換。	2021/03/23	
6	6号機	コントロール建屋屋上歩廊のグレーチングおよび手すりに発錆を確認した。注意標識の設置および立入禁止措置を実施。当該設備を修理。	2021/03/11	
7	7号機	補機駆動用燃料設備の二号使用前事業者検査記録の点検時、検査対象の車両番号に誤記を確認した。検査の有効性への影響評価記録を作成の上、要領書を改訂し再検査を実施。	2021/03/25	
8	その他	固体廃棄物処理建屋A系電源停止作業終了にともなう、ラベリング・外観検査装置の起動時、操作盤の液晶ディスプレイが表示されなかったことを確認した。当該ディスプレイを点検・修理。	2021/03/24	