東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2021年8月5日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1.G グレード 0件
- 2.G グレード 0件
- 3.G グレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1		中央制御室内の防災監視盤に、洗濯設備建屋2階(非管理区域)の防排煙設備作動の警報発生を確認した。現場確認を行い当該エリアに炎・煙のないことを確認。点検の結果、排煙口内の結露により誤信号が発生したと想定。信号中継器の交換および排煙口に水抜き穴を設置し排水処理を実施。	2021/07/30	
2		灰ドラム交換作業時、荒浜側焼却設備灰ドラムキャッピング室の自動扉が全閉せず、次工程(蓋締め工程)に移行しないことを確認した。当該事象の原因を調査し点検・修理。	2021/08/03	