

## 不適合情報

2023年2月14日(火)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

[https://www.tepco.co.jp/niigata\\_hq/data/inside/pdf/image1.pdf](https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf)

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 6件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	濃縮廃液タンク・ポンプ(C)出口ドレン配管点検後の漏えい試験において、ドレン弁を開したにもかかわらず排水されないことを確認した。調査の結果、ドレン弁およびドレン弁上流配管の詰まりと推定。当該ドレン弁および配管を清掃。	2023/02/08	
2	1号機	水素供給設備散水ポンプ給水管に、水道水の漏水を確認した。当該配管の隔離・水抜きにより漏水停止。当該配管点検・修理。	2023/02/09	
3	3号機	サービス建屋コールドランドリー加湿器(A)の停止時、運転スイッチの動作不良および運転ランプが点灯・消灯を繰り返し、停止できないことを確認した。加湿器の電源を停止し給水弁を閉止。当該スイッチを修理。	2023/02/06	
4	3号機	サービス建屋加湿器(D)の起動時、運転スイッチの動作不良および運転ランプが点灯・消灯を繰り返し、起動できないことを確認した。加湿器の電源を停止し給水弁を閉止。当該スイッチを修理。	2023/02/06	
5	5号機	換気空調補機常用冷却水系冷凍機(B)点検において機内加圧テストを行ったところ、蒸発器冷媒封入元弁の弁棒付け根部に漏えいを確認した。当該冷媒封入元弁を交換。	2023/02/08	
6	その他	使用済燃料輸送容器保管建屋搬入口扉の開操作時、海側扉が開放しないことを確認した。当該扉の開閉位置検出スイッチの調整を行い復旧済み。	2023/02/10	