東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2023年4月5日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。 法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 4件

| NO. | 号機等 | 不適合事象 | 発見日 | 備考 |
|-----|------------------|---|------------|----|
| 1 | 4 号 機 | 低電導度廃液系サンプル槽(A)から復水貯蔵槽への移送完了時に、異常を示す警報の発生を確認した。調査の結果、機器の不具合ではなくシステム上の不具合(伝送異常など)と推定。当該事象の原因を調査し点検・修理。 | 2023/03/30 | |
| 2 | | タービン建屋大物搬入口用ジブクレーン電源盤の点検において、操作回路用漏電遮断器のスイッチが ON・OFF動作できないことを確認した。当該漏電遮断器を交換。 | 2023/03/27 | |
| 3 | 5号機 | 非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮継手サポートの点検において、伸縮継手サポート(1箇所)に 位置ずれを確認した。当該サポートの位置を修正。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。 | 2023/03/30 | |
| 4 | 5号機 | 高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機排気管伸縮継手の点検において、蛇腹部(3箇所)に変形を確認した。当該蛇腹部を交換。なお、非常用ディーゼル発電機の機能に影響なし。 | 2023/03/16 | |