

不適合情報

2024年1月12日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 18件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	1号機	コントロール建屋(管理区域)南西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/09	
2	3号機	低起動変圧器(屋外)の地下タンク水位が、通常より高いことを確認した。調査の結果、水位検出スイッチの動作不良により排水ポンプが動作していなかったものと推定。手動操作にて排水ポンプを運転し排水を実施。当該事象の原因を調査し修理。	2023/12/28	
3	3号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋間(非管理区域)A系ダクト入口扉前伸縮継手付近の補修シール部に、雨水の滴下を確認した。滴下水は床排水口に流入。当該箇所を点検・修理。	2023/12/29	
4	3号機	タービン建屋(管理区域)北東側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/02	
5	3号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/02	
6	4号機	中央制御室において、局部出力モニタ(B系)表示画面に、電源装置異常の警報の発生を確認した。調査の結果、出力電圧が0.0Vであったことから装置の故障と推定。当該電源装置を点検・修理。	2023/12/29	
7	4号機	タービン建屋～海水熱交換器建屋間連絡通路(非管理区域)壁面に、地下水の滲み出しを確認した。拭き取り実施済み。当該箇所を点検・修理。	2024/01/04	
8	4号機	原子炉建屋(管理区域)北東側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/05	
9	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/05	
10	5号機	タービン建屋(管理区域)西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2023/12/29	
11	5号機	海水熱交換器建屋(非管理区域)北西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/04	
12	5号機	タービン建屋(管理区域)西側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2024/01/07	
13	6号機	タービン建屋地下2階(管理区域)低圧ドレンポンプ室南東側壁面に、地下水の滲み出し跡および析出物、側溝の水溜まり(約400cc、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。当該所を点検・修理。	2023/12/26	
14	6号機	地震発生後のパトロールにおいて、タービン建屋1階(非管理区域)発電機固定子冷却水系エリアの壁面の一部に損傷を確認した。当該箇所を点検・修理。	2024/01/01	
15	6号機	廃棄物処理建屋(管理区域)南東側階段室に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。電球交換後に点灯確認を行ったところ、バッテリー供給では点灯しないことを確認した。当該誘導灯器具を交換。	2024/01/09	
16	7号機	タービン建屋1階(非管理区域)南側点検エリアの常用/非常用照明分電盤の漏電遮断器が作動し電源が停止していることを確認した。調査の結果、絶縁抵抗値が低下していることを確認。当該事象の原因を調査し修理。なお、他回路の照明が点灯しているため、当該エリアの照度に問題なし。	2023/12/28	
17	7号機	タービン建屋1階(非管理区域)南側点検エリアの常用照明分電盤の漏電遮断器が作動し電源が停止していることを確認した。調査の結果、絶縁抵抗値が低下していることを確認。当該事象の原因を調査し修理。なお、他回路の照明が点灯しているため、当該エリアの照度に問題なし。	2023/12/28	

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
18	その他	気象観測設備(屋外)点検において、放射収支計測定部に雪や水滴等が付着することを防ぐドームのブロワに、異音の発生を確認した。当該ブロワを停止し交換。なお、放射収支計の測定には影響なし。	2023/12/27	