東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

不適合情報

2025年8月25日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード 0件
- 2. GIグレード 0件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	3 号 機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋地下3階(管理区域)電気ペネスペースの煙感知器の作動/復帰を確認した。ただちに現場を確認し炎や煙がなかったことから、感知器の誤作動と推定。当該煙感知器を交換し復旧済み。	2025/08/20	
2		荒浜側高台ヤードにおいて、電源車(自主設備)の発電機排気配管継手部に、油滲み(滴下なし)を確認した。当該事象の原因を調査し対応策を検討。	2025/07/28	