

不適合情報

2025年9月19日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	2号機	原子炉建屋付属棟において、所内蒸気戻り系ドレントラップ(凝縮水を排出する装置)フランジ部から水の滴下を確認した。当該ドレントラップを点検。	2025/09/14	
2	4号機	高圧電力ケーブル洞道内の階段に、腐食を確認した。当該階段を修理。	2025/09/16	
3	4号機	3・4号機サービス建屋内において、協力企業作業員が制御盤搬出作業でスロープの段差を乗り越える際、キャスターと制御盤に左手人差し指の第一関節付近を挟み出血したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、左示指末節骨開放骨折、左示指爪脱臼と診断。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2025年9月17日公表済】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2025/2025091701p.pdf	2025/09/16	
4	5号機	雑固体廃棄物焼却設備点検において、一次バーナープロパンガス減圧弁出口圧力計の指示精度の管理値逸脱を確認した。当該圧力計を交換。	2025/09/10	
5	6号機	取替炉心解析において、解析コードの入力条件に不足があったことを確認した。再解析を行い、当該解析を引用していた検査の有効性について評価を行うとともに、再発防止対策を検討。	2025/09/16	
6	その他	大湊側高台ヤードにおいて、可搬型代替注水ポンプ1台の車体外装に、腐食を確認した。当該設備を修理。なお、車両としての機能に影響なし。	2025/09/16	
7	その他	大湊側高台ヤードにおいて、可搬型代替注水ポンプ3台、熱交換器ユニット用トラクタ1台の車体外装に、腐食を確認した。当該設備を修理。なお、車両としての機能に影響なし。	2025/09/16	