

不適合情報

2025年9月25日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 5件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	1号機	タービン建屋1階(管理区域)空調盤エリアスチームドレン処理系(A)排水口から、エアコン凝縮水の漏えい(約50. 5L、汚染なし)を確認した。拭き取り実施済み。排水配管の閉塞によるものと推定。当該配管を点検・清掃。	2025/09/13	
2	2号機	原子炉建屋付属棟地下1階(非管理区域)にて、防火扉(2か所)が自動で閉まり切らないことを確認した。当該扉を点検・調整。なお、手動による閉操作は問題無く、防火扉としての機能に影響無し。	2025/09/17	
3	3号機	軽油タンク(A、B)の油面計電線管に腐食を確認した。当該電線管を点検・修理。	2025/09/16	
4	5号機	排気筒放射線モニタ(A)点検時の社内申請において、点検日を誤って申請していたことを確認した。当該事象の原因を調査。なお、放射線モニタ(B)にて監視は継続できており問題無し。	2025/09/18	
5	5号機	中央制御室防災監視盤に、原子炉建屋付属棟2階南側通路ダクトの防火ダンパー異常警報の発生を確認した。現場を確認し、炎や煙のないことを確認。調査の結果、ダンパーのヒューズ切れと推定。当該ヒューズを交換し復旧済み。	2025/09/20	