東京電力ホールディングス(株) 柏崎刈羽原子力発電所

<u>不適合情報</u>

2025年10月15日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。 なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性 および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

- 1. G I グレード O件
- 2. G II グレード O件
- 3. GⅢグレード 2件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備 考
1	ん一型	非常用ガス処理系の検査のために取り付けた計器を取り外し閉止する際、誤って古い仕様のガスケットを取り付けていたことを確認した。当該ガスケットについて交換を実施し、漏えいのないことを確認済み。	2025/10/06	
2		ホース展張車(自主設備)の操作訓練において、ブレーキオイル配管から油漏れ(約10cc)を確認した。 吸着マットにて拭き取りおよび中和剤を散布済み。当該配管を修理。なお、構外(港湾)への流出がない ことを確認済み。	2025/10/09	