

不適合情報

2026年9月9日(水)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	ろ過水移送ポンプ(C)吸込圧力計に、指針のずれを確認した。当該圧力計を点検・修理。	2026/09/03	
2	5号機	南新潟幹線遮蔽用避雷鉄塔の航空障害灯(最上段西南西側、1箇所)が消灯していることを確認した。当該障害灯を交換。なお、消灯情報を国土交通省東京航空局東京空港事務所管制保安部へ連絡済み。	2026/09/05	
3	7号機	原子炉格納容器雰囲気モニタ系ガス校正用ボンベ出口圧力スイッチの点検において、作業管理システムのステータスが許可に更新される前に作業着手していたことを確認した。当該事象の原因を調査し再発防止を徹底。	2026/09/04	
4	その他	大湊側屋外エリアにおいて、コンクリートミキサー車が発進した際に外し忘れていた輪止めが跳ねて、車両誘導業務に従事していた協力企業作業員の右足首にあたり負傷したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、右足脛骨遠位端骨折と診断された。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2026年9月7日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260907p.pdf	2026/09/06	