

不適合情報

2026年9月10日(木)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。
https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	5号機	5号機連絡通路(管理区域)において、6号機(管理区域)との境界に設置している鋼製ハッチが、必要な手続きを取らずに開放されていたことを確認した。速やかに当該ハッチを閉鎖済み。今後、原因を調査し、対応策を検討。	2026/09/06	

4. Non-CAQ 4件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	2号機	タービン建屋地下2階(管理区域)油受けタンク(A)(B)室にて、防火扉が自動閉しないことを確認した。当該扉を点検・調整。なお、手動による閉操作に問題はなく、防火扉としての機能に影響なし。	2026/08/25	
2	6号機	6号炉長期施設管理計画補正申請(2回目)において、申請書本文に記載の不備を確認した。補足説明資料の記載修正を行った際に本文への反映が漏れたものと推定。今後、当該本文を修正し再申請を予定。なお、当該申請における評価の結果に影響のないことを確認済み。	2026/09/08	
3	7号機	タービン建屋2階(管理区域)主発電機エリアにおいて、主タービンの油系ポンプを起動したところ、主タービンの発電機側軸受の軸振動計を取り外した開口部から、潤滑油が漏えい(約20リットル)していることを確認した。油系ポンプを停止し漏えいが停止。拭き取り実施済み。当該エリア外への流出はなく、環境への影響がないことを確認済み。当該事象を柏崎市消防本部へ連絡。 【2026年9月8日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/20260908p.pdf	2026/09/07	
4	その他	大湊側補助ボイラー(4A)の水圧試験を実施したところ、発熱用電極の給電部より水漏れ(汚染なし)を確認した。当該給電部の交換。	2026/09/04	