

不適合情報

2026年10月23日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックをご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 1件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	7号機	原子炉建屋地下3階(管理区域)高圧炉心注水系(C)ポンプ室に、仮置表示に記載のない未申請の資機材が仮置されていることを確認した。当該資機材を搬出済み。	2026/10/02	

4. Non-CAQ 7件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	1号機	原子炉建屋最上階において、燃料取替機操作時に使用済燃料プール内へ書類を落下させたことを確認した。速やかに落下した書類を回収済み。当該事象を関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止対策を徹底。	2026/10/21	
2	1号機	原子炉複合建屋(管理区域)南東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/19	
3	2号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)北東側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2026/10/19	
4	2号機	循環水ポンプ建屋で海水ポンプ点検作業に従事していた協力企業作業員が、アルミ製の角材をトラックに積み込む際に荷台とアルミ製角材の間に左手人差し指を挟み出血したため、業務車にて医療機関へ搬送。診察の結果、左示指末節骨開放骨折と診断された。当該事象を関係者に周知し、再発防止対策を徹底。 【2026年10月20日公表済み】 URL: https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2026/2026102001p.pdf	2026/10/19	
5	4号機	キャスク保管建屋において、燃料輸送用キャスク(空容器:28号機)を輸送車両にて搬入する際に、建屋シャッターとキャスクの突起部を接触させたことを確認した。なお、当該接触痕について外観確認を行い、今後キャスク機能への安全性影響評価を実施。また、事象を関係者に周知し、再発防止策を検討。	2026/10/20	
6	7号機	低圧電源盤(7E-1)零相電圧計点検において、指示値精度が管理値を逸脱していることを確認した。当該電圧計を交換。なお、地絡電圧監視機能に影響なし。	2026/10/16	
7	その他	大湊側雑固体廃棄物焼却設備プロパンガス貯槽のガス取出弁(B)および液取出弁(B)が、本来全閉であるべきところ全開となっていることを確認した。当該弁を全閉済み。当該事象の原因を調査し対応策を検討。なお、当該焼却設備は長期停止中で、外部への漏えいがないことを確認済み。	2026/10/20	