

件名	柏崎刈羽原子力発電所3号機油漏えいに伴う低起動変圧器の停止について
通報日	2022年 8月30日
概要	<p>&lt;第一報&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○発生場所：屋外 変圧器エリア</li> <li>○発生時間：18時50分</li> <li>○通報時間：19時06分</li> <li>○その他</li> </ul> <p>3号機屋外の変圧器エリアにある低起動変圧器にて錆取り作業中に油漏えい（にじみ程度）を確認しました。油漏えいが継続していることから補修のため当該変圧器については停止します。</p> <p>漏えいしている油についてはふき取りを実施しており、系外漏えいはありません。原因については変圧器停止後に詳細調査を実施します。</p> <p>（8月31日公表済み）</p> <p><a href="https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2022083101p.pdf">https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2022/2022083101p.pdf</a></p>