

件名	柏崎刈羽原子力発電所5号機ディーゼル発電機の不具合について
通報日	2024年 1月16日
概要	<p><第一報></p> <p>高圧炉心スプレイ非常用ディーゼル発電機の定例試験後の現場確認中に、当社社員が燃料配管の継手から油が漏れていることを確認しました。 (約0.8L)</p> <p>その後、燃料配管への燃料の供給を停止し、漏えいが止まったことを確認しております。</p> <p><第二報></p> <p>公設消防による現場確認の結果、危険物(油)漏えいと確認されました。</p> <p>なお、漏れた油は堰にとどまっており、油の外部等への流出はなく、環境への影響はありません。</p> <p>(1月17日公表済み)</p> <p>https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/press/pdf/2023/20240117p.pdf</p>