

【運転・定検状況（区分 ）】

平成 18 年 11 月 20 日

5号機サービス建屋（非管理区域）における潤滑油漏れについて

東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

運転中の5号機サービス建屋* 3階空調用冷凍機室（非管理区域）において、11月18日午前0時33分頃、パトロール中の当直員が、3台ある冷凍機のうち点検停止中の1台（A）から潤滑油が漏れていることを発見しました。

発見時に潤滑油の漏えい（漏えい量約100リットル）はすでに止まっており、一部は排水口から回収タンクに流れ込みましたが、床面に漏れた分は拭き取りなどにより処理いたしました。

原因は、当該冷凍機の油タンク内に設置されているポンプの点検用開口部の蓋（直径約28cm）の締め付け部から潤滑油が漏えいしたものと推定しておりますが、今後、分解点検を実施してさらに調査いたします。

なお、潤滑油は放射性物質を含んでおらず、建屋内のタンクで回収していることから、本事象による外部への影響はありません。

以 上

* : サービス建屋

中央制御室や管理区域への人の出入りをチェックする建屋。

本件は「不適合事象の公表基準」に従い、区分 の事象として、発生した不適合事象を翌営業日に取りまとめて公表しているものです。

（不適合事象の公表基準：<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/images/kijun.pdf>）