

【運転・定検状況（区分 ）】

平成 18 年 11 月 27 日

定期検査中の 5 号機タービン建屋のクレーンからの潤滑油漏れについて

東京電力株式会社  
柏崎刈羽原子力発電所

定期検査中の 5 号機タービン建屋 2 階オペレーティングフロアにおいて、11 月 25 日午後 3 時 37 分頃、タービン点検の準備をしていた協力企業の作業員が、機材搬出入用のクレーン（定格荷重 10 トン）から潤滑油が漏れていることを発見いたしました。

潤滑油はクレーン下部架台と床面に漏えい（約 65 リットル）しましたが、拭き取りなどにより処理いたしました。

調査したところ、潤滑油はクレーンの変速機と油抜き用配管との接続部から漏えいしていたことから、今後、当該配管を取り替えることといたします。

なお、潤滑油は放射性物質を含んでおらず、本事象による外部への影響はありません。

以 上

本件は「不適合事象の公表基準」に従い、区分 の事象として、発生した不適合事象を翌営業日に取りまとめて公表しているものです。

（不適合事象の公表基準：<http://www.tepco.co.jp/nu/kk-np/incomp/images/kijun.pdf>）