


**区分：**

号機	5号機	
件名	変圧器防油堤内のひび割れ等	
不適合の概要	<p>8月22日、5号機変圧器防油堤内において、底版部に下記のようなひび割れを確認。</p>  <p>その他、目地の開き、陥没を確認。</p>	
安全上の重要度 / 損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <b>その他設備</b></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p>法令報告要 法令報告不要 調査・検討中</p>
対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>防油堤については、これまでに1, 2, 3, 4, 7号機に損傷があることをお知らせ済みです。</li> <li>5号機については、今回砂利抜きを行い、底版部の確認を行いました。</li> <li>残る6号機については、8月末迄に砂利抜きを行い調査する予定です。</li> </ul> <p>&lt;参考&gt; 油漏えいについては、1, 2, 3号機について地中に漏えいしたと判断し、お知らせ済みです。4, 5, 6, 7号機についてはサンプリング調査を行います。</p>	