

区分：Ⅲ

号機	3号機	
件名	タービン建屋付近（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 20 年 5 月 30 日午後 4 時 35 分頃、3 号機タービン建屋付近の屋外において、協力企業作業員が、循環水配管*1 点検の準備作業として、コンクリートを壊す作業を行っていたところ、作業エリアが狭くコンクリート中のセパレータ*2 を十分に切断できませんでした。このため広い作業エリアでセパレータを切断するためコンクリート塊を移動していたところ、セパレータが破断し、反動で当該コンクリート塊（大きさ：約 200cm×50cm、厚さ：約 20cm、重さ：約 500kg）が振られ、近くにいた協力企業作業員の腹部に接触し転倒したため、念のため業務車で病院に搬送しました。</p> <p>* 1 循環水配管 蒸気タービンを動かすために使用した蒸気を、復水器で間接的に冷却し、再び水に戻すための冷却用海水（循環水）が流れている配管（直径約 3.3m）であり、主に地中に埋設されている。</p> <p>* 2 セパレータ コンクリートを打設する際に、型枠が動かないように固定するための仮設の鋼棒であり、コンクリート中に残置されている。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、左前腕擦過傷、腹部打撲と診断。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>本事象は【中越沖地震】に関連する事象ではありません。</p> </div>	