


**区分：Ⅲ**

号機	4号機	
件名	変圧器付近（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>平成 21 年 6 月 19 日午後 0 時 9 分頃、4 号機変圧器付近（屋外）において変圧器基礎の鉄筋組立作業を行っていた協力企業作業員が、簡易吊り上げ装置（レバーブロック）で鉄筋の高さを調整していた際に、支柱として立てた単管パイプとレバーブロックの間に右手人差し指第一関節が挟まれたため、救急車で病院へ搬送しました。</p> <p style="text-align: right;"><b>被災箇所拡大</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="327 862 861 1534"> <p style="text-align: center;"><b>災害発生状況</b></p> </div> <div data-bbox="877 851 1444 1467"> </div> </div> <p style="text-align: right;"> : 被災箇所</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他設備</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>診察の結果、右手人差し指開放骨折と診断され、数日間の入院となりました。</p> <p>今後は、作業状況に応じて個別作業ごとに危険要素を確実に洗い出し、作業安全の確保を図ることとします。</p>	

# 4号機変圧器付近（屋外）における けが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所4号機 屋外