


区分：Ⅲ

場所	共用設備	
件名	重油移送ポンプ室(非管理区域)における油漏れについて	
不適合の概要	<p>(事象の発生状況)</p> <p>平成 23 年 4 月 15 日午前 10 時 20 分頃、発電所共用設備の重油移送ポンプ室において、パトロール中の廃棄物処理施設の運転員（協力企業作業員）が重油移送配管の下部床面に油のにじみがあることを発見しました。重油移送配管を確認した際には油の漏えいは確認されませんでした。念のため重油移送配管の下部床面に油受けを設置しました。</p> <p>翌日の 4 月 16 日午前 11 時 20 分頃、設置した油受けを確認したところ、漏れた油約 100cc を確認いたしました。漏えいは、重油の移送配管に設置されている積算計入口弁の接続部から滴下したものであり、連続的な滴下はなく、拭き取りによる清掃を実施しました。</p> <p>また、現場確認において、系統圧力を示す圧力計の指示が通常値より高い状態であったことを確認いたしました。</p> <p>(安全性、外部への影響)</p> <p>漏えいした油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<安全上の重要度> 安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u>	<損傷の程度> <input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中
対応状況	<p>系統圧力が高い状態であったことから、配管内の圧力を抜くための弁の開操作を行いました。また、当該の弁接続部についてはビニール養生を行うとともに、今後、パトロールによる定期的な確認を行います。</p> <p>今後、漏えい原因について調査を行うとともに、当該の弁接続部については点検を実施いたします。</p>	

共用設備 重油移送ポンプ室（非管理区域）における油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 共用設備 重油移送ポンプ室1階

共用施設 重油移送ポンプ室の状況図

