


平成 23 年 5 月 2 日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

区分：Ⅲ

場所	荒浜側共用設備	
件名	補助ボイラ建屋（非管理区域）における油漏れについて	
不適合の概要	<p>（事象の発生状況） 平成 23 年 4 月 30 日（土）午前 10 時 30 分頃、発電所荒浜側共用設備の補助ボイラ建屋（非管理区域）において、パトロール中の廃棄物処理施設の運転員（協力企業作業員）が重油移送配管の重油サービスタンク入口弁下部床面 2 箇所に漏れた油約 5 cc を確認いたしました。漏えいは、重油の移送配管に設置されている 2 つの重油サービスタンク入口弁のグランド部から滴下したものであり、連続的な滴下はなく、拭き取りによる清掃を実施しました。</p> <p>（安全性、外部への影響） 漏えいした油には放射性物質は含まれておらず、本事象による外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要 <input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要 <input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	当該弁については増し締めによる補修を行いました。当該の弁グランド部については、今後もパトロールによる定期的な確認を行います。	

荒浜側共用設備 補助ボイラ建屋（非管理区域）における油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 荒浜側 補助ボイラ建屋 1階

荒浜側共用施設 重油移送ラインの概略図

