


区分：その他


号機	5号機	
件名	使用済燃料プールにおけるゴムマットの確認について（続報）	
不適合の概要	<p>（事象の発生状況）</p> <p>定期検査中の5号機において、平成25年4月2日、当社社員が使用済燃料プール内の定例確認を行っていたところ、使用済燃料プールの底面に四角状の物品を確認しました。</p> <p>4月9日に、当該物品を回収した結果、ゴムマット（縦約23cm×横約23cm×厚さ約1cm）であることを確認しました。</p> <p style="text-align: right;">（平成25年4月11日までにお知らせ済み）</p> <p>当社は、回収したゴムマットに関する調査を行い、使用済燃料プール内に仮置きしていた2台の炉内清掃用フィルタユニット*のゴムマットが外れていることを確認しました。</p> <p>このため、昨日までに使用済燃料プール底面の周辺を確認した結果、もう1枚のゴムマットが落ちていることを確認し、昨日回収しました。</p> <p>（燃料の安全性評価）</p> <p>物品は炉内清掃用フィルタユニットに付いているゴムマットであり、当該プールに保管されている使用済燃料の安全性に影響を与えるものではないと判断しています。</p> <p>* 炉内清掃用フィルタユニット</p> <p>原子炉内清掃用の治具。具体的には定期検査中、原子炉内を清掃するために水中ポンプにより鉄さび等を吸い取り、回収するためのフィルタ。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他設備</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今後、炉内清掃用フィルタユニットからゴムマットが外れた原因について調査を進めるとともに、他号機で使用している炉内清掃用フィルタユニットの点検を行ってまいります。</p>	

5号機 使用済燃料プールにおけるゴムマットの確認状況について

<4月15日に回収したゴムマット>



使用済燃料プールを上から見たイメージ図



原子炉内清掃用フィルタユニット概要図

使用済燃料プールの壁面にフィルタユニットを設置した状態を横から見た図

