


区分：Ⅲ


場所	荒浜側（1～4号機側）高台エリア	
件名	ガスタービン発電機車(屋外)燃料タンク接続部からの油漏れについて	
不適合の概要	<p>(発生状況)</p> <p>平成 25 年 11 月 17 日午前 10 時 50 分頃、パトロール中の当社社員が、荒浜側高台（屋外）に設置しているガスタービン発電機車に備えつけられている燃料タンクの下部の地面（コンクリート）に油（軽油）のにじみを確認したことから、消防本部へ連絡しました。燃料タンク内の燃料は抜き取っており、油の漏えいは止まっております。</p> <p>なお、地面に漏れた油は約 1 リットルで、拭き取りによる清掃を実施しました。</p> <p>(安全性、外部への影響)</p> <p>ガスタービン発電機車は合計 2 台配備しており、当該車両を除き、残り 1 台が待機中です。また、電源車も 23 台配備しており、安全性の問題はありません。</p> <p>漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今回の油漏れは、ガスタービン発電機車に備えつけられている 2 台の燃料タンクを接続しているホース、もしくはその接続部から漏えいしたものと考えております。</p> <p>今後、当該ホースとその接続部について点検・調査を行い、原因調査を進めてまいります。</p>	

ガスタービン発電機車（屋外）燃料タンク接続部からの油漏れの状況



油のにじみ箇所

ガスタービン発電機車（屋外）燃料タンク接続部からの油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 屋外