


**区分：Ⅲ**

場所	発電所構内（屋外）	
件名	発電所構内における作業用車両の燃料油の油漏れについて	
不適合の概要	<p>（発生状況）</p> <p>平成 26 年 11 月 10 日午前 11 時 25 分頃、刈草搬入用車両を運転していた協力企業作業員より、走行中に道路に設置されていたグレーチングが跳ね上がり、車両の燃料タンクが損傷し油漏れが発生したとの連絡を受けました。当社社員が現場を確認したところ当該車両の燃料タンクの一部が損傷し、油が漏れていることを確認したことから消防本部へ連絡しました。燃料タンク内の燃料は油受けにて受けており、油の漏えいは停止しております。</p> <p>なお、地面（アスファルト上）に漏れた油は約 40 リットルで、吸着マットにて処理をしています。</p> <p>（安全性、外部への影響）</p> <p>漏れた油には放射性物質は含まれておらず、外部への放射能の影響はありません。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他設備</u></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>今後、当該グレーチングの処置について検討し必要な対策を行います。</p> <p>なお、当該エリアについてはグレーチングの処置が完了するまでの対策として、通行禁止の区画処置を行うこととしております。</p>	

発電所構内（屋外）における作業用車両の燃料油の油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所 屋外

# 発電所構内(屋外)における作業用車両の燃料油漏れについて

