


区分：Ⅲ

号機	2号機 原子炉建屋（管理区域）	
件名	防火壁貫通部の防火処置未実施について	
不適合の概要	<p>2017年7月11日、2号機原子炉建屋地下1階および地下5階（管理区域）の階段室において、防火区画として設定している壁の貫通部に対して、防火処置が施されていない箇所が計2箇所あることを確認しました。</p> <p>このため状況調査を行った結果、当該貫通部の状態は、建築基準法に抵触すると判断しました。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / <u>その他</u></p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>当該貫通部については、モルタル詰めによる防火処置を速やかに実施いたします。また、同様な貫通部が発見された場合は、適切に処置を実施してまいります。</p>	

2号機原子炉建屋(管理区域)防火壁貫通部の防火処置未実施について




当該貫通部



地下1階北東廊下側




当該貫通部



地下5階北東廊下側

2号機 防火壁貫通部の防火処置未実施について




柏崎刈羽原子力発電所2号機 原子炉建屋 地下1階

発生場所

(北東側階段室および廊下)

2号機 防火壁貫通部の防火処置未実施について



柏崎刈羽原子力発電所2号機 原子炉建屋 地下5階

発生場所
(北東側階段室および廊下)