

**区分：Ⅲ**

号機	—	
件名	展望台北側付近の道路（屋外）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2020年8月19日午前9時30分頃、展望台北側付近の道路において、安全対策工事に従事していた協力企業作業員が、資機材搬入用の敷鉄板の敷設作業にあたり、鉄板に取り付けた金具※を取り外そうとしたところ、金具と地面の間に手を挟み負傷したことから、業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、本人に意識はあり、身体汚染はありません。</p> <p>※敷鉄板の吊り上げ時に回転を防ぐためのロープを取り付ける金具。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="text-align: center;">けがの発生状況（イメージ）</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p>安全上重要な機器等 / <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">その他</span></p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>病院で診察した結果、左手挫創（貫通創）と診断され、当該の傷口をふさぐ処置を行なっております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

展望台北側付近の道路（屋外）におけるけが人の発生について



柏崎刈羽原子力発電所 屋外