





区分：Ⅲ

号機	7号機	
件名	タービン建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について	
不適合の概要	<p>2020年9月14日午前10時50分頃、7号機タービン建屋地下1階原子炉補機冷却水系熱交換器（B）エリア*で、安全対策工事に従事していた協力企業作業員1名が高所にある作業床の開口部より墜落しました。また、その際に下にいた作業員1名と接触し、計2名が負傷しました。墜落した1名はドクターヘリにて、接触した1名は業務車にて病院へ搬送しました。</p> <p>なお、負傷した2人に意識はあり、身体汚染はありません。</p> <div style="text-align: center;">  <p>けがの発生場所</p> </div> <p>※原子炉補機冷却水系熱交換器エリア：タービン建屋にある熱交換器等が設置してあるエリア。原子炉建屋等にある設備（非常用ディーゼル発電機等）の冷却水を海水と熱交換する。</p>	
安全上の重要度／損傷の程度	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
対応状況	<p>現在、病院において診断、処置を受けております。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行い、再発防止に努めてまいります。</p>	

7号機タービン建屋（非管理区域）におけるけが人の発生について



発生場所
(原子炉補機冷却水系熱交換器エリア)



柏崎刈羽原子力発電所7号機 タービン建屋 地下1階