




**区分：Ⅲ**

<p>号機</p>	<p>6号機</p>	
<p>件名</p>	<p>非常用ディーゼル発電機（A）からの油漏れについて</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2022年3月17日、原子炉建屋1階（非管理区域）において、非常用ディーゼル発電機（A）の24時間連続運転試験を実施していたところ、17時15分頃に非常用ディーゼル発電機（A）の軸受部から潤滑油が漏れいしていることを確認したことから、非常用ディーゼル発電機（A）を停止するとともに、一般回線にて公設消防へ連絡しました。</p> <p>潤滑油の漏れいは停止しており、漏れ出た潤滑油の量は、1リットル未満と推定しております。また、漏れ出た潤滑油については、拭き取りを行うとともに、中和剤での処理を行いました。</p> <p>なお、漏れいした潤滑油の外部等への流出はなく、環境への影響はありません。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>非常用ディーゼル発電機 外形図（横から）</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>潤滑油漏えい箇所</p> <p>軸受部</p> </div> </div>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p>&lt;安全上の重要度&gt;</p> <p><span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">安全上重要な機器等</span> / その他</p>	<p>&lt;損傷の程度&gt;</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>今後、潤滑油が漏れいした原因調査を実施し、再発防止対策を講じてまいります。</p>	

6号機非常用ディーゼル発電機 (A) からの油漏れについて



柏崎刈羽原子力発電所6号機 原子炉建屋 1階