






区分：Ⅲ

<p>号機</p>	<p>4号機</p>	
<p>件名</p>	<p>原子炉建屋付属棟（非管理区域）におけるけが人の発生について</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2022年7月19日午前10時01分頃、4号機原子炉建屋付属棟地下1階非常用ディーゼル発電機室（非管理区域）にて点検作業に従事していた協力企業作業員1名が、足を滑らせ、右脇腹と右腕を現場の機器に打ち付けたことから業務車にて病院へ搬送いたしました。</p> <p>なお、本人は自力歩行が可能で、身体汚染はありませんでした。</p> <p style="text-align: center;"><けが発生箇所></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="363 898 727 927"> <p><非常用ディーゼル発電機上部></p>  </div> <div data-bbox="820 893 1444 1352">  </div> </div> <p style="text-align: center;"><けが発生時の体勢></p>  <p style="text-align: center;">けがの発生状況 (足を滑らせ転倒し右肋骨を骨折)</p>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>病院での診察の結果、「右肋骨骨折」（約1か月の加療を要する見込み、入院なし）と診断されました。</p> <p>今回の事例を踏まえ、発電所関係者に周知し注意喚起を行うとともに、再発防止に努めてまいります。</p>	

発生場所概略図



発生場所



柏崎刈羽原子力発電所4号機 原子炉建屋 地下1階