




区分：Ⅲ


<p>号機</p>	<p>2号機</p>	
<p>件名</p>	<p>高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料配管からの油漏れについて</p>	
<p>不適合の概要</p>	<p>2022年10月4日、2号機原子炉建屋付属棟地下1階、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機*室（非管理区域）にて、点検後の復旧作業に伴い燃料タンクからディーゼル機関への燃料（軽油）の通油作業を実施していたところ、燃料配管の継ぎ手部分から油漏れを確認したことから、通油作業を中止するとともに公設消防へ連絡しました。</p> <p>現在、油漏れは停止しており、漏れ出た量は約100Lと推定しています。</p> <p>なお、油の外部等への流出はなく、環境への影響はありません。</p> <p>* 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 外部電源喪失時に高圧炉心スプレイ系で使用する負荷へ電源を供給するための非常用の発電機</p> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>漏えい箇所</p>  <p>概略図</p> <p>燃料タンク室</p> <p>燃料タンク</p> <p>発電機</p> <p>ディーゼル機関 ※上から見た図</p> <p>高圧炉心スプレイ系 ディーゼル発電機室</p> </div> </div>	
<p>安全上の重要度／損傷の程度</p>	<p><安全上の重要度></p> <p>安全上重要な機器等 / その他</p>	<p><損傷の程度></p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告要</p> <p><input type="checkbox"/> 法令報告不要</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 調査・検討中</p>
<p>対応状況</p>	<p>今後、油が漏れた原因を調査し、再発防止対策を講じてまいります。</p>	

発生場所概略図



発生場所

原子炉建屋付属棟(非管理区域)
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室



柏崎刈羽原子力発電所2号機 原子炉建屋 地下1階